

PAR COURRIEL

Le 27 mai 2015

Objet : Demande d'accès concernant une résidence située au 1148, rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 11 mai dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 29 avril 2015, 4 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Sylvie Lessard
Répondante régionale de l'accès
aux documents

P. J.

Sainte-Marie
675, route Cameron, bureau 200
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Téléphone : 418 386-8000, poste 226
Télécopieur : 418 386-8080
Courriel : sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Québec
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844
Télécopieur : 418 646-1214

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Région : Chaudière-Appalaches

1 Identification

Date de l'inspection : 2015-04-29

Heure d'arrivée : 13 h 30

Heure de départ : 13 h 50

Inspecteur : Emmanuelle Henri

Accompagné de : -

N° intervention : 300952974

Type d'intervention : Inspection

N° gestion documentaire : 7610-12-01-05168-00

N° du rapport d'inspection : 401246385

N° demande : 200424577

Type de demande : Plainte à caractère environnemental

But de l'inspection : PL Forte odeur d'hydrocarbure dans un sous-sol à Saint-Lambert

Lieu inspecté

Nom du lieu : 53 / 54

Nom usuel du lieu :

N° du lieu : X2014637

Type de lieu : habitation

Localisation du lieu inspecté :

Adresse du lieu : 1148, rue du Pont

Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S 2W0

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,589887163600;-71,208204562600

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
53 / 54	Propriétaire	1148, rue du Pont Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S 2W0	Y2113561

Conditions météo

Nuageux

Personnes rencontrées

SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
53 / 54	53 / 54	53 / 54
53 / 54	Propriétaire du lieu	

Mode d'identification

But expliqué :

oui

non

s. o.

Mode d'identification :

verbale

preuve de statut

But expliqué à/identification faite auprès de : Les deux personnes rencontrées

Plainte

SO

Plaignant rencontré :

oui

non

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 3

Nombre de photos annexées au rapport : 3

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Emmanuelle Henri avec un appareil photo de type LUMIX DMC-TS4. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-12\henem01\7610-12-01-05168-00\2015-04-29

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Grilles d'inspection annexées

SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

53 / 54 fait un signalement au Ministère le 30 mars 2015 à l'effet qu'il y aurait de fortes odeurs d'hydrocarbures au sous-sol de la résidence située au 1148, route du Pont à St-Lambert. Il soupçonne la voisine immédiate, soit la station-service Ultramar située au 1142, route du Pont à St-Lambert, d'en être la cause.

3 Description de l'inspection

Arrivée au 1148, route du Pont à St-Lambert vers 13h30, je rencontre la propriétaire de la résidence (conjointe 53 / 54), elle me fait entrer et je lui demande si elle sent souvent des odeurs d'hydrocarbure. Elle me répond « ça l'a toujours sentie! ».

Peu de temps après, 53 / 54 arrive, puis la propriétaire quitte les lieux. Nous nous rendons au sous-sol de la maison et il me montre la pièce où il avait perçu des odeurs. J'entre dans la pièce et ne sens pas d'odeur particulière et/ou assimilable à de l'hydrocarbure. 53 / 54 m'affirme la même chose; qu'il ne sent rien.

Il m'explique ensuite qu'il y a environ 10 ans, lorsque c'était les propriétaires précédents, il y avait un réservoir d'huile à chauffage à cet endroit (photo no. 1). Il ajoute que de l'absorbant a été mis il y a environ 2 semaines (photo no. 2) et que c'est peut-être ça qui aurait éliminé les odeurs. Je vais inspecter le drain de plancher de la pièce (photo no. 3) et ne perçois aucune odeur au niveau de ce drain de plancher.

Ensuite, 53 / 54 désire que je fasse le tour des différentes pièces de la maison. Après vérification, je ne perçois aucune odeur dans les différentes pièces de la maison. Je demande à 53 / 54 si les propriétaires lui ont affirmé avoir des maux de tête et/ou problème de santé, mais il me répond que non.

Avant de quitter, je précise à 53 / 54 que la conclusion de ma visite d'aujourd'hui est uniquement que **le Ministère n'a pas constaté d'odeur d'hydrocarbure à cette résidence le 29 avril 2015.**

Je quitte les lieux vers 13h50.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

5 Conclusion

Lors de cette inspection, je n'ai constaté aucune odeur d'hydrocarbure à la résidence du 1148, route du Pont à St-Lambert.

Bien qu'aucune odeur n'ait été perçue lors de cette inspection du 29 avril 2015, ce constat ne vient pas apporter une conclusion sur une possible précédente perception d'odeur d'hydrocarbure, puisque le Ministère n'a jamais constaté une telle problématique au 1148, route du Pont à St-Lambert. En effet, antérieurement, la Direction régionale n'a reçu aucun signalement / plainte et ne détient aucune information relative à une présence d'odeur d'hydrocarbures ou à un déversement d'hydrocarbures au 1148, route du Pont à St-Lambert.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande de mettre l'information au dossier et de fermer l'intervention.

Rédigé par : Emmanuelle Henri

Signature :

Date de signature : 1^{er} mai 2015

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Paul-André Guay

Fonction : Coordonnateur par intérim
Secteur industriel

Signature :

Date :

2/ mai 2015

Commentaires :

Date de l'inspection : 29 avril 2015

No de gestion documentaire : 7610-12-01-05168-00

Annexe - Photos

Photo no : 1

Fichier : P1030552

Description :

Endroit où anciennement il y avait un réservoir d'huile à chauffage.




Photo no : 2

Fichier : P1030553

Description :

Sac d'absorbants vide.




Photo no : 3

Fichier : P1030554

Description :

Drain de plancher à l'intérieur de la pièce.

