

PAR COURRIEL

Québec, le 5 juin 2015

Objet : Demande d'accès concernant la fiche technique de gestion des terrains contaminés #944

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande verbale reçue le 4 juin 2015 concernant l'objet précité.

Le document suivant est accessible et joint à la présente. Il s'agit de :

1. Fiche GTC #944

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 418 644-8844, poste 297.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**Original signé par :**

JV/

Jeannot Villeneuve  
Répondant régional de l'accès aux  
documents pour la Capitale-Nationale

p. j. (1)

## CAPITALE-NATIONALE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 944

NO LIEU : X0303397

ANCIEN NO GTC : 03432

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2000

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1999
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1999
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Fréchette, Réjean

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Note-H2O: Lac à 75 mètres du lieu d'excavation. Aucune action faite envers l'analyse des eaux souterraines et de surface, lettre envoyée pour rendre compte de la responsabilité du propriétaire à caractériser et décontaminer le site, rapport omettait le volet eaux malgré la mise en place de la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (11 juin 98).

Demande écrite de vérification des eaux suite à l'analyse du rapport.

Réponse du consultant au 25 juillet: suivi de la qualité environnementale des eaux souterraines non nécessaire. Clôture du dossier GTC avec note au consultant que malgré tout, le propriétaire restait responsable en cas de résurgence de toute contamination comme par exemple dans les eaux du lac, courrier du 26-07-00.

Note-Réservoir: Capacité de 1 000 gallons (4 500 litres), excavation en deux temps de dimension profondeur x longueur x largeur (mm) = 4 000 x 10 250 x 5 300

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-09-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-06-04

## CAPITALE-NATIONALE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 944

NO LIEU : X0303397

ANCIEN NO GTC : 03432

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Chalet Robinson ( près du Lac Robinson dans la réserve faunique de Portneuf)

NOM DE LA FICHE GTC : Chalet Robinson SÉPAQ

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

721212 - Camps de chasse & de pêche

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

Réserve faunique de Portneuf, 229, rue de Lac  
vert, Rivière-à-Pierre (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Lac-Lapeyrière

##### MRC

Portneuf

##### CODE POSTAL

G0A 3A0

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

#### CADASTRE DU QUÉBEC

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 47,1694444444

LONGITUDE : -72,3541666667

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	34	34
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 55

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Benzène  
Éthylbenzène  
Toluène  
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :