

Direction des renseignements, de l'accès à l'information
et des plaintes sur la qualité des services

Québec, le 30 mai 2019

Objet : Demande d'accès n°2019-04-062 – Lettre réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 1^{er} avril dernier, concernant le lot 2 326 172 du cadastre du Québec à Acton Vale.

Les documents suivants sont accessibles. Il s'agit de :

- 1) Rapport d'inspection du 25 juillet 2008, 17 pages;
- 2) Avis de non-conformité 4 août 2008, 2 pages;
- 3) Rapport d'inspection du 18 août 2008, 9 pages;
- 4) Rapport d'inspection du 22 août 2008, 7 pages.

Vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez joindre M^{me} Malaïka Jacques-Bérubé, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse malaika.jacques-berube@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Pascale Porlier

p. j. (6)

IDENTIFICATION	
N° de dossier :	7550-16-01-0022100
N° d'intervention SAGO :	300447506
N° de document SAGO	400511490
Date de la visite :	25 juillet 2008
Heures	Arrivée : 13:20 Départ : 15:30
Coordonnées GPS (NAD 83)	NAD83 (DD MM SS.sss): N45° 38'00.9 W072°33'52.3
Nom de l'inspecteur :	David Bourque
Accompagné par :	-
Lieu visité :	Lot 2326165 et Lot 2326172 du cadastre du Québec
Raison sociale :	D.P.S. Transport Inc.
Adresse :	-
Municipalité :	Ville d'Acton Vale
Code postal :	-
Adresse postale :	365, route 139 St-Théodore-d'Acton (Québec) J0H 1Z0
Personne rencontrée / fonction :	-
Personne rencontrée / fonction :	-
Téléphone :	-
Télécopieur :	-
Photos	Nombre : 32 / 94
Échantillon :	-
Annexes	Article de journal (<i>la pensée de Bagot</i>)
Conditions météorologiques :	Ensoleillé, chaud et humide

53-54

BUT DE LA VISITE

Suivi d'une plainte concernant la présence de matières résiduelles dans un lieu non autorisé

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

- À mon arrivé, j'accède au nouveau chemin du lot 7-1023 via la rue Noel-Lecomte.
- Je n'observe aucune accumulation de béton et d'armature en acier au début de ce chemin (Voir photo #01)
- J'accède au nouveau chemin via la route 139. J'observe la présence d'une machinerie ainsi qu'une affiche identifiée à l'entreprise *D.P.S Transport Inc.* (Voir photo #03, 04).
- À l'entrée du chemin via la route 139, je remarque au sud la présence d'accumulation d'eau créée

par le rehaussement du terrain (**Voir photo #05**).

- Je remarque la présence, sur un côté du chemin en construction, de plusieurs morceaux de béton concassés reliés entre eux par de l'armature métallique (**Voir photo #06, 07, 08, 09**)
- Je constate que les morceaux de béton, pour ce qui est de la sous fondation du chemin en construction, ne respectent pas à plusieurs endroits la norme *BNQ 2560-600* qui stipule que la grosseur des fragments doit être de **125mm** et **exempt d'impureté** comme l'armature métallique.
- Je constate la présence d'amas de brique sur une superficie de 17 X 4 mètres (**Voir photo #10**).
- Je constate la présence d'accumulation de gros fragments de béton à plusieurs endroit, le long du chemin en construction (**Voir photo #11, 12, 16**)
- Je constate, à deux endroits, la présence de dalles de pavement sur le chemin en construction (**Voir photo #13, 14**)
- Je constate la présence d'amoncellement de débris de démolition sur une superficie de 35 X 13 mètres (**Voir photo #18, panorama2**)
- Je constate la présence de canalisations en béton dans le fossé (**Voir photo #15**).

Photos

Toutes les photographies incluses à ce rapport ont été prises par moi-même avec un appareil photo numérique de marque Nikon Coolpix L1. Les disquettes d'enregistrement de l'appareil sont demeurées en ma possession jusqu'au 28 juillet 2008 où j'ai transféré les photos dans mon ordinateur, lequel est protégé par un mot de passe distinct.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelque manière. Les panoramas ont été effectués avec les photos 007 à 012 ainsi qu'avec les photos 071 à 077, à l'aide du logiciel Panorama Maker 3 de ArcSoft. Le transfert et les manipulations ont été réalisés à l'aide du logiciel d'importation de photos de Windows XP.

Information sur le GPS

Tous les points GPS inclus à ce rapport ont été pris par moi-même avec un appareil de marque Garmin dont la précision est d'environ de 5 à 10 mètres.

CONCLUSION

La plainte est fondée

- Il y a présence de fragments de béton plus gros que la norme *BNQ 2560-600* stipule pour la grosseur des granulats ainsi que la présence d'armature métallique dans la sous fondation du chemin proscrit par cette même norme.
- Il y a présence de résidus de béton, de brique, de dalles de pavement ainsi que de matériaux de démolition.

RECOMMANDATION

Avis d'infraction pour le dépôt de matières résiduelles dans un lieu non autorisé selon l'article 66, 2^{ième} alinéa de la loi sur la qualité de l'environnement.

RÉTRO INFORMATION AU PLAIGNANT

53-54


nous allons prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les règlements de la *loi sur la qualité de l'environnement*.

VÉRIFICATION	
Inspecté par : <i>David Bourque</i>	Date : 2008-08-04
Vérifié par : <i>Bernard</i>	Date : <i>08.08.04</i>

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR
<i>Faire suivi à l'échange du dé lai.</i>

CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.




CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.




CROQUIS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.









Croquis dessiné par :

NOM : David Bourque
SIGNATURE : 
DATE : 2008-07-28
DOSSIER: _____
N/RÉF : _____

***NOTE :** Croquis sans échelle

LÉGENDE :

-  : Arbre
-  : Rue en construction
-  : Antenne de télécommunication
-  : Amas de briques
-  : Fossé avec écoulement d'eau
-  : Amas de gros fragments de béton

PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 01
Réf. Numérique : 005
Date : 2008-07-25

Accès au chemin en construction via la rue Noel-Lecomte (lot 2329932 du cadastre du Québec)

On observe que la présence de gravier pour la construction du chemin

Coordonnées GPS :
N45°37'59.9''
W72°34'24.8''



Photo # : 02
Réf. Numérique : 002
Date : 2008-07-25

Accès au chemin en construction via la rue Noel-Lecomte.

Le dépôt de matériaux recyclables de la MRC d'Acton est situé à droite du chemin.



Photo # : 03
Réf. Numérique : 015
Date : 2008-07-25

Accès au chemin en construction via la route 139.

On observe la présence d'une affiche identifiant l'entrepreneur du développement.

Coordonnées GPS :
N45°38'00.9''
W72°33'52.3''



PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 04
Réf. Numérique : 014
Date : 2008-07-25

On observe la présence d'une pelle mécanique identifiée à D.P.S Transport.

Cette pelle mécanique est visible de la route 139



Photo # : 05
Réf. Numérique : 017
Date : 2008-07-25

Début du chemin en construction via la route 139.

On observe la présence d'accumulation d'eau créée par le rehaussement du terrain



Photo # : 06
Réf. Numérique : 020
Date : 2008-07-25

Début du chemin en construction via la route 139 (lot 2326172 du cadastre du Québec)

On observe la présence de béton concassé utilisé comme sous fondation pour le chemin en construction



PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 07
Réf. Numérique : 022
Date : 2008-07-25

Début du chemin en construction via la route 139.

On observe, à plusieurs endroits, la présence d'armatures métalliques qui maintiennent plusieurs fragments de béton entre eux



Photo # : 08
Réf. Numérique : 023
Date : 2008-07-25

Début du chemin en construction via la route 139.

Autre armatures retenant plusieurs fragments de béton



Photo # : 09
Réf. Numérique : 026
Date : 2008-07-25

Début du chemin en construction via la route 139.

On observe la présence de fragments de béton qui ne respectent pas la norme *BNQ 2560-600* qui stipule 125mm pour la grosseur des fragments à utiliser.



Photo # : 10
Réf. Numérique : 037
Date : 2008-07-25

On observe la présence d'un amas de brique d'une superficie de 17 X 4 mètres

Coordonnées GPS :
N45°37'59.8''
W72°34'00.0''



PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 11
Réf. Numérique : 058
Date : 2008-07-25

On observe d'autres gros fragments de béton le long du chemin en construction



Photo # : 12
Réf. Numérique : 061
Date : 2008-07-25

On observe plusieurs accumulations de gros fragments de béton le long du chemin en construction



Photo # : 13
Réf. Numérique : 062
Date : 2008-07-25

On observe la présence de dalles de pavement déposé sur le chemin en construction



Photo # : 14
Réf. Numérique : 066
Date : 2008-07-25

Autre accumulation de dalles de pavement déposé sur le chemin

Coordonnées GPS :
N45°38'00.0''
W72°34'08.5''



PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 15
Réf. Numérique : 085
Date : 2008-07-25

On observe la présence de conduite en béton le long du fossé parallèle au chemin.



Photo # : 16
Réf. Numérique : 086
Date : 2008-07-25

Autre accumulation de gros fragments de béton le long du chemin



Photo # : 17
Réf. Numérique : 050
Date : 2008-07-25

Amoncellement de terre et débris forestier

Coordonnées GPS :
N45°37'52.9''
W72°33'58.9''



Photo # : 18
Réf. Numérique : 079
Date : 2008-07-25

Amoncellement de terre et débris de démolition d'une superficie de 35 X13 mètres

Coordonnées GPS :
N45°37'55.0''
W72°34'08.7''



N° de dossier : 7550-16-01-0022100
Date de rédaction : 2008-08-04

PANORAMA 1

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : Panoramal

Réf. Numérique : Panoramal

Date : 2008-07-25

Description : panorama du terrain et du chemin accessibles via la route 139



N° de dossier : 7550-16-01-0022100
Date de rédaction : 2008-08-04

PANORAMA 2

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : Panorama2

Réf. Numérique : panorama2

Date : 2008-07-25

Description : panorama du terrain avec la présence de l'amoncellement des débris de démolition



ANNEXE

53-54

53-54

PAR MESSAGERIE

Bromont, le 4 août 2008

AVIS D'INFRACTION

D.P.S Transport Inc.
365, route 139
Saint-Théodore-d'Acton (Québec) J0H 1Z0

N/Réf. : 7550-16-01-0022100
400512571

Objet : Dépôt de matières résiduelles dans un lieu non autorisé par le ministre, Lot
2326165 et Lot 2326172 du cadastre du Québec, municipalité d'Acton Vale

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de l'inspection effectuée le 25 juillet 2008 par un fonctionnaire dûment autorisée de la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la loi:

1. Présence de résidus de béton, de briques, de dalles de pavement, de résidus de matériaux de démolition ainsi que pour le dépôt, dans la sous fondation du chemin, d'armature métallique et de granulat qui ne respecte pas la norme BNQ 2560-600
-Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
 - article 66, 2^{ième} alinéa


Nous vous demandons donc de retirer dans **les 10 jours suivant la réception de cet avis** toutes les matières résiduelles, de les acheminer dans un lieu autorisé à les recevoir et de nous transmettre les preuves d'éliminations.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec David Bourque au 450-534-5424, poste 227.

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées.

FB/db



Francine Bernard
Directrice régionale adjointe

IDENTIFICATION	
N° de dossier :	7550-16-01-0022100
N° d'intervention SAGO :	300456532
N° de document SAGO	400519960
Date de la visite :	18 août 2008
Heures	Arrivée : 9:10 Départ : 9:50
Coordonnées GPS (NAD 83)	NAD83 (DD MM SS.sss): N45° 38'00.9 W072°33'52.3
Nom de l'inspecteur :	David Bourque
Accompagné par :	-
Lieu visité :	Lot 2326165 et Lot 2326172 du cadastre du Québec
Raison sociale :	D.P.S. Transport Inc.
Adresse :	-
Municipalité :	Ville d'Acton Vale
Code postal :	-
Adresse postale :	365, route 139 St-Théodore-d'Acton (Québec) J0H 1Z0
Personne rencontrée / fonction :	René Larivière / président de D.P.S. Transport Inc.
Personne rencontrée / fonction :	-
Téléphone :	-
Télécopieur :	-
Photos	Nombre : 06 / 25
Échantillon :	-
Annexes	-
Conditions météorologiques :	Ensoleillé

53-54

BUT DE LA VISITE

Inspection pour suivi d'infraction

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

- À mon arrivé sur les lieux, je constate plusieurs machineries en activités.
- Je demande à rencontrer la personne en autorité.
- René Larivière, se présentant comme le président de D.P.S. Transport Inc., vient à ma rencontre.
- Après m'avoir identifié, j'explique à M. Larivière que D.P.S. Transport Inc. est présentement en infraction car la date butoir pour retirer tous les matières résiduelles non autorisées était le samedi 16 août.

- René Larivière m'explique qu'ils ont eu des ennuies mécaniques ainsi qu'une météo défavorable. Il m'informe que d'ici la fin de la journée ils auront terminé de retirer les matériaux de démolition.
- Je constate que les matériaux de démolition ont été retirés au 2/3 et qu'effectivement, quelques employés s'affaire à réparer une machinerie.
- Je constate que les amas de brique et les dalles de pavement sont toujours présents sur le lot.
- J'explique à René Larivière que les briques et les dalles de pavement devaient également être retiré avant le 16 août. René Larivière ne répond que par un sourire.
- Départ à 9 :50am

Appel téléphonique avec Dany Larivière :

- Je rejoins Dany Larivière le même jour vers 13 :00. Je lui explique qu'il est en infraction et que toutes les matières résiduelles non autorisées sont toujours présente.
- Je l'informe que je dois émettre un rapport d'inspection qui prendra quelques jours et que s'il prend rapidement des actions pour tout retirer les matières résiduelles, il sera possible de changer la conclusion de mon rapport d'inspection.
- Dany Larivière m'informe que les matériaux de démolition ont tous été retirés et qu'en 48 heures il aura complètement retiré les amas de briques et de dalles de pavement.
- Je lui indique de communiquer avec moi dès qu'il a terminé
- Le 20 août 2008, Dany Larivière m'informe par téléphone qu'il a complètement retiré les matières résiduelles non autorisé excepté le béton qui possède un prolongement jusqu'à 10 septembre 2008

Photos

Toutes les photographies incluses à ce rapport ont été prises par moi-même avec un appareil photo numérique de marque Nikon Coolpix L1. Les disquettes d'enregistrement de l'appareil sont demeurées en ma possession jusqu'au 18 août 2008 où j'ai transféré les photos dans mon ordinateur, lequel est protégé par un mot de passe distinct.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelque manière. Le transfert et les manipulations ont été réalisés à l'aide du logiciel d'importation de photos de Windows XP.

Information sur le GPS

Tous les points GPS inclus à ce rapport ont été pris par moi-même avec un appareil de marque Garmin dont la précision est d'environ de 5 à 10 mètres.

CONCLUSION

- D.P.S. Transport est en infraction
- Dany Larivière communique avec moi en fin de journée le 20 août pour m'informer que tous à été retiré (briques, dalles de pavement et matériaux de démolition)
- Les résidus de béton doivent être retiré avant le 10 septembre 2008 (*autorisation, pour le prolongement du dépôt de béton, par Francine Bernard*)

RECOMMANDATION

- Ne pas envoyer d'avis d'infraction étant donné les mesures correctives adoptées rapidement (48hrs)
- Effectuer une inspection vendredi le 22 août 2008

RÉTRO INFORMATION AU PLAIGNANT

-


VÉRIFICATION

Inspecté par : <i>David Bourque</i>	Date : 2008-08-28
Vérifié par : <i>Madeline Raymond</i>	Date : 2008-09-09

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.




CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.




CROQUIS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.



Croquis dessiné par :

NOM : David Bourque
 SIGNATURE : 
 DATE : 2008-08-28
 DOSSIER: _____
 N/RÉF : _____

***NOTE :** Croquis sans échelle

LÉGENDE :

-  : Arbre
-  : Rue en construction
-  : Antenne de télécommunication
-  : Amas de briques
-  : Fossé avec écoulement d'eau
-  : Amas de gros fragments de béton
-  : position et direction de la photo

PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 01
Réf. Numérique : 003
Date : 2008-08-18

On observe la présence de machineries à proximité des débris de démolition



Photo # : 02
Réf. Numérique : 006
Date : 2008-08-18

On observe que la quantité initiale de débris de démolition à été considérablement retirée



Photo # : 03
Réf. Numérique : 011
Date : 2008-08-18

On observe que les travaux de nettoyage sont effectués par une pelle mécanique identifiée à D.P.S. Transport Inc.



PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 04
Réf. Numérique : 017
Date : 2008-08-18

On remarque la présence de dalles de pavement sur le chemin



Photo # : 05
Réf. Numérique : 018
Date : 2008-08-18

On remarque la présence de brique



Photo # : 06
Réf. Numérique : 020
Date : 2008-08-18

On remarque que les fragments de béton et d'armatures métalliques ont été retirés et le chemin a été retravaillé.



N° de dossier : 7550-16-01-0022100
Date de rédaction : 2008-08-28

IDENTIFICATION	
N° de dossier :	7550-16-01-0022100
N° d'intervention SAGO :	3004566651
N° de document SAGO	400520079
Date de la visite :	22 août 2008
Heures	Arrivée : 9:50 Départ : 10:20
Coordonnées GPS (NAD 83)	NAD83 (DD MM SS.sss): N45° 38'00.9 W072°33'52.3
Nom de l'inspecteur :	David Bourque
Accompagné par :	-
Lieu visité :	Lot 2326165 et Lot 2326172 du cadastre du Québec
Raison sociale :	D.P.S. Transport Inc.
Adresse :	-
Municipalité :	Ville d'Acton Vale
Code postal :	-
Adresse postale :	365, route 139 St-Théodore-d'Acton (Québec) J0H 1Z0
Personne rencontrée / fonction :	-
Personne rencontrée / fonction :	-
Téléphone :	-
Télécopieur :	-
Photos	Nombre : 09 / 12
Échantillon :	-
Annexes	Déclaration et facture de disposition des matières résiduelles / Dany Larivière
Conditions météorologiques :	Ensoleillé

53-54

BUT DE LA VISITE

Inspection après mesures correctives de 48 heures

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

- À mon arrivé je ne constate aucune présence ou activité sur les lieux
- Je constate que l'amas de brique a été retiré (voir photo #03).
- Je constate que les dalles de pavement déposé sur le chemin ont été retirées (voir photo #02).
- Je constate que les matériaux de démolition ont été retirés (voir photo #01 et Panorama).

Photos

Toutes les photographies incluses à ce rapport ont été prises par moi-même avec un appareil photo numérique de marque Nikon Coolpix L1. Les disquettes d'enregistrement de l'appareil sont demeurées en ma possession jusqu'au 22 août 2008 où j'ai transféré les photos dans mon ordinateur, lequel est protégé par un mot de passe distinct.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelque manière. Le transfert et les manipulations ont été réalisés à l'aide du logiciel d'importation de photos de Windows XP. Le panorama a été effectué avec les photos 01 à 06, à l'aide du logiciel Panorama Maker de ArcSoft

Information sur le GPS

Tous les points GPS inclus à ce rapport ont été pris par moi-même avec un appareil de marque Garmin dont la précision est d'environ de 5 à 10 mètres.

CONCLUSION

Toutes les matières résiduelles ont été retirées excepté les gros fragments de béton qui possède une autorisation jusqu'au 10 septembre 2008

RECOMMANDATION

- Effectuer une inspection après le 10 septembre pour s'assurer que les résidus de béton ont été retirés

RÉTRO INFORMATION AU PLAIGNANT

-

VÉRIFICATION


Inspecté par : David Bourque	Date : 2008-09-02
Vérifié par : <i>Medelaine Raymond</i>	Date : 2008-09-09

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

Procéder à l'inspection après le 10 septembre et s'assurer que les résidus sont allés dans un lieu autorisé

CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.




CARTE

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.



CROQUIS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.









Croquis dessiné par :

NOM : _____ David Bourque _____
SIGNATURE : _____
DATE : _____ 2008-08-28 _____
DOSSIER: _____
N/RÉF : _____

***NOTE :** Croquis sans échelle

LÉGENDE :

-  : Arbre
-  : Rue en construction
-  : Antenne de télécommunication
-  : Fossé avec écoulement d'eau
-  : Amas de gros fragments de béton
-  : position et direction de la photo

PHOTOS

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec.

Photo # : 01
Réf. Numérique : 003
Date : 2008-08-22

On observe l'absence de matériaux de démolition



Photo # : 02
Réf. Numérique : 007
Date : 2008-08-22

On observe l'absence de dalles de pavement.



Photo # : 03
Réf. Numérique : 009
Date : 2008-08-22

On observe l'absence d'amas de brique



N° de dossier : 7550-16-01-0022100
Date de rédaction : 2008-09-02

PANORAMA

IDENTIFICATION : Lot 2326165 et Lot 2326172, cadastre du Québec

Photo # : Panorama

Réf. Numérique : PANORAMA

Date : 2008-08-22

Description : Vue étendue de l'emplacement où les débris de matériaux de démolition avait été déposés

