

Laval, le 31 août 2020

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant le lot 2 451 205, correspondant à l'adresse 5505, rue Ernest-Cormier à Laval

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 6 janvier 2006, 5 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (6)

N/RÉFÉRENCE : 7400-13-01-0000103

DATE DE RÉDACTION : 6 janvier 2006

SAGIR N/INTERVENTION : 300265837

1. IDENTIFICATION		
DATE D'INSPECTION : 5 janvier 2006	Arrivée : 11h04	
INSPECTEUR : Francis Boulanger	Départ : 11h25	
ACCOMPAGNÉ DE : -		
LIEU INSPECTÉ Terrain, lot 2451205 ou un immeuble industriel a été construit. # civique 5505 au croisement de la rue Ernest-Cormier et de la Montée St-François.	ADRESSE POSTALE (si différente) Deaudelin Michaud Associés Agence de vente Denis Michaud Inc. 11420 Albert Hudon H1G 3J6	
PLAIGNANT(E) : N/A <input type="checkbox"/>	Rencontré : oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	
NOM Plainte anonyme	ADRESSE	TÉLÉPHONE
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :		
NOM -	FONCTION	TÉLÉPHONE
PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :		
PHOTO(S) <input checked="" type="checkbox"/> Nombre : 3 CROQUIS <input type="checkbox"/> PLAN(S) <input type="checkbox"/> CARTE(S) <input checked="" type="checkbox"/>		
AUTRE(S) ANNEXE(S) : <input type="checkbox"/>		
1.		
BUT(S) : Vérifier le bien fondé d'une plainte de travaux dans un cours d'eau.		

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7400-13-01-0000103

DATE DE RÉDACTION : 6 janvier 2006

SAGIR N/INTERVENTION : 300265837

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Suivant une plainte impliquant des travaux dans un cours d'eau, une inspection fut effectuée afin de vérifier la situation.

En arrivant sur les lieux, je fis le tour du bâtiment afin de localiser le cours d'eau mentionné dans la plainte, aucun cours d'eau ne fut constaté aux environs immédiats du bâtiment mais du côté Est, un fossé orienté Nord-Sud était présent.

Un point GPS fut prélevé sur le terrain avec un GPS Garmin GPS 76 et quelques photos furent prises avec un appareil photo numérique Nikon Coolpix 4500.

De retour au bureau, une consultation des cartes en prenant comme référence le point GPS prélevé sur le terrain fut effectuée. Aucun cours d'eau n'était indiqué à cet endroit.

3. CONCLUSION

Étant donné l'importance de la couche de neige, les constatations possibles sur le terrain étaient limitées, cependant, la consultation des cartes disponibles et des photos aériennes de 2005 du site internet de la ville de Laval ont révélé qu'aucun cours d'eau ne passe à cet endroit, la plainte ne paraît donc pas être fondée.

4. RECOMMANDATION(S)

Je recommande la fermeture du dossier puisque la plainte n'est pas fondée.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7400-13-01-0000103

DATE DE RÉDACTION : 6 janvier 2006

SAGIR N/INTERVENTION : 300265837

5. IDENTIFICATION

RÉDIGÉ PAR : *Francis Boulanger*

Francis Boulanger 6 janvier 2006

VÉRIFIÉ PAR : *Jean Brazeau*

Jean Brazeau 06-01-06

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

Terminer et clamer ce dossier.

Nom : Construction sur la rue Ernest-Cormier

Municipalité : Laval, St-Vincent-de-Paul

Date : 5 janvier 2006

N/D : 7400-13-01-0000103

Photo # : 1

Réf. Photo : DSCN2703.JPG

Note : Fossé à proximité du bâtiment du
coté Est. Photo vers le Sud.




Photo # : 2

Réf. Photo : DSCN2704.JPG

Note : Vue du coté Est du bâtiment.

Photo # : 3


Réf. Photo : DSCN2705.JPG

Note : Idem que la photo #2 mais à
gauche.



Photographié par : Francis Boulanger

construction rue Ernest-Cormier 5 janvier 2006



- wpt 5 janvier 2005 (NAME)
- ~ hydro_t-31h12se (Text)
- ~ hydro_t-31h12ne (Text)
- batim_p-31h12se
- batim_p-31h12ne
- ~ batim_l-31h12se
- ~ batim_l-31h12ne
- ~ vcomm_l-31h12se
- ~ vcomm_l-31h12ne
- aired_p-31h12se
- aired_p-31h12ne
- equip_p-31h12se
- equip_p-31h12ne
- ~ equip_l-31h12se
- ~ equip_l-31h12ne
- ~ batim_s-31h12se
- ~ batim_s-31h12ne
- ~ aired_s-31h12se
- ~ aired_s-31h12ne
- ~ hypso_l-31h12se (ZMAX)
- ~ hypso_l-31h12ne (ZMAX)