

Sainte-Thérèse, le 1^{er} septembre 2020

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la propriété située au 1092, rue
Lachapelle, lot 5 105 165, Mont-Laurier

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 19 août dernier, concernant l'objet
précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport de surveillance aérienne du 8 octobre 2019, 4 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative
concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la
soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (5)

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-10-08	Heure de début : 11 h 18	Heure de fin : 11 h18
Intervention effectuée par : Sandra Veilleux		
Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO		
1	Nom : Émilie Demers	Fonction : Inspectrice

1.1 Demande SO

N° de demande : 200710621	Type de demande : Programme de contrôle
Objet de la demande : Surveillance aérienne 2019 hors H7	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301433714	Type d'intervention : Surveillance aérienne
N° de gestion doc. : 7610-15-01-04288-03	N° de document : 401887368
But de l'intervention : Surveillance aérienne 2019 / Mont-Laurier / Gestion Gaetan Gagné Inc.	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : Gestion Gaetan Gagné Inc.	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2182906	Type de lieu : industrie
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1092, rue Lachapelle Mont-Laurier (Québec) J9L 3T9 Cadastre du Québec : Lot 5 105 165 à Mont-Laurier	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	GESTION GAÉTAN GAGNÉ INC.	Propriétaire	1092, rue Lachapelle Mont-Laurier (Québec) J9L 3T9	Y2198473	X2182906

4 Condition météo SO

Description :					<input checked="" type="checkbox"/> Précisions
État du ciel	Obstruction à la visibilité	Précipitations	Vent		Température
Ensoleillé	Aucune	Aucune	Vitesse km/h	Direction —	~ 10 ° C

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hugo Saint-Pierre	Pilote chez CPAQ.Aero	Bur.:450-656-0678

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : pilote			

6 Plainte SO

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 1

Nombre de photos intégrées au rapport : 1

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Émilie Demers avec un appareil photo de type NIKON D7100. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-15\veisa01\7610-15-01-04288-03\2019-10-08

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

#	Type de pièce	Numéro	Titre
1	Document	001	Registre foncier du lot 5 105 165 à Mont-Laurier (1 page)
2	Croquis	002	Surveillance aérienne / Gestion Gaetan Gagné Inc. / 1092, rue Lachapelle à Mont-Laurier / Lot 5 105 165 / 7610-15-01-04288-03 (1 page)
3	Document	003	Registre de l'entreprise Gestion Gaetan Gagné (4 pages)

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

#	Type d'équipement	Modèle	Commentaire
1	GPS	Garmin Legend HCx etrex	± 3m de précision

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Dans le cadre du programme H-7 de surveillance aérienne des aires protégées 2019-2020, à réaliser dans la région des Laurentides, la propriété s'édifie au 1092, rue Lachapelle se situe sur la ligne de vol prévue à Mont-Laurier. Ce site correspond au lot 5 105 165 et est la propriété de Gestion Gaetan Gagné Inc. selon le registre foncier (Annexe 001)

La présente surveillance aérienne vise donc à vérifier la conformité des éléments observés sur ce site.

13 Description de l'intervention

Se référer au rapport photographique, annexé à la suite du présent rapport, et au croquis (Annexe 002).

Je constate plusieurs bâtiments et conteneurs derrière le 1092, rue Lachapelle. Des véhicules sont stationnés devant la propriété. J'observe quelques élévateurs sur roues, une roulotte et une roulotte fermée stationnés au sud de la limite de celle-ci. De la machinerie, deux grues mobiles et un camion-benne avec remorque sont également constatés dans la cour. (Photo 1, GPS 190)

Je constate majoritairement des pièces de structures métalliques empilées dans la cour. Un amas de bois de charpente et une poutrelle de toit au coin nord-est de celle-ci. Je constate également des panneaux empilés entre 2 conteneurs qui s'apparentent à du styrofoam. (Photo 1, GPS 190)

Je constate une zone de remblai encore à nu dans un talus à l'extrémité est de la cour étendu vers un lit d'écoulement. (Photo 1, GPS 190)

Aucune activité n'est en cours lors du présent survol.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO


Cartographie / Photographies aériennes

Le 13 janvier 2020, je consulte l'atlas géomatique du MELCC (atlas ci-après) et Google Earth. Le lit d'écoulement à l'est de la propriété correspond au ruisseau Villemaire. La photographie aérienne datée du 2 juillet 2018 présente un remblai de moins grande superficie comparativement à celle du 3 juillet 2019. L'état des lieux à cette date s'apparente à ce qui a été observé lors du présent survol.

À l'aide du navigateur géographique du MFFP intitulé Forêt Ouverte, la pente du talus à l'est de la propriété est évalué entre 31% et 40% sur 9m de long et ensuite à moins de 10% sur minimum 68m. Cette évaluation se base sur des données LIDAR recueillies en 2018. Le remblai se situerait donc à l'extérieur de la rive. (Annexe 003)

Registre des entreprises

Selon le registre des entreprises, Gestion Gaetan Gagné Inc. est immatriculé. Groupe KTG est également utilisé en tant que nom d'entreprise. Celle-ci œuvre dans le domaine des services mécaniques. (Annexe 003)

14 Vérification complémentaire à l'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Les matériaux triés dans la cour et ce qui se retrouve entreposé dans les conteneurs seraient en lien avec les activités de l'entreprise et pourraient être visées par la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements afférents.		
15 Conclusion		
Lors de la surveillance aérienne réalisée le 8 octobre 2019, aucun manquement n'a été constaté. Néanmoins, les activités en lien avec l'entreposage de structure métallique et de morceaux de bois à l'extérieur ainsi qu'avec la présence de conteneurs dans la cour pourraient nécessiter une autorisation et cet aspect ne peut être validé que par le biais d'une inspection sur le terrain.		
16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
17 Recommandations		
Ainsi, je recommande de :		
<ul style="list-style-type: none"> • vérifier la pertinence de prévoir une inspection sur le terrain au 1092, rue Lachapelle à Mont-Laurier afin de s'assurer de la conformité des activités; • fermer l'intervention. 		
Rédigé par : Sandra Veilleux		Fonction : Inspectrice
Signature :		Date de signature : 2020-01-13
18 Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Éric Gauthier		Fonction : Chef d'équipe
Signature :		Date :
Commentaires : Selon les directives internes, cette intervention ne nécessite aucune vérification de la part du chef d'équipe.		



DSC_2000.JPG

Photo 1: Plusieurs véhicules, équipements et machinerie observé, amas de structures métalliques et de bois dans la cour, conteneurs dans la cour, vue direction sud-ouest (GPS 190)