

Sainte-Thérèse, le 19 octobre 2020

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 875, Montée
Saint-François à Laval

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 septembre dernier, concernant
l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont;

1. Rapport d'inspection du 24 septembre 2008, 7 pages
2. Rapport d'inspection du 21 novembre 2008, 3 pages
3. Rapport d'inspection du 26 octobre 2009, 3 pages
4. Rapport d'inspection du 19 septembre 2019, 2 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu
des articles 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.
Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi
qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez noter que d'autres documents vous seront transmis par le bureau du Québec
(BRAIPQS).

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (17)

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec
Direction de Montréal, de Laval, de Lanaudière
et des Laurentides (région Laval)

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603

DATE DE RÉDACTION :

2008/ 09/ 26

N/INTERVENTION SAGO: 300462646

an mois jour

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 2008/ 09/ 24 Arrivée : 14 00
an mois jour H M

INSPECTEUR : Marie Hélène Frigon Départ : 15 00
H M

ACCOMPAGNÉ DE :

LIEU INSPECTÉ

Industries ROL canada Ltée.
875, Montée St-françois
H7S 1P8

ADRESSE POSTALE (si différente)

PLAIGNANT(E) : N/A

Rencontré : oui non

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM

FONCTION

TÉLÉPHONE

art. 53-54

Directeur de projet

(450) 361-0403 # 1360

(450) 727-1200

FAX : (450) 727-1203

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) (inscrire le nombre dans la case) :

PHOTO(S) : CROQUIS : PLAN(S) : CARTE(S) :

ÉCHANTILLONS : Eau Air Sol MD MDR

Autre, préciser :

- Plan général de l'usine indiquant les aires d'entreposage des MDR et des huiles neuves.
- Deux dernières copies d'expédition de MDR chez Recyclex.
- Copie des plans détaillés du séparateur d'huile en phase de construction.
- Copie d'un courriel de l'inspecteur de la ville de Laval concernant les analyses à effectuer sur l'eau qui sera générée par le séparateur d'huile avant son rejet à l'égout municipal.

BUT(S) : Vérifier les activités de l'entreprise, ainsi que la gestion des MDR (Matières dangereuses résiduelles).

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603
N/INTERVENTION SAGO:

DATE DE RÉDACTION :

2008/ 09/ 29
an mois jour

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

L'entreprise est localisée au 875 Montée St-François depuis mars 2007 après avoir quitté l'ancien lieu d'exploitation situé au 2205 boul. Industriel où une inspection a aussi été réalisée.

Elle fabrique diverses pièces automobiles. Certaines étapes du procédé nécessitent des équipements générant des huiles de lubrification et de coupe usées. L'entreprise génère aussi des MDR nommé eau et époxy venant de l'application d'un revêtement de surface à l'époxy au niveau des joints d'étanchéité de certaines pièces de métal et d'une MDR nommée refroidisseur venant du lavage des pièces huileuses.

L'entreprise a 5 robots automatiques MIG dont seulement 3 sont utilisés couramment.

- 1 poste TIG (utilisé 2 à 3 fois par année pour la réparation de certaines pièces).
- 2 soudeuses manuelles MIG.
- 2 soudeuses électriques par résistance par point

Tous les postes de soudure de type MIG ou TIG automatiques ou manuels sont munis de système de captation des fumées, aucune émission venant des postes de soudure n'est émise à l'extérieur.

Aucun procédé de fabrication ne génère des eaux usées.

Nous sommes allés voir l'aire d'entreposage des MDR situé juste à côté de l'aire d'entreposage des huiles neuves dont les barils sont installés sur des étagères de métal prévu à cet effet. Un bassin de rétention a été installé sous les barils d'huile neuve afin de prévenir les déversements.

L'aire d'entreposage des MDR est localisée tout près d'un drain relié au réseau municipal (RMD, article 35) et un certain désordre y était visible. Plusieurs barils d'huile neuve étaient placés devant l'aire d'entreposage des MDR et réduisaient l'accès aux barils de MDR. Un baril plein d'huile usée était placé directement sur le sol sans cuvette de rétention, près du drain (RMD, article 35). Un autre baril de refroidisseur (eau et huile usée) était placé sur une petite cuvette de rétention sans son grillage ce qui limitait le volume disponible pour un déversement potentiel. Les autres barils de MDR étaient placés sur une cuvette de rétention rectangulaire. Tous les barils de MDR étaient identifiés, mais certains étaient placés de façon à ce que l'étiquette ne soit pas visible. Aucun des barils de MDR plein en entreposage n'avait de date du début d'entreposage. Le directeur de projet va dorénavant inscrire la date du début d'entreposage.

Lors de l'inspection, il y avait 2 barils de 205 litres de eau + époxy (70% et 30% respectivement), 2 barils de 205 litres de refroidisseur (10-20% d'huile dans de l'eau) et un baril de 205 litres d'huile usée. L'huile de coupe usée est mélangée avec les diverses huiles usées et représente environ 10 % du volume des huiles usées générées.

Le directeur de projet m'a informé que des guides seront ajoutés sur le support des huiles neuves afin d'ajouter 8 barils en entreposage (photos 6 et 7) et ainsi libérer l'aire d'entreposage des MDR. Tous les barils de MDR seront installés sur une cuvette de rétention.

Le directeur de projet m'informe qu'il est en train de faire le montage des pièces d'un séparateur d'huile (plan annexé) qui servira à séparer l'eau de l'huile des barils de refroidisseur (80-90% eau et 10-20% huile) afin de réduire les coûts d'élimination de ces MDR étant donné que l'entreprise est sous la loi de protection des créanciers. Pour cette raison les coûts de production doivent être minimisés dans toutes les étapes de production et de l'administration. Il prévoit que le séparateur sera fonctionnel d'ici 2 à 3 semaines. Lors que l'eau sera séparée de l'huile, elle sera analysée à la demande du service de l'environnement de la ville de Laval afin de satisfaire les normes applicables à leur réglementation avant qu'elle puisse être rejetée au réseau d'égout municipal de la ville. A cet effet, un courriel de l'inspecteur de la ville de Laval est annexé au rapport.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603
N/INTERVENTION SAGO:

DATE DE RÉDACTION :

2008/ 09/ 29
an mois jour

3. CONCLUSION

1. Entreposage de MDR sans cuvette de rétention près d'un drain relié au réseau d'égout municipal.
- RMD (Règlement sur les matières dangereuses) Q-2, r.15.2, article 35
2. Omission d'indiquer la date de début d'entreposage sur les contenants de MDR.
- RMD, Q-2, r.15.2, article 46

4. RECOMMANDATION(S)

Faire une inspection dans environ 1 mois pour vérifier les correctifs demandés.

Lors de cette prochaine inspection, demandé au responsable, que les factures d'élimination de MDR me soient transmises systématiquement par fax, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de MDR sur les lieux, étant donné que l'entreprise est sous la loi de protection des créanciers.

5. VÉRIFICATION

RÉDIGÉ PAR : Marie Hélène Frigon

M. Frigon

2008 / 09 / 29

an mois jour

VÉRIFIÉ PAR : André Ménard

A. Ménard

08 / 09 / 30

an mois jour

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

*Durée le responsable de corriger la situation
d'ici une semaine et de nous informer dès
que le fait sera corrigé.*

Lieu : Industries ROL Canada Ltée

N/D : 7610-13-01-0136603

Date : 2008-09-24

Photographié par : Marie Hélène Frigon

Photo # 1:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : En avant plan, support de métal qui servira au séparateur d'huile que la compagnie est en train de construire.

En avant plan, le baril noir installé sur une cuvette de rétention n'ayant pas son grillage de surface ne permettant pas de contenir un débordement potentiel.

Parmi tous ces barils, il y avait des matières dangereuses (principalement des huiles) neuves et résiduelles. En arrière plan, les barils sont installés sur une cuvette de rétention rectangulaire vendue spécifiquement pour contenir des déversements potentiels.



Photo # 2:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Tous les barils de MDR (matières dangereuses résiduelles) étaient identifiés.

Certains barils étaient placés de façon à ce que nous ne puissions pas voir l'affichage sur le baril.

Aucun des barils pleins de MDR n'avait de date de début d'entreposage. Le représentant a été informé de cette obligation réglementaire.

Photo # 3 :

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Affichage visible sur un des barils de MDR. Refroidisseur contient de l'eau contaminé à l'huile. Il contient environ 10 à 20 % d'huile usée.



Photo # 4:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Vue de la cuvette de rétention sous les Barils de MDR.

En bas à droite, contenant de 20 litres d'huile neuve qui doit être transvidé dans un contenant fermé.

Les contenants noirs de 20 litres contiennent des huiles neuves.



Photo # 5:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Baril de 205 litres d'huile usée non installé sur cuvette de rétention, par manque de place.

Voir photo 8, la présence d'un drain relié au réseau d'égout municipal, situé près de l'aire d'entreposage des matières dangereuses neuves et résiduelles.

Photo # 6 :

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Support de métal servant à l'entreposage des barils d'huile neuve.

Une cuvette de rétention en prévention des déversements a été installée sous l'aire d'entreposage des huiles neuves.



Photo # 7:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Des guides seront ajoutés sur le dessus du support en métal pour entreposer 8 barils supplémentaires d'huile neuve.

Cet ajout permettra de dégager l'aire d'entreposage des MDR situé juste à côté où des barils d'huile neuve y sont placés juste devant les barils de MDR.



Photo # 8:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Drain situé à proximité des aires d'entreposage des matières dangereuses résiduelles et neuves.


Photo # 9 :

Référence Photo : DSCN.JPG

Note :

ENVIRONNEMENT - Localisation du stockage des produits dangereux
(Démarrage de l'usine en mars 2007)

| Zone | Description | Nb |
|------|---|---------------|
| A | Liquide ou huile de procédé | 2 barils max |
| B | Liquide ou huile de procédé et stockage huile ou liquide usé ou contaminé | 32 barils max |



Rue Ernest Cormier

Rue Montée St-François

B: Aire d'entreposage des MDR et des huiles neuves.

X: Drain situé près de l'aire d'entreposage des MDR et des huiles neuves.

M Hugon 2008-09-24.

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec
Direction de Montréal, de Laval, de Lanaudière
et des Laurentides (région Laval)

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603
N/INTERVENTION SAGO: 300463047

DATE DE RÉDACTION : 2008/ 11/ 24
an mois jour

| 1. IDENTIFICATION | | |
|--|---|---|
| DATE D'INSPECTION : 2008/ 11/ 21 an mois jour | Arrivée : | 13 30 H M |
| INSPECTEUR : Marie Hélène Frigon | Départ : | 14 00 H M |
| ACCOMPAGNÉ DE : | | |
| LIEU INSPECTÉ Industries ROL canada Ltée. 875, Montée St-françois H7S 1P8 | ADRESSE POSTALE (si différente) | |
| PLAIGNANT(E) : N/A <input checked="" type="checkbox"/> | Rencontré : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | |
| NOM | ADRESSE | TÉLÉPHONE |
| PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) : | | |
| NOM art. 53-54 | FONCTION Directeur de projet | TÉLÉPHONE (450) 361-0403 # 1360 (450) 727-1200 FAX : (450) 727-1203 |
| PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) (inscrire le nombre dans la case) : | | |
| PHOTO(S) : <input type="checkbox"/> | CROQUIS : <input type="checkbox"/> | PLAN(S) : <input type="checkbox"/> CARTE(S) : <input type="checkbox"/> |
| ÉCHANTILLONS : <input type="checkbox"/> Eau | <input type="checkbox"/> Air | <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/> MDR |
| Autre, préciser : | | |
| BUT(S) : Vérifier si les correctifs demandés concernant l'entreposage des matières dangereuses résiduelles ont été apportés, tel que demandés lors de l'inspection du 24 septembre 2008. | | |

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603
N/INTERVENTION SAGO: 300463047

DATE DE RÉDACTION :

2008/ 11/ 24
an mois jour

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Le directeur de projet m'accompagne.

Entreposage des matières dangereuses.

Il y avait un baril plein de refroidisseur identifié avec la date d'entreposage (photo2).

Un autre baril à demi plein d'huile usée identifié (photo2).

Tous les barils de matières dangereuses neuves et résiduelles sur le plancher étaient placés sur cuvette de rétention. (photos 2 et 3).

Le directeur m'a dit que l'élimination des MDR sera faite lorsqu'il y aura 4 barils de MDR en entreposage.

Les matières dangereuses neuves sont placées sur un support de rangement prévu à cet effet. Des palettes de bois ont été ajoutées et fixées au-dessus du support afin d'augmenter la capacité d'entreposage de ces barils. Il y a une cuvette de rétention placée sous ce support.

De cette façon, de la place a été libérée pour l'entreposage des MDR (matières dangereuses résiduelles) sur les cuvettes de rétention sur le plancher.

Le montage du séparateur d'huile n'était pas encore terminé. Le directeur ne savait pas s'il allait le mettre en fonction, car la différence de coût entre l'élimination de l'huile usée avec de l'eau ou sans eau est moins grande qu'il pensait.

Il va me transmettre l'information à ce sujet.

Il a été demandé au directeur de projet de me transmettre pas fax les copies de factures d'élimination des MDR au fur et à mesure, afin de s'assurer qu'il n'y aie pas plus de 5 barils de MDR en entreposage (1000 kg).

3. CONCLUSION

Aucune infraction constatée lors de l'inspection.

4. RECOMMANDATION(S)

Fermer le dossier

5. VÉRIFICATION

RÉDIGÉ PAR : *Marie Hélène Frigon*

M. Frigon

2008/ 11 24

an mois jour

VÉRIFIÉ PAR : *André Ménard*

Ménard

08/ 11/ 24
an mois jour

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Lieu : Industries ROL

N/D : 7610-13-01-00144-03

Date : 2008-11-21

Photographié par : Marie Hélène Frigon

Photo # 1:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Des palettes de bois ont été fixées sur le support de métal afin d'augmenter la capacité d'entreposage des barils de matières dangereuses neuves, afin de libérer l'espace pour les MDR (matières dangereuses résiduelles).



Photo # 2:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Un baril de refroidisseur (huile et eau) plein identifié avec la date d'entreposage sur cuvette de rétention.

Un baril à demi plein d'huile usée identifié sur cuvette de rétention.

Les autres barils sont des matières dangereuses neuves (huiles) sur cuvette de rétention.

Photo # 3 :

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Vue globale de l'aire d'entreposage des matières dangereuses neuves et résiduelles.



Signature :

Date :

Page 1 de 1

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec
Direction de Montréal, de Laval, de Lanaudière
et des Laurentides (région Laval)

N/RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-13-01-0136603
N/INTERVENTION SAGO: 300498836

DATE DE RÉDACTION : 2009/ 10/ 26
an mois jour

| 1. IDENTIFICATION | | |
|--|---|--|
| DATE D'INSPECTION : 2009/ 10/ 26 an mois jour | Arrivée : | 10 15 H M |
| INSPECTEUR : Marie Hélène Frigon | Départ : | 11 15 H M |
| ACCOMPAGNÉ DE : | | |
| LIEU INSPECTÉ Industries ROL canada Ltée. 875, Montée St-françois H7S 1P8 | ADRESSE POSTALE (si différente) | |
| PLAIGNANT(E) : N/A <input checked="" type="checkbox"/> | Rencontré : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | |
| NOM | ADRESSE | TÉLÉPHONE |
| PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) : | | |
| NOM art. 53-54 | FONCTION Directrice de projet | TÉLÉPHONE (450) 361-0403 # 1260 (450) 727-1200 FAX : (450) 727-1203 |
| PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) (inscrire le nombre dans la case) : | | |
| PHOTO(S) : <input type="checkbox"/> | CROQUIS : <input type="checkbox"/> | PLAN(S) : <input type="checkbox"/> CARTE(S) : <input type="checkbox"/> |
| ÉCHANTILLONS : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/> MDR | | |
| Autre, préciser : Facture d'élimination de MDR. | | |
| BUT(S) : Vérifier la gestion des MDR. | | |

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Le directeur de projet a quitté l'entreprise et une dame le remplace.

Elle m'informe que l'équipement du département de fabrication des joints d'étanchéité a été complètement démantelé pour être envoyé au Mexique. Toutes les machines ont été vidées de leur contenu en huile de lubrification ou de refroidisseur. Ce démantèlement a généré 22 barils de MDR (17 d'huiles usées et 5 de refroidisseur) qui ont été acheminés chez Recyclex. Cette fermeture d'un département va réduire environ de 50% la génération de MDR dans l'usine.

L'aire d'entreposage des MDR a été déplacée. Les MDR sont maintenant entreposées dans une petite pièce sur plancher de béton avec un drain bouché.

Il y avait 2 barils d'eau et époxy identifiés, sans date d'entreposage. L'un était sur cuvette de rétention et l'autre non. La directrice m'a dit qu'elle ne connaissait pas le règlement concernant la date d'entreposage. Elle va dorénavant inscrire les dates sur les contenants.

La directrice a comme habitude d'éliminer les matières dangereuses dès qu'ils ont 3 barils en entreposage afin d'éviter d'avoir plus de 1000 Kg à la fois.

Les factures d'élimination des MDR seront conservées.

L'aire d'entreposage des matières dangereuses neuves a aussi été déplacée. L'aire d'entreposage est protégée par une cuvette de rétention.

3. CONCLUSION



-MDR entreposées, sans date d'entreposage inscrite sur le contenant.
Règlement sur les matières dangereuses c.Q-2, r.15.2, article 46.

4. RECOMMANDATION(S)

Un courriel a été transmis à la directrice pour confirmer les correctifs demandés lors de l'inspection.

Attendre la confirmation courriel que les correctifs demandés ont été apportés.

5. VÉRIFICATION

| | | |
|---|--|--------------|
| RÉDIGÉ PAR : <i>Marie Hélène Frigon</i> |  | 2009/ 10 26 |
| | | an mois jour |
| VÉRIFIÉ PAR : <i>André Ménard</i> |  | 02/ 01 30 |
| | | an mois jour |

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Lieu : LES INDUSTRIES ROL CANADA LTÉE

N/D : 7610-13-01-00136603

Date : 2009-10-23

Photographié par : M Hélène Frigon

Photo # 1:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Deux barils de MDR d'eau et époxy identifiés.

L'un est sur cuvette de rétention et l'autre ne l'est pas.

Le baril à gauche est vide.

Plancher de béton, sans drain à proximité.



Photo # 2:

Référence Photo : DSCN.JPG

Note : Entreposage des matières dangereuses neuves.

Toutes les photographies incluses dans ce rapport ont toutes été prises par M Hélène Frigon avec un appareil photo Canon Power Shot A-550.

La disquette d'enregistrement des photos est demeurée en sa possession jusqu'à son retour au bureau. Elle a alors transféré les photos vers son ordinateur qui est protégé par un mot de passe distinct.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle représentation de ce qu'elle a vu sur les lieux de l'inspection. La directive sur la gestion des photos numériques de juin 2009 a été respectée. Cependant certaines photos peuvent avoir été éclaircies et contrastées, certaines peuvent avoir été retournées pour en faciliter la lecture à l'aide des logiciels Canon Photostitch 3.1 et Microsoft Photo Editor.

| | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1 Identification | | |
| Date de l'intervention : 2019-09-19 | Heure de début : 11 h 20 | Heure de fin : 11 h 33 |
| Intervention effectuée par : Samira Graïne | | |
| Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1.1 Demande | | <input type="checkbox"/> SO |
| N° de demande : 200682433 | Type de demande : Programme de contrôle | |
| Objet de la demande : I-5 Entreprises et activités non visées par le PRRI | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| 1.2 Intervention | |
| N° d'intervention : 301409844 | Type d'intervention : Inspection |
| N° de gestion doc. : 7610-13-01-01366-03 SG | N° de document : 401854306 |
| But de l'intervention : Vérifier la conformité environnementale dea activités | |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 2 Lieu concerné par l'intervention | | ↓↑ - + |
| 1 | Nom du lieu : Les Industries Rol Canada Itée (anciennement) | |
| | Nom usuel du lieu : Maison en Gros (nouvelle compagnie active en ce lieu) | |
| | N° du lieu : X2140121 | Type de lieu : Industrie |
| | Localisation du lieu : Adresse du lieu : 875, montée Saint-François. Laval (Québec) H7C 2S8 | |
| | Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,6262732606 ; -73,6537740143 | |

| 3 Intervenant du lieu | | | | | | ↓↑ - + |
|------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|-----------------|--------|
| # | Nom | Implication dans le lieu | Adresse postale | N° intervenant SAGO | N° de lieu SAGO | |
| 1 | Anciennement Les industries Rol (Canada) Itée | / | 1900-800 boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B1X9 | 90486119 | X2140121 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 Condition météo | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) | | | | | | ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| # | R | C | Nom | Fonction | N° de téléphone | |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | vendeuse dans le magasin | --- | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 5.1 Mode d'identification | | | | | |
| But expliqué : | | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> s. o. | |
| Mode d'identification : | | <input type="checkbox"/> verbale | <input type="checkbox"/> preuve de statut | | |
| But expliqué à/Identification faite auprès de : la vendeuse | | | | | |

| 6 Plainte | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
|---|---------------|--|--|--|--|---|
| 7 Photo numérique | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
| 8 Grille d'intervention annexée | | | | | | ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO |
| 9 Autre pièce annexée au rapport | | | | | | ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO |
| # | Type de pièce | Titre | | | | |
| | document | extrait du registre foncier et registraire des entreprises | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 10 Équipement utilisé | | | | | | ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO |
| 11 Échantillon | | | | | | ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 12 Mise en contexte | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> SO |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

13 Description de l'intervention

Au 875, montée Saint-François, se trouve un magasin de commerce de produits de maison, nommé *Maison en Gros*.
La vendeuse rencontrée sur place m'informe qu'il y a plusieurs années que la compagnie *les Industries Rol Canada Ltée* n'opère plus en ce lieu.
Le lieu a ensuite été occupé par une compagnie de vente de literie: *Literies UniversellesPAGA Inc.* aussi propriétaire du bâtiment.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

Numéro NEC de la compagnie Les industries Rol (Canada) Ltée : 1142652586. Cette compagnie est déclarée en faillite.
L'ancien propriétaire du terrain était la compagnie *Universal Linens Paga Inc.* laquelle est radiée.
La dernière déclaration annuelle date du 20 août 2009, voir NEC numéro 1144042109

15 Conclusions

- Roll canada n'est pas active à Laval. Cette entreprise est déclarée en faillite.
- Au 875, montée Masson il y a un magasin de vente de produits de maison qui se nomme « Magasin en Gros » qui opère en ce lieu.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO


17 Recommandation

Ainsi, je recommande de fermer cette intervention.

Rédigé par : Samira Graïne

Fonction : inspectrice

Signature :



Date de signature : 2019-09-24

18 Vérification du rapport d'intervention SO
Selon les directives internes, cette intervention ne nécessite pas de vérification par le chef d'équipe.