

PAR COURRIEL

Québec, le 15 janvier 2020

Objet : Demande d'accès n°2019-11-024– Lettre de réponse

Maître,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 8 novembre dernier, concernant une copie de tous les documents à l'égard du déversement de produits pétroliers qui a eu lieu le 9 octobre 2019 dans la municipalité de Vaudreuil-Dorion.

Les documents suivants sont accessibles. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence du 9 octobre 2019, 8 pages;
2. Photos du 9 octobre 2019, 2 pages;
3. Rapport d'intervention d'urgence du 11 octobre 2019, 5 pages;
4. Photos du 11 octobre 2019, 2 pages;
5. Compte rendu d'appel ligne Urgence-Environnement (1), 2 pages;
6. Compte rendu d'appel ligne Urgence-Environnement (2), 2 pages;
7. Compte rendu d'appel ligne Urgence-Environnement (3), 2 pages;
8. Compte rendu d'appel ligne Urgence-Environnement (4), 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). De plus, nous vous informons que nous ne pouvons vous remettre certains documents demandés suivant l'article 34 de la Loi.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Liviu Comsulea, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel liviu.comsulea@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

(Original signé)

Julie Samuël

p. j. 11

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec
	Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie Région : Montérégie

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement : 2019-10-09	Heure de l'évènement : 14 h		
Date du signalement :	Heure du signalement : 14 h 30		
Date de l'intervention : 2019-10-09	Heure de début : 16 h 06	Heure de fin : 18 h 40	
Intervention effectuée par : Fabrice Kamion			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande : 200394964	Type de demande : Urgence
Objet de la demande : Intervention d'Urgence-Environnement 2014-2050 Montérégie	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301423379	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° de gestion doc. : 7110-16-19-71050	N° de document : 401863155
But de l'intervention : Déversement de diesel au 1430, montée Labossière à Vaudreuil-Dorion	
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
53-54		53-54	

1.4 Produits en cause								- + <input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Diesel	1202	3 - Liquides inflammables	Liquide	Approximative	5000	inconnue	Litre	

2 Lieu concerné par l'intervention		- +
1	Nom du lieu : Zac-Tranz	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2182466	Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1430, montée Labossière Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,390547222200:-74,074586111100	
Milieu impacté : <input checked="" type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface		

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
9109-2353 Québec Inc.	locataire/exploitant agricole	5600, chemin Saint-François Montréal (Québec) H4S 1B4	Y2189686	X2182466	

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : Journée ensoleillée, pas de pluie		<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					- + <input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Kenneth Bursey	président	53-54	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Marc Sauvé	Président de Pavage Vaudreuil	Bur.:450-455-2153	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Mohammad Hosseini	Président Fondasol	53-54	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Stéphane Massicotte	Chef de division/Service sécurité incendie - Vaudreuil	Bur.:450-455-3371, poste 2803	

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : personnes rencontrées			

6 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 20	Nombre de photos intégrées au rapport : 20	
<p>Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Fabrice Kamion avec un appareil photo de type CanonPC2275. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\kamfa01\Urgences\7710-16-19-71050\2019-10-09</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.</p>		

6.1 Modification apportée aux photos numériques	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	-----	--


7 Grille d'intervention annexée	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	-----	--

8 Autre pièce annexée au rapport			- +	<input type="checkbox"/> SO
Type de pièce	Numéro	Titre		
Croquis	01	Croquis		
Autre	02	Rôle d'évaluation foncière pour le lot rénové 1v673 929 à Vaudreuil-Dorion		
Sélectionner une valeur				
Sélectionner une valeur				

9 Équipement utilisé			- +	<input type="checkbox"/> SO
Type d'équipement	Modèle	Commentaire		
GPS	GPSmap76Cx			

10 Échantillon	- +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------	-----	--

11 Journal des opérations (rapport détaillé)				- +	
Date	Heure	Activités			
1	2019-10-09	16h06	De :	16h06	
			À :	18h40	
			<p>J'arrive sur les lieux au 1430 Montée de Labossière à Vaudreuil-Dorion, les pompiers m'indiquent où stationner le véhicule. Je stationne le véhicule et me présente au poste de commandement. Le commandant m'explique la situation : il y aurait glissement de terrain au 888, Montée de Labossière, où sont entreposés divers matières résiduelles et équipements lourds. Et cela aurait occasionné le déversement des hydrocarbures.</p> <p>Il me mentionne qu'un ingénieur, spécialiste en sol vient d'arriver, il doit d'abord faire un diagnostic de la situation avant toute autre intervention car le terrain semble fragile.</p> <p>Je me présente auprès de l'ingénieur qui m'invite à faire le tour des lieux avec lui et les pompiers. Nous nous rendons au 888 où nous constatons la présence de plusieurs piles de matières résiduelles (pierres concassées et non concassées). Nous constatons le sol présent plusieurs crevasses.</p> <p>L'ingénieur explique qu'il y a eu glissement de terrain, c'est qui a possiblement occasionné le soulèvement de terrain au 1430 avec déversement de diesel.</p> <p>Il demande aux pompiers de ne faire aucune intervention au 888 car toute présence d'un camion lourd avec mouvements du sol peut occasionner des glissements rétrogressifs.</p> <p>Nous retournons au 1430 où il autorise les pompiers à intervenir avec prudence pour faire descendre le camion et la citerne de diesel suspendus dans les auteurs à cause du glissement de terrain.</p> <p>Je demande au propriétaire et responsable de l'entreprise qui exploite au 1430, la quantité et le produit à l'intérieur du diesel. Il me déclare que c'est du diesel et il y aurait environ 9 000 litres. Il estime qu'un minimum de 5 000 litres se seraient coulés dans l'environnement. Les pompiers ont mis de l'absorbant pour limiter les impacts.</p> <p>Je constate que le diesel a atteint le fossé. Par contre, compte tenu de la situation fragile et incertaine du lieu, l'ingénieur ne recommande pas d'autres travaux dans la zone, la nuit tombe.</p> <p>Les pompiers réussissent à faire descendre le camion et la citerne (voir photos).</p>		

11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +		
		<p>Je demande au propriétaire de prendre toutes les mesures pour récupérer les hydrocarbures et restaurer les lieux.</p> <p>Il me mentionne être en discussion avec ses assurances pour trouver une entreprise compétente pouvant exécuter les travaux de nettoyage.</p> <p>Je le remercie, je l'informe qu'un suivi sera fait par le ministère.</p> <p>Je quitte les lieux.</p>
12 Vérification complémentaire à l'intervention <input checked="" type="checkbox"/> SO		
13 Conclusion		
Des mesures d'atténuation sont prises pour limiter les écoulements. Les travaux de nettoyage sont prévus pour le lendemain.		
14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		
15 Autres éléments pertinents <input checked="" type="checkbox"/> SO		
16 Recommandations		
Ainsi, je recommande de faire un suivi afin de s'assurer que les lieux sont nettoyés.		
Rédigé par : Fabrice Kamion		Fonction : Intervenant Urgence-Environnement
<p></p> <p>Signature :</p>		Date de signature : 2019-10-22
17 Vérification du rapport		
Approuvé par : Christian Blanchette		Fonction : Coordinatrice régionale d'Urgence-Environnement
Signature :	ORIGINAL SIGNÉ	Date :
Commentaires :		

Croquis



Rôle d'évaluation foncière pour le lot rénové 1 673 929 à Vaudreuil-Dorion

Rôle d'évaluation foncière

Municipalité de: **Vaudreuil-Dorion**

en vigueur pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse: **1430 MONTEE LABOSSIÈRE**
Cadastre(s) et numéro(s) de lot: **1673929**
Numéro matricule: **5927-79-8891-0-000-0000**
Utilisation prédominante: **Transport par véhicule moteur (infrastructure)**
Numéro d'unité de voisinage: **2000**
Dossier n°: **1021847**

2. Propriétaire

Nom: **9251-9487 QUEBEC INC**
Statut aux fins d'imposition scolaire:
Adresse postale: **5600 CHEMIN SAINT-FRANCOIS, SAINT-LAURENT QC H4S 1B4**
Date d'inscription au rôle: **2016-02-24**

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

<u>Caractéristiques du terrain</u>		<u>Caractéristiques du bâtiment principal</u>	
Mesure frontale:	60.95 m	Nombre d'étages:	1
Superficie:	9 647.90 m²	Année de construction:	1989
		Aire d'étages:	
		Genre de construction:	
		Lien physique:	
		Nombre de logements:	
		Nombre de locaux non résidentiels:	1
		Nombre de chambres locatives:	

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Date de référence au marché: **2017-07-01**
Valeur du terrain: **482 400 \$**
Valeur du bâtiment: **522 800 \$**
Valeur de l'immeuble: **1 005 200 \$**
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur: **991 500 \$**

5. Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation: **Non résidentielle classe 10**

Valeur imposable de l'immeuble: **1 005 200 \$** Valeur non imposable de l'immeuble: **0 \$**

Répartition des valeurs	Source législative			
	Montant	Nom de la loi	Article	Alinéa
Terrain imposable	482 400 \$			
Bâtiment imposable	522 800 \$			
Immeuble imposable	1 005 200 \$			



IMG_0246.JPG

Photo 01 : Soulèvement de terrain avec de la machinerie lourde



IMG_0247.JPG

Photo 02 : soulèvement de terrain à l'endroit où le camion était stationné au 1430 Labossière



IMG_0251.JPG

Photo 03 : Crevasses



IMG_0252.JPG

Photo 04; Vue du réservoir de diesel dans les hauteurs, suite au soulèvement de terrain



IMG_0254.JPG Photo 05 : Vue du déversement de diesel dans l'environnement



IMG_0260.JPG

Photo 06 : Vue du déversement de diesel dans l'environnement



IMG_0266.JPG

Photo 07 : Vue du réservoir de diesel ramené au sol par les pompiers

Photos prises lors de l'intervention terrain - Urgence Environnement
2019-10-09



IMG_0246.JPG



IMG_0247.JPG



IMG_0248.JPG



IMG_0249.JPG



IMG_0250.JPG



IMG_0251.JPG



IMG_0252.JPG



IMG_0253.JPG



IMG_0254.JPG



IMG_0255.JPG

Photos prises lors de l'intervention terrain - Urgence Environnement
2019-10-09



IMG_0257.JPG



IMG_0258.JPG



IMG_0259.JPG



IMG_0260.JPG



IMG_0261.JPG



IMG_0262.JPG



IMG_0263.JPG



IMG_0264.JPG



IMG_0265.JPG



IMG_0266.JPG

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec
	Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie Région : Montérégie

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement : 2019-10-09	Heure de l'évènement : h		
Date du signalement :	Heure du signalement : h		
Date de l'intervention : 2019-10-11	Heure de début : 11 h	Heure de fin : 13 h 30	
Intervention effectuée par : Fabrice Kamion			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande : 200394964	Type de demande : Urgence
Objet de la demande : Intervention d'Urgence-Environnement 2014-2050 Montérégie	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301425450	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° de gestion doc. : 7110-16-01-71050	N° de document : 401863471
But de l'intervention :	À la suite de l'intervention du 9 octobre 2019, le responsable du lieu qui devrait informer le ministère des travaux de récupération du diesel n'a pas fait signe de vie. Compte tenu de la longue fin de semaine qui se pointe et des précipitations possibles, il a été décidé que l'urgence environnement fasse le Suivi du déversement de diesel au 1430, montée Labossière à Vaudreuil-Dorion
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone

1.4 Produits en cause								- + <input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Diesel	1202	3 - Liquides inflammables	Liquide	Approximative	5 000	Inconnu	Litres	

2 Lieu concerné par l'intervention		- +
1	Nom du lieu : Zac-Tranz	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2182466	Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1430, montée Labossière Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,390547222200:-74,074586111100	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface		

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
9109-2353 Québec Inc.	Locataire	5600, chemin Saint-François Montréal (Québec) H4S 1B4	Y2189686	X2182466	

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					- + <input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M.Kenneth Burse	président	53-54	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Richard Landriault	Directeur technorm	53-54	

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : personnes rencontrées			

6 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 21	Nombre de photos intégrées au rapport : 5
--	--

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Fabrice Kamion avec un appareil photo de type CanonPC2275. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\kamfa01\Urgences\7710-16-19-71050\2019-10-11

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

6.1 Modification apportée aux photos numériques - + SO**7 Grille d'intervention annexée** SO**8 Autre pièce annexée au rapport** - + SO

Type de pièce	Numéro	Titre
Croquis	01	Croquis
Autre	02	Photos

9 Équipement utilisé - + SO

Type d'équipement	Modèle	Commentaire
GPS	GPSmap76Cx	

10 Échantillon - + SO**11 Journal des opérations (rapport détaillé)** - +

Date	Heure	Activités
1	2019-10-11	11h
		De : 11h À : 13h30
		J'arrive au 1430 Montée Labossière à Vaudreuil-Dorion. Je stationne le véhicule dans le stationnement. J'y rencontre le responsable du lieu ainsi que le responsable de firme mandatée pour réaliser les travaux de nettoyage.
		Je me présente et je leur explique l'objet de ma visite : faire un suivi des travaux de récupération du diesel déversé.
		Le responsable de la firme m'explique qu'ils sont sur les lieux depuis le matin. Les travaux d'excavation avancent bien, les sols contaminés sont entreposés momentanément sur des bâches dédiées avant d'être acheminées vers le site autorisé pour traitement.
		Il me dit que le diesel a atteint le fossé. Après vérification, je constate que même le fossé en arrière du 888 Montée Labossière a été contaminé par le diesel.
		Je lui demande de nettoyer aussi cette partie du fossé. Je recueille des données géoréférencées de limites de section des fossés qui doivent être nettoyées : Fossé ZAC-Tranz : de 45° 23' 24.5 " ; 74° 04' 26.8" à 45° 23' 23.5 " ; 74° 04' 25.00" Fossé en arrière du 888, Labossière jusqu'au point 45° 23' 24.5 " ; 74° 04' 26.8" (voir croquis ci-dessous).
		Je lui demande également de transmettre au ministère les informations suivantes : Les certificats d'analyses de sols contaminés et du niveau de réhabilitation; le lieu où les sols contaminés seront traités ainsi que le volume de celles-ci.
		Je le remercie, je lui remets ma carte d'affaires et je quitte les lieux.

12 Vérification complémentaire à l'intervention SO**13 Conclusion**

Lors de cette intervention, j'ai constaté que les travaux de récupération sont en cours.

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO**15 Autres éléments pertinents** SO

16 Recommandations

Ainsi, je recommande de transférer le dossier au service régulier pour suivi

Rédigé par : Fabrice Kamion Fonction : Intervenant Urgence-Environnement

Signature :  Date de signature : 2019-10-22

17 Vérification du rapport

Approuvé par : Christian Blanchette Fonction : Coordinatrice régionale d'Urgence-Environnement

Signature : ORIGINAL SIGNÉ Date :

Commentaires :

Croquis



Légende :  section du fossé à nettoyer  Point GPS délimitant les sections du fossé à nettoyer



IMG_0278.JPG

Photo 01: Vue du camion et du réservoir qui contenait le diesel qui s'est déversé dans l'environnement



IMG_0275.JPG

Photo 02: Vue de l'entreposage de sols contaminés entreposés sur une bâche



IMG_0280.JPG

Photo 03: Vue du diesel dans le fossé longeant le 1430 Montée Labossière



IMG_0287.JPG

Photo 04: Vue des travaux d'excavation



IMG_0281.JPG

Photo 05: Vue des hydrocarbures au fossé à l'intersection du fossé

Photos Intervention terrain - Urgence-environnement
2019-10-11



IMG_0267.JPG



IMG_0268.JPG



IMG_0269.JPG



IMG_0270.JPG



IMG_0271.JPG



IMG_0272.JPG



IMG_0273.JPG



IMG_0274.JPG



IMG_0275.JPG



IMG_0276.JPG

Photos Intervention terrain - Urgence-environnement
2019-10-11



IMG_0277.JPG



IMG_0278.JPG



IMG_0279.JPG



IMG_0280.JPG



IMG_0281.JPG



IMG_0282.JPG



IMG_0283.JPG



IMG_0284.JPG



IMG_0285.JPG



IMG_0286.JPG

Photos Intervention terrain - Urgence-environnement
2019-10-11



IMG_0287.JPG

COMPTE RENDU D'APPEL LIGNE UE

		# Intervention SAGO (UE) :	
		# C.R. COG : 16-UE-S-191009-10116-UE-S-191009-75	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) :	
Date de l'appel au COG : 2019-10-09		Heure réception appel : 14:30	
Date événement : 2019-10-09		Heure événement : 14:00	
		Reçu par : Martin Genest	
		Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT			
Nom de la ville : Vaudreuil -Dorion		Adresse de l'événement : 4300 monté Labossière	
N° de la ville : 71050		Précisions sur la localisation (point de repère) :	
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité :	
1 : Sol	2 : -----	3 : -----	4 : -----
Précisions milieu touché :		non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Type d'événement : -----		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : Grue qui s'est effondré. Le sol s'est soulevé d'une quinzaine de pied. Reservoir de diesel (12000 litres) qui s'est déversé. L'accident a créé un soulèvement de terrain de 15 pieds.			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Pompiers sur place, GHD,			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit (s) en cause : Hydrocarbures	Détail : diesel	Qté déversée : inconnu	Qté réservoir (si connu) : 12 000 litres
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : 53-54	Fonction : 53-54	N° de téléphone : 514 #739-5225	
Organisme : Zac Tranz			
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : 53-54	
Organisme :	Adresse :	N° de téléphone : #	
Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)	Adresse :	N° de téléphone : #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-16 Montérégie		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14:35	
Nom de l'intervenant de garde UE : Stephane De Garie		Heure du retour d'appel : 14:40	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 14:45			
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----	
Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :		
Commentaires :			
		Signature intervenant UE : _____ DATE : _____	
Commentaires :			
		Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____	



		# Intervention SAGO (UE) :	
		# C.R. COG : 16-UE-S-191009-75	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) :	
Date de l'appel au COG : 2019-10-09		Heure réception appel : 14:30	
Date événement : 2019-10-09		Heure événement : 14:00	
		Reçu par : Martin Genest	
		Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT			
Nom de la ville : Vaudreuil -Dorion		Adresse de l'événement : 4300	
N° de la ville : 71050		monté Labottière	
Milieu touché		Précisions sur la localisation (point de repère) :	
1 : Sol		Présence de cours d'eau à proximité :	
2 : -----		non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
3 : -----			
4 : -----			
Précisions milieu touché :			
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Type d'événement : -----		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : Grue qui s'est effondré. Le sol s'est soulevé d'une quinzaine de pieds. Reservoir de diesel (12000 litres) qui s'est déversé. L'accident a créé un soulèvement de terrain de 15 pieds.			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Pompiers sur place, GHD,			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit (s) en cause : Hydrocarbures		Qté déversée : inconnu	
Détail : diesel		Qté réservoir (si connu) : 12 000 litres	
Produit (s) en cause : -----		Qté déversée :	
Détail :		Qté réservoir (si connu) :	
Produit (s) en cause : -----		Qté déversée :	
Détail :		Qté réservoir (si connu) :	
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	
		Qté réservoir (si connu) :	
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : 53-54		Fonction : 53-54	
Organisme : Zac Tranz		N° de téléphone : 514 #739-5225	
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input type="checkbox"/>		Fonction :	
Organisme :		N° de téléphone : 53-54	
		Adresse :	
		N° de téléphone : #	
Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)		Adresse :	
		N° de téléphone : #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-16 Montérégie		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14:35	
Nom de l'intervenant de garde UE : Stephane De Garie		Heure du retour d'appel : 14:40	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 14:45			
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----	
Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :	
Commentaires :			
		Signature intervenant UE : _____ DATE : _____	
Commentaires :			
		Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____	

		# Intervention SAGO (UE) :	
		# C.R. COG : 16-UE-S-191009-97	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) : 16-UE-S-191009-75	
Date de l'appel au COG : 2019-10-09	Heure réception appel : 15:32	Reçu par : Martin Genest	
Date événement : 2019-10-09	Heure événement : 14:00	Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT			
Nom de la ville : Vaudreuil -Dorion		Adresse de l'événement : 4300 monté Labossière	
N° de la ville : 71050		Précisions sur la localisation (point de repère) :	
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité :	
1 : Sol	2 : -----	3 : -----	4 : -----
Précisions milieu touché :		non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Type d'événement : -----		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : SUIVI : DEMANDE DE RAPPEL DE LA PART DU CHEZ DE LA DIVISION DES OPERATION DU SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE VAUDREUIL Grue qui s'est effondré. Le sol s'est soulevé d'une quinzaine de pied. Reservoir de diesel (12000 litres) qui s'est déversé. L'accident a créé un soulèvement de terrain de 15 pieds.			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Pompiers sur place, GHD,			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit (s) en cause : Hydrocarbures	Détail : diesel	Qté déversée : inconnu	Qté réservoir (si connu) : 12 000 litres
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : 53-54	Fonction : 53-54	N° de téléphone : 514 #739-5225	
Organisme : Zac Tranz			
Nom personne à rappeler : Stephane Massicotte ou IDEM à précédent <input type="checkbox"/>	Fonction : Chef division operation	N° de téléphone : 53-54	
Organisme : S.I. Vaudreuil	Adresse :	N° de téléphone : #	
Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)	Adresse :	N° de téléphone : #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-16 Montérégie		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14:34	
Nom de l'intervenant de garde UE : Stephane De Garie		Heure du retour d'appel : 14:36	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :			
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----	
Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :	
Commentaires :			
Signature intervenant UE : _____ DATE : _____			
Commentaires :			

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____

				# Intervention SAGO (UE) :	
				# C.R. COG : 16-UE-S-191009-82	
ALERTE Ligne UE <input type="checkbox"/> ou Ligne COG <input checked="" type="checkbox"/>				Signalement rattaché à (# C.R. COG) : 16-UE-S-191009-75	
Date de l'appel au COG : 2019-10-09		Heure réception appel : 15h33		Reçu par : Frédérick Dion	
Date événement : 2019-10-09		Heure événement : 14:00		Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT					
Nom de la ville : Vaudreuil -Dorion		Adresse de l'événement : 888 montée Labossière		Précisions sur la localisation (point de repère) :	
N° de la ville : 71050					
Milieu touché				Présence de cours d'eau à proximité :	
1 : Sol	2 : -----	3 : -----	4 : -----	non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
Précisions milieu touché :					
TYPE D'ÉVÉNEMENT					
Type d'événement : -----			Autre :		
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> (risque d'aggravation)			Précisions :		
Description sommaire de l'événement : sur le terrain de Pavage Vaudreuil, au 888 Montée Labossière, il y avait un tas de matière (terre et glaise) qui se serait liquéfiée ce qui a fait bouger la machine à concasser la roche qui s'est retrouvée sur un bâtiment faisant tomber un réservoir de carburant de 10 000 l. S.I. sur les lieux et une conseillère se dirige sur place					
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Pompiers sur place, GHD,					
PRODUIT(S) EN CAUSE					
Produit (s) en cause : Hydrocarbures		Détail : diesel	Qté déversée : inconnu	Qté réservoir (si connu) : 12 000 litres	
Produit (s) en cause : -----		Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :	
Produit (s) en cause : -----		Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :	
Produit (s) en cause (autres) :			Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :	
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :					
COORDONNÉES					
Nom interlocuteur (signalement) : Jean-Sébastien Forest		Fonction : Directeur régional		N° de téléphone : 53-54	
Organisme : DGSCSI					
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input type="checkbox"/>		Fonction :		N° de téléphone : #	
Organisme :		Adresse :		N° de téléphone : #	
Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)		Adresse :		N° de téléphone : #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>					
N° de région : DR-16 Montérégie			Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 15h34		
Nom de l'intervenant de garde UE : Stéphane De Garie			Heure du retour d'appel : 15h36		
Commentaires :					
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 15h57					
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT					
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----			
Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :			
Commentaires :					
Signature intervenant UE : _____ DATE : _____					
Commentaires :					

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____