

Bourque, Laurence

À:**Objet:** Demande fiches GTC

Bonjour,

Voici les fiches GTC demandées # 9316, 9291, 9438 et 4854.

Bonne fin de journée,

Laurence Bourque

Étudiante

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-LeMoine

2e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Tél. : (450) 928-7607 poste 222

Télécopieur : (450) 928-7625

Courriel : laurence.bourque@mddelcc.gouv.qc.ca

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9316

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 7259794 Canada inc., lot 3447005

NOM DE LA FICHE GTC : lot 3 447 004

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Huntingdon

Le Haut-Saint-Laurent

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3447005

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0926388889

LONGITUDE : -74,17425

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 9 663

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9291

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 7259794 Canada inc., lot 3447005

NOM DE LA FICHE GTC : 7259794 Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Huntingdon

Le Haut-Saint-Laurent

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3447005

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0926388889

LONGITUDE : -74,17425

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	700		
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 9 663SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente ÉliminéePROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours TerminéEAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9291

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Elzahabi, Malak

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Lot 3 447 005:

Il s'agit d'une activité visée par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains - il y a donc une obligation légale de décontaminer le terrain en vertu de la section IV.2.1 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement.

Les matières résiduelles déposées sur le site depuis 1972 doivent être retirées et déposées dans des lieux autorisés conformément à l'article 66 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Donc, il faut nous transmettre un plan de réhabilitation en vertu de l'article 31.53 de la LQE, accompagné d'un calendrier d'exécution des travaux de réhabilitation et du suivi environnemental s'il y a lieu, des études de caractérisation attestées par un expert, un avis de contamination et un résumé de l'étude de caractérisation attesté par un expert.

DATE DE CRÉATION : 2011-08-22

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-09-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-07-02

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9438

NO LIEU : X2010266

ANCIEN NO GTC :

LOCALISATION

LOCALISATION CADASTRALE INTERVENTION

COORDONNÉES EC

NO MATRIQUE :

DEC DEC MAR82

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4854

NO LIEU : 30759773

ANCIEN NO GTC : 161358

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 2871386 Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : 2871386 Canada inc. (Garage Carrigan)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

447190 - Autres stations-service

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE42, rue Châteauguay
Huntingdon (Québec)MUNICIPALITÉ

Huntingdon

MRC

Le Haut-Saint-Laurent

CODE POSTAL

J0S 1H0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

148

RANG, CONCESSION ...CADASTRE

Huntingdon, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

3230463

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 5194-83-1870

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0893583333

LONGITUDE : -74,1727944444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	1835	825	2660
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLSBenzène
Éthylbenzène
Huiles usées*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4854

NO LIEU : 30759773

ANCIEN NO GTC : 161358

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

Benoît, Paul

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Contaminants: BTEX et hydrocarbures, voir résultats d'analyse datant de mai 1992. Batteries et huiles usées, voir rapport d'inspection du 21 avril 1994.

Élément déclencheur : le bris d'un réservoir souterrain a causé la contamination du sol environnant ainsi que l'eau souterraine. Le réservoir a été excavé ainsi qu'environ 25 mètres cubes de sol contaminé. De plus, le sol est contaminé à d'autres endroits à cause de la présence d'huiles usées ainsi que de batteries d'autos qui sont disposées de façon non-conforme.

Propriétaire : réf. 27 juin 2000

Technique de réhabilitation : En 1995, Shell a procédé au démantèlement des installations ainsi que de la restauration des sols de la station-service. Usage de pompes pour retirer l'huile de la nappe phréatique. Une remise a été mise sur pied pour accueillir les huiles et les batteries.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-08-03

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-07-02