

De : Line.Fradette@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Line.Fradette@mddelcc.gouv.qc.ca]
Envoyé : 20 août 2015 14:03

À :

Objet : RE : demande d'accès à l'information - 2112, route du Président-Kennedy St-Isidore

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel le 18 août 2015.

Tel que convenu, vous trouverez en pièce jointe les documents suivants:

- fiche du système de gestion des terrains contaminés #1844, 2 pages;
- fiche du système de gestion des terrains contaminés #1861, 2 pages.


Vous noterez que des renseignements ont été masqués dans un document, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)


Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Line Fradette

*Répondante régionale de l'accès aux documents
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, route Cameron, bureau 200
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7*

 (418) 386-8000, poste 311

 fax (418) 386-8080

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1844

NO LIEU : 90399445

ANCIEN NO GTC : 1214

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dépanneur Quatre Chemins enr.

NOM DE LA FICHE GTC : **53/54**

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

44711 - Stations-service avec dépanneurs

Milieu(x) recepoteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
2112, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore (Québec)

MUNICIPALITÉ
Saint-Isidore

MRC

La Nouvelle-Beauce

CODE POSTAL

G0S 2S0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...

439p Route du Président Kennedy

CADASTRE

Saint-Isidore, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3028780

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,583333333333

LONGITUDE :

-71,066666666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		40	
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Benzène
 Éthylbenzène
 Hydrocarbures légers*
 Toluène
 Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucun

Présent

Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun

En cours

Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1844

NO LIEU : 90399445

ANCIEN NO GTC : 1214

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1992
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE 1999
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Noël, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIE L'TEE vendu début 1999
- Dossier archivé à l'été 1999.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 1999-11-15

DATE D'IMPRESSON DE LA FICHE : 2015-08-19

CHAUDIÈRE-APPALACHES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1861

NO LIEU : 55554893

ANCIEN NO GTC : 1234

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station service Shell (Saint-Isidore)

NOM DE LA FICHE GTC : Station-service Shell

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

447 - Stations-service

Milieu(x) receptriceur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

2112, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Isidore

MRC

La Nouvelle-Beauce

CODE POSTAL

G0S 2S0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

530-1, 530-2

CADASTRE

Saint-Isidore, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3028777

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,5826258897

LONGITUDE :

-71,0670518079

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	219	89	308
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène

Éthylbenzène

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Toluène

Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune

Présente

Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun

En cours

Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CHAUDIÈRE-APPALACHES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1861

NO LIEU : 55554893

ANCIEN NO GTC : 1234

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1991

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

Noël, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

L'étude de la carte topographique # 21L 11-200-0102 permet de préciser le secteur à couvrir, soit un secteur d'un rayon d'un kilomètre ayant pour centre la Station-service Shell. Il n'y a pas vraiment de barrière hydraulique visible ni de pente qui puisse indiquer le sens d'écoulement de l'eau souterraine alors la zone à couvrir lors du dénombrement de puits sur le terrain sera la totalité de la zone de un kilomètre.

L'inspecteur municipal nous a aussi indiqué qu'il n'y a aucun système d'eau potable. Puisque le dossier demeure introuvable, nous ne savons pas s'il y a eu contamination sur les terrains adjacents à la station-service.

Étant donné qu'il y a une faible pente vers le nord sur la route 173, la zone à risque pourrait se limiter au côté nord et au côté ouest du Quatre-Chemins. Il y a donc 30 puits dans la zone plus à risque.

Philippe Kirouac 2002-08-19

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-01-18

DATE D'IMPRESSIION DE LA FICHE : 2015-08-19