

Le 21 septembre 2015

Objet : Demande d'accès concernant le site de Super Soir situé au 3905, boul. Frontenac Ouest à Thetford Mines (secteur Black Lake)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 septembre 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par cette demande. Il s'agit de :

- rapport d'inspection du 14 novembre 2007, 5 pages.

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Sylvie Lessard
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

Sainte-Marie
675, route Cameron, bureau 200
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Téléphone : 418 386-8000, poste 226
Télécopieur : 418 386-8080
Courriel : sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Québec
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844
Télécopieur : 418 646-1214

Date de l'inspection :	Année 2007	Mois 11	Jour 14	Heure d'arrivée : Heure de départ :	12h45 13h05
------------------------	---------------	------------	------------	----------------------------------------	----------------

1. Identification

Secteur concerné : <input type="checkbox"/> agricole <input type="checkbox"/> hydrique <input checked="" type="checkbox"/> industriel <input type="checkbox"/> municipal	
N/Référence : 7610-12-01-05554-00	N/Intervention : 300395678
Technicien/technicienne : Gabrielle Petitclerc	Accompagné de :
Lieu inspecté : Station service Shell Super soir 3905 boul. Frontenac Ouest. Thetford Mines (secteur Black Lake) G6H 2B3	N/Lieu (SAGO): X2100766 Adresse postale (si différente) :
Lot(s) numéro(s) : 444-P	Cadastre : Cadastre du canton d'Irlande
Coordonnées géographiques : UTM NAD 83 19T 0316768 5102542	
Plaignant/plaignante : Nom/Adresse : Anonyme	Rencontre : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> S/O Téléphone : ()
Date de la rétro information au plaignant (e): aucune	
Personne(s) rencontrée(s) : Nom : Angèle Daigle Adresse :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> S/O Fonction : propriétaire Téléphone : (418) 423-4748 Cell : (418) 334-6084
Pièces annexées : <input checked="" type="checkbox"/> Photos (nbr : 4) <input type="checkbox"/> Croquis <input type="checkbox"/> Plan (no) <input type="checkbox"/> Carte (no)	
Échantillons : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/> MDR <input type="checkbox"/> Autre, préciser :	
Autres annexes : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Préciser :	
But(s) : • Vérifier le bien fondé d'une plainte concernant un déversement d'huile sur le terrain arrière et possibilité de contamination d'un puit artésien situé à proximité.	

2. Description de l'inspection

Appel téléphonique 13 novembre 2007

Je communique avec l'inspecteur municipal, M. Jean Drouin afin de vérifier si les adresses mentionnées dans la plainte sont reliées à un réseau d'aqueduc de la Ville de Thetford Mines. Les deux numéros civiques sont desservis par le service d'aqueduc. Selon les informations disponibles, il y a toujours eu une station service à cet endroit. Dernièrement il y a eu un changement de bannière.

Inspection 14 novembre 2007

Préalablement à la présente intervention, l'exploitant n'a pas été avisé du moment de notre inspection. Arrivé sur les lieux, je rencontre Mme Angèle Daigle, propriétaire. Je me présente et précise le but de l'intervention. Selon les informations disponibles la station service était anciennement desservie par la bannière Pétro-Canada. La station Shell Super Soir a ouvert ses portes en octobre 2007. Les réservoirs et les autres équipements appartenant à Pétro-Canada ont été retirés lors de la fermeture. Des réservoirs et des équipements neufs ont ensuite été installés. Le bâtiment abrite un dépanneur, une station service et un lave-auto (photo 1). L'intervenant m'informe qu'aucune modification n'a été apportée au bâtiment et aux activités.

Les drains de plancher du lave-auto sont rejetés à l'égout municipal.

Derrière le bâtiment (photo 2) je constate un réservoir d'une capacité d'environ 900L. L'intervenante m'informe que ce réservoir contient de l'huile à chauffage pour chauffer le bâtiment. Je ne constate aucune trace d'hydrocarbures.

Le numéro civique 3931 boul. Frontenac Ouest, mentionné dans la plainte, est le terrain voisin de la station service

(photo 3). Je constate sur ce terrain un puit artésien (photo 4).

De retour au bureau je communique avec le résident du 3931 boul. Frontenac Ouest. La dame m'informe que le puit n'est plus utilisé et n'est pas en état de l'être. La résidence est effectivement raccordée à l'aqueduc depuis son installation.

Conversation téléphonique 15 novembre 2007

53 / 54 propriétaire, m'informe qu'il ne possède pas de rapport de caractérisation environnemental suite à l'enlèvement des réservoirs de Pétro-Canada, puisque les travaux ont été effectués et payés par la compagnie Pétro-Canada. Lors de l'installation des réservoirs de Shell, M. Julien Fournier de la Régie du bâtiment du Québec a fait les vérifications nécessaires lors de l'installation d'équipement pétrolier à risque élevé.

Photographies :

Les photos ont été prises par la soussignée avec un appareil numérique de marque *Nikon coolpix* (modèle L11). Toutes les photos pertinentes et représentatives des observations effectuées lors de l'inspection ont été intégrées au présent rapport.

3. Conclusion

Aucune infraction n'a été constatée lors de l'inspection.

De plus, à la lumière des informations recueillies lors de l'inspection et des conversations téléphoniques, il n'y a pas lieu de croire que les eaux souterraines sont contaminées.

4. Recommandations

Fermer le dossier

5. Vérification

Rédigé par : Gabrielle Petitclerc
technicienne

Gabrielle Petitclerc
Signature

Date : 2007-11-15

Approuvé par :

David Maurice
Signature

Date : 2008-02-06

David Maurice
Coordonnateur Secteur municipal

Commentaires du vérificateur :




Photo numéro: 2

Date : 2007/11/14

Identification :

Vue arrière du bâtiment.



Photo numéro: 3

Date : 2007/11/14

Identification :

Côté du bâtiment adjacent à la résidence voisine.



Photo numéro: 4

Date : 2007/11/14

Identification :

Puit artésien de la résidence voisine.

Gabrielle Petitclerc

Photographe : Gabrielle Petitclerc


(J'atteste que ces photos n'ont fait l'objet d'aucune modification ou altération et qu'elles doivent être considérées comme étant les photos originales.)

N/Référence : 7610-12-01-05554-00

Photo(s) numéro(s) : 1

Identification : Station service Shell Super Soir avec lave-auto.

Date : 2007/11/14



Gabrielle Petitclerc

Photographe : Gabrielle Petitclerc

(J'atteste que cette vue panoramique a été constituée à partir des photos originales.)

Station service Shell Super Soir



100 m

Source(s) des données :
MRNF Année 2000

© Gouvernement du Québec, tous droits réservés, 2007.

Développement durable,
 Environnement
 et Forêts
Québec
 DR-12 CCEQ

Préparé par :
 Gabrielle Petticlerc
 2007-11-15



- Lieux sélectionnés**
- Milieu hydrique
 - Lieu d'élevage
 - Exploitation des ressources
 - Immeuble
 - Industrie
 - Lieu de traitement
 - Lieu d'entreposage
 - Matières résiduelles
 - Autres lieux
 - Lieu inactif
- Composantes - Lieux sélectionnés**
- Composante
- Orthos 40K MRNF (1993-2005)**