

Le 22 septembre 2015

**Objet : Demande d'accès concernant le site d'Ultrafort situé au 201, avenue Boyer  
à Saint-Charles-de-Bellechasse**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 septembre 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par cette demande. Il s'agit de :

1. rapport d'inspection du 28 avril 2004, 5 pages;
2. rapport d'accident technologique du 22 juin 2004, 2 pages.

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**Original signé par :**

Sylvie Lessard  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.

Sainte-Marie  
675, route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
Téléphone : 418 386-8000, poste 226  
Télécopieur : 418 386-8080  
Courriel : [sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mddelcc.gouv.qc.ca](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca)

Québec  
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100  
Québec (Québec) G2K 0B7  
Téléphone : 418 644-8844  
Télécopieur : 418 646-1214



## RAPPORT D'INSPECTION

N/DOSSIER : 7610-12-01

### 1. IDENTIFICATION

HEURE : - Arrivée : A.M h

DATE D'INSPECTION : 04/04/28  
A M J

Départ : A.M h

INSPECTEUR/INSPECTRICE

Jean-François Landry

ACCOMPAGNÉ(E) DE

LIEU INSPECTÉ

ADRESSE POSTALE (si différente)

Ultrafort-Div de Philippe Gosselin & Associés ltée  
201 avenue Boyer St-Charles.

COORDONNÉES GPS : X : W070°56'30.2"  
NAD : 83 Y : N46°46'05.3 "

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :  
NOM/FONCTION

TÉLÉPHONE

Martin Lacasse  
Inspecteur municipal

418-887-6600

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S)  
X

CROQUIS

PLANS

CARTE(S)  
X

Nombre 3

N°     

N°     

AUTRE(S) ANNEXE(S) X  
PRÉCISEZ

1. Localisation du site sur Mapblast

2.

BUT : Suivi de l'application de l'article 4 du RPRT.



## 2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

2.1- **Information du dépôt Pétrolier :** Ce site de dépôt pétrolier ont leurs réservoirs sous-terre. *Voir photo 1-2.* À l'arrière du site la rivière Boyer est en aval. La topographie est en pente moyenne vers le Sud-Est. Pas de résidence privé à l'arrière du site soit en aval. *Voir carte topographique.*

2.2- **Information aux puits et réseau d'aqueduc :** La prise d'eau de la municipalité se fait à près de 2.2 km au Nord de la municipalité, près du Lac-Saint-Charles. Ces données m'ont été fournies par Mr Martin Lacasse, inspecteur municipal. Le secteur est desservi que par un réseau d'aqueduc qui alimente la municipalité.

2.3- **Conclusion et recommandation :** Selon mes observations et données obtenus, il n'y a pas de puits de surface dans la zone du 1 km. Un suivi de l'eau souterraine ne pourrait pas être nécessaire dans le cadre de l'article 4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Le sens d'écoulement de la nappe se fait au Sud-Est, direction rivière Boyer. *Voir carte topographique.*

2.4- **Information complémentaire :** Il y a des sols en piles entreposés à l'arrière du site qui sont recouvert d'une membrane. *Voir photo P1010080 à l'ordinateur et faire un zoom in.* Il se pourrait que se soient des sols contaminés. Faudrait peut être apporter une attention spécial.

## 3. VÉRIFICATION

RÉDIGÉ PAR : Jean-François Landry (nom)  (signature) 04/04/29 (date) A M J

VÉRIFIÉ PAR : \_\_\_\_\_ (nom) \_\_\_\_\_ (signature) / / (date) A M J

Commentaires du vérificateur :



Nom : Jean-François Landry

Municipalité : Saint-Charles-de-Bellechasse

Date : 28 avril 2004


N/D : 7610-12-01-

**Photo # : 1**

Référence Photo : .JPG

Note :

Vue Sud-Est du site Ultrafort. Pas de réservoirs à la surface donc ils sont sous-terre. Il doit être un petit distributeur.



**Photo # : 2**

Référence Photo : .JPG

Note :


À l'arrière du site, ce n'est que des terrains avec un site de dépôt de terre.

**Photo # : 3**

Référence Photo : .JPG

Note :

Un réseau d'aqueduc est desservi dans cette municipalité non loin du site.





Photographié par : Jean-François Landry


# MSN Maps & Directions

Home Maps Directions

Map Size Print E-mail Save to Pocket PC

OUT







## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-12-04-19097-01

T-12-2004-06-22 - 100

Rapport détaillé: 2004-06-22:

11h00: Retour d'appel à 53/54 de 23/24 qui avait auparavant appelé à la d.r.:

Elle signale que sa compagnie a eu un déversement d'env. 20 litres d'huiles usées vers 11h00 ce matin chez Ultra fort à St-Charles. Les huiles sont tombées sur le plancher. 23/24 va récupérer.

Par la suite, 23/24 n'a confirmé qu'il était à récupérer. Un peu de produit est tombé à l'extérieur, il y a donc un peu de sols contaminés à récupérer

Fermer le dossier

par: Guy Paradis, intervenant



Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_