

Sainte-Thérèse, le 23 octobre 2015

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant l'intervention d'urgence a l'adresse
1075, Croissant des Hauteurs à Saint-Hippolyte

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit de :

- Rapport d'intervention d'urgence du 10 octobre 2015, 6 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (9 pages)

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification

Date de l'événement : 2015-10-10	Heure de l'évènement : 13 h 00	
Date du signalement : 2015-10-10	Heure du signalement : 15 h 48	
Date de l'intervention : 2015-10-10	Heure de début : 15 h 50	Heure de fin : 20 h 13
Intervenant d'urgence : Fouad Ghafir		Accompagné de :

N° intervention : 300994204	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° gestion documentaire : 7110-15-15-75045-093	N° du rapport d'urgence : 401298005
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Saint-Hippolyte- Deversement de 1000 litres de sielsel à la suite d'un incendie de 4 camions.	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Arthur Hebert	Operateur	COG	1800 643 5678

Lieu

Nom du lieu : Les Excavation Gilles Saint Onge inc.	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2157254	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1075, Croissant des Hauteurs Saint Hippolyte (Québec) J8A 1L1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,880416666700;-74,007861111100	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Les excavations Gilles St-Onge inc.		1075, Croissant des Hauteurs Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1L1	24237190

Conditions météo

SO

Ensoleillé

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel	1202		liquide	approximative	1000		litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Steven Kenestrani	Directeur Service incendie St-Hippolyte	450-565-5111

Mode d'identification

But expliqué : oui non s. o.

Mode d'identification : verbale preuve de statut

But expliqué à/identification faite auprès de : Steven Kenestrani

Photos numériques

SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 14

Nombre de photos annexées au rapport : 12

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Fouad Ghafir avec un appareil photo de type Canon power shot. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : T/Commun/Urgences_Albums/T-06-13-14-15/Interventions 2015-2016/7110-15-15-75045-093

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input checked="" type="checkbox"/> Plan		Localisation du lieu
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)				
Date	Heure	Activités		
1	2015-10-10	15h50	De : Fouad Ghafir	À : Arthur Hebert (COG) Il m'informe qu'un incendie s'est produit au 1075 Croissant des Hauteurs à St-Hippolyte. Les services incendies demandent notre présence.
2	2015-10-10	15h52	Fouad Ghafir	À : Yannick (CAUCA) Je lui demande les coordonnées de la personne responsable des services incendies sur place.
3	2015-10-10	16h00	De : Fouad Ghafir	À : Steven Kenestrani (Directeur service incendie) 450-565-5111 Il m'explique que 4 camions 12 roues ont été impliqués dans l'incendie. Environ 1000 litres de diesel au sol. Les réservoirs des camions ont fondus. Le sol est en gravier. L'incendie est maîtrisé. Un pluvial est sécurisé. Je lui demande si un cours d'eau dans le secteur. Il me dit non. L'incendie s'est produit sur le terrain de l'entreprise Excavation St-Onge. Je l'informe que j'allais me déplacer. Je lui remets mes coordonnées pour les remettre à un responsable de l'entreprise.
4	2015-10-10	16H10	De : Sophie Bélisle (Directrice – Excavation St-Onge) 450-543-8905	À : Fouad Ghafir Elle me demande quelles sont les mesures à prendre dans cette situation. Je lui demande dans un premier temps de contacter leur compagnie d'assurance afin de vérifier s'ils sont couverts pour ce type de dommage. Je l'informe si l'assurance ne prend pas en charge les travaux, ils devront contacter une compagnie spécialisée pour la décontamination du site. Elle me dit qu'elle les contactera puis elle me rappellera.
5	2015-10-10	16H30	De : Sophie Bélisle (Directrice – Excavation St-Onge) 450-543-8905	À : Fouad Ghafir Elle me rappelle et m'informe que le courtier d'assurance les rappellera afin de les informer s'ils prendront en charge la décontamination.
6	2015-10-10	16h35	De :	À : Départ
7	2015-10-10	17h25	De :	À : Arrivée sur les lieux
8	2015-10-10	17h27	De : Steven Kenestrani (Directeur service incendie)	À : Fouad Ghafir Nous allons ensemble voir les dégâts causés par l'incendie. Il me montre les trois réservoirs brûlés et l'un des réservoirs qui n'a pas été endommagé. Il n'y a pas de phase liquide de diesel. Le liquide est absorbé par le gravier du sol. Les eaux d'extinction ont été absorbées par le sol. M. Kenestrani m'indique que le pluvial a été sécurisé avec une membrane en pastique.
9	2015-10-10	17h35	De : Sophie Bélisle (Directrice – Excavation St-Onge)	À : Fouad Ghafir Elle m'informe que le courtier la rappellera pour lui donner la réponse. Elle me dit que leur entreprise fera les travaux de récupération si l'assurance ne prend pas en charge la décontamination.
10	2015-10-10	18h40	De : Fouad Ghafir	À : Sophie Bélisle (Directrice – Excavation St-Onge) Je lui demande si la compagnie d'assurance l'a rappelé. Le courtier d'assurance les a informés qu'ils ne prendront pas en charge la décontamination car le déversement provient de véhicules. Je lui remets les coordonnées de deux compagnies de récupération. Je lui demande de communiquer avec moi dès qu'une compagnie sera désignée. Je l'informe qu'un suivi sera assuré.
11	2015-10-10	18h43	De :	À : Départ.
12	2015-10-10	19h20	De : 23-24 (Courtier d'assurance)	À : Fouad Ghafir Il m'informe que Laforgue Environnement a été mandaté pour exécuter les travaux de décontamination.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

4 Conclusion

- 1000 litres de diesel se sont déversés à la suite d'un incendie impliquant 4 véhicules lourd.
- L'incendie s'est produit sur le terrain de l'entreprise Excavation St ONGE.
- Un pluvial a été sécurisé et aucun cours d'eau dans le secteur.
- Laforge environnement a été mandaté pour les travaux de décontamination.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de :

- Demander le rapport de décontamination.
- Fermer l'intervention

Autres éléments pertinents SO

<input checked="" type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$
<input type="checkbox"/> Autre :	

Rédigé par : Fouad Ghafir

Signature :	Date de signature : 2015-10-11
-------------	--------------------------------

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Menard	Fonction : Coordonnateur aux Urgences Environnementales
-----------------------------	---

Signature : art. 53-54	Date : 2015-10-13
---	-------------------

Commentaires :



Photo 1 : IMG_0867.JPG : Garage complètement détruit



Photo 2 : MG_0868.JPG : Camions calcinés.



Photo 3 : IMG_0869.JPG : Réservoir de diesel fondu



Photo 4 : IMG_0870.JPG : Camions calcinés



Photo 5 : IMG_0871.JPG : Terrain en gravier.



Photo 6 : IMG_0873.JPG : Boues de terre contaminée par l'hydrocarbure.



Photo 7 : IMG_0874.JPG : Structure métallique partiellement détruite.



Photo 8 IMG_0875.JPG : Débris métalliques.



Photo 9 : IMG_0876.JPG : Mélange de terre contaminés et de cendre.



Photo 10 : IMG_0877.JPG : Égout pluvial sécurisé. Membrane en plastique et digue de terre.



Photo 11 : IMG_0878.JPG : Idem



Photo 12 : IMG_0879.JPG Vue d'ensemble des camions brûlés.

Carte 1 : Photo aérienne du lieu de l'incendie



Garage détruit par l'incendie.