

PAR COURRIEL

Longueuil, le 4 novembre 2015

N/Réf : 2004 40490

Objet : Demande d'accès concernant :

Lots 3 916 977, 2 630 619-P, 5 197 916-P, 2 631 682, 2 631 679-P, 2 631 678
et 2 951 811 du cadastre du Québec à Longueuil

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 8 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4608 (2 pages);
2. Rapport d'accident technologique du 1er août 2014 (9 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (5)

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4608

NO LIEU : X2005010

ANCIEN NO GTC : 161078

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ville de Longueuil (rue Ste-Hélène)

NOM DE LA FICHE GTC : Longueuil (M)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Sortie de la rue Ste-Hélène (sous le viaduc)
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3616533

3916977

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5230583333

LONGITUDE : -73,5161111111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4608

NO LIEU : X2005010

ANCIEN NO GTC : 161078

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 1 août 1994. Numéro séquentiel Urgence : 191. Renversement d'un camion renfermant du diésel. Explosion et incendie. Du sol à excaver. Infiltration du réseau d'égout.

Propriétaire : terrain de juridiction fédérale, à la sortie de la rue Sainte-Hélène (sous le viaduc) de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. (réf. 2 août 1994)

À JOUR LE 30 AVRIL 2001 PAR MT ET AUTRE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-05-07

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-11-04

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR

DATE: 94.09.07

DESTINATAIRE

Nom: MARCEL ROIREAU

Organisme/autre: DESOURDY CONSTRUCTION

Télécopieur: 447-3434 Téléphone: 658-7527

EXPÉDITEUR/TRICE

Nom: PAUL LEFEBVRE

Service: URGENCE

Télécopieur: 928-7625 Téléphone: 928-7607

Commentaires: Tel que discuté, vous pouvez accepter pour concassage les débris de pavé d'asphalte enlevés par la ville de Longueuil sur la rue St-Laurent suite à l'accident du 1^{er} août 1994.

ATTENTION - CONFIDENTIALITÉ:

L'information contenue dans ce document télécopié est confidentielle et destinée uniquement à la personne identifiée ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en aviser par téléphone et nous retourner ce document par la poste.

TOUTE DISTRIBUTION, REPRODUCTION OU AUTRE UTILISATION DE CE DOCUMENT PAR UN DESTINATAIRE NON VISÉ EST STRICTEMENT INTERDITE SOUS PEINE DE SANCTION.

Nombre de pages transmises (incluant la page couverture): 1

Original suivra par courrier: Oui Non

Si vous n'avez pas reçu toutes les pages, veuillez communiquer avec nous au (514) 928-7607.

201, place Charles-Lemoyne, bureau 2.05, Longueuil (Québec), J4K 2T5

940802 11.000. Rencontre M. Landry de Récumbec et
 M. Serge Harvey de la Société "Les Ponts Jac-
 ques Cartier et Champlain Incorporée."
 Je demande que le sol contaminé soit enlevé
 sur une épaisseur d'environ 3 cm, de même
 qu'aux endroits où la végétation a
 brûlé. Je demande que l'asphalte dés-
 sa grégée soit enlevée. M. Harvey me dit
 que l'enlèvement de l'asphalte ne peut
 se faire immédiatement car elle peut ser-
 vir de base à des équipements de soutè-
 nement. Il est alors entendu que la surface
 touchée sera lavée à une pression d'environ
 2000 lbs/po² à petit débit. Je demande que le
 fossé soit excavé et les égouts pluviaux
 recouverts.

11.15. Comme il s'agit d'un terrain fédéral,
 je communique avec le service d'urgence
 d'environnement Canada et lui demande
 d'envoyer un représentant sur les lieux.

11.45 Vincent Martin et Diane Dupras se présen-
 tent sur les lieux, visite de ceux-ci et expli-
 cations des demandes. Env. Canada assurera
 le suivi.

940803 M. Landry de Récumbec m'informe qu'un
 total de 470 gallons a été récupéré.
 225 gallons le 1.08 sur les lieux et 245 gal-
 lons dans les égouts y compris à la sta-
 tion de pompage.

Signature :



Date :

940804

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T-16-940801/91

Date de l'événement : 94-08-01 Heure : 18 h 15 min Catégorie d'urgence : 3 241
 Org. impl. : Ultramar Canada Inc. // Transport Colpron Tél. : 495-6111
 Adresse : 2200 McGill Collège - mtl. // 7844 rue de l'Évêque - ville d'Anjou
 Endroit de l'acc. : Sortie de la rue St-Hélène (sous le viaduc) N° de Ville : 58030
de l'autre côté du Pont Jacques-Cartier- Ville : Longueuil

Produit en cause	État du produit L/S/G (L)			QUANTITÉS	
	Non classifié	Classification	ONU(UN)NA-	Imp. : ?	Dév. : ?
<u>diesel</u>		<u>3.2.</u>	<u>1202.</u>	<u>48000 l.</u>	<u>47000</u>
				Rec. : <u>2200 l.</u>	Sans dév. : <u>*</u>
ORGANISMES AVISÉS (O/N) _____					
DGSC _____ USP _____ AUTRES _____					

CONTAMINATION			Explications : <u>diesel déversé dans le réseau d'égout de la municipalité</u> <u>* différence a brute</u>
Eau	Air	Sol	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Type d'acc. : Route : Ferro : _____ Marit : _____ Aérien : _____ Réser : _____ Dév. sauvages : _____ Autres : _____
 Explications : Canion citerne a eu un accident et a déversé le contenu de sa citerne -

Signalé par : Pierre Lavoie - S.Q. - 442-1035 Appel reçu à : 18 h 50 min
Nichel Cyr - police Longueuil - 646-8500
 Organisme : _____ Tél. : _____ Date : 94-08-01

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) Émission d'un certificat d'urgence (O/N)
 Urgence-Environnement Québec : Marie-France Dupuis Rendu sur les lieux à 19 h 50 min
Paul Lefebvre Quitte les lieux à 00 h 30 min

Représentant de la cie impliquée : Maunice Dépatie - Articles 53-54 de la L.A.D. 2-tel: 640-2308.

Responsables municipaux : S.Q., Policier Longueuil, incendie Longueuil (voir rapport)

Autres : travaux publics.

Transféré à : <u>ENCA</u>	N° de circulation : _____	ZONE : _____	PÉRIODE DE TRAITEMENT		
	X : _____	Y : _____	Int.	Ext.	Comb.

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT : Vers 18h15... un camion citerne... de la cie Ultramar... transportant un chargement de... diesel... a eu un accident... à la sortie de la rue...

Signature : M Dupuis Date : 94-08-02

Ste Hétène à Longueuil... juste à la fin du pont Jacques Cartier... la citerne a renversé sur le côté... et a déversé son contenu sur le sol. Le camion s'est enflammé... et il y a eu une explosion... le conducteur dont je n'ai pas l'identité a été blessé et transporté à l'hôpital Charles-à-Lemoyne à Longueuil.

18h50 Nous avons été avisé de la situation par m. Pierre Lavoie - S.Q. et m. Michel Cyr - policier Longueuil.

18h55 Je contacte m. Pierre Lavoie - S.Q. - m'explique que la situation actuelle - explosion du camion de transport - déversement de diesel.

19h00 Je contacte m. Paul Lefebvre - lui demande d'être présent - on se donne R.v. sur place.

19h15 Je contacte mme Kathleen Carrière, l'informe de la situation - ne demande de contacter les gens de la sécurité civile.

19h20 Je part en direction des lieux.

19h35 M. Brochu de la sécurité civile me téléphone. Je lui explique qu'il semblerait qu'il y aurait eu évacuation. Je l'informe qu'elles sont les intervenants qui sont déjà sur le terrain. Il avise des gens de mtl. qui me rappelleront.

Signature : M. Dupuis.

Date : 24.08.02

URGENCE

ENVIRONNEMENT

19:43 M. Pierre Martel - Sécurité Civil
 (514.622-2263.) a eu le téléphone
 de m. Brochu. Il me demande
 quel est la situation actuel. Y a-t-il
 eu évacuation? La ville de Longueuil
 a-t-elle la situation en main? L'informe
 m. martel que je vient tout juste
 d'arriver sur les lieux. Je prend les
 informations nécessaires et le rappelle.

20h00 Accompagné de Paul Lejevre, nous nous
 rendons sur les lieux.

Des informations sont prises auprès du
 chef des incendies de Longueuil - m. Thernien.
 Actuellement les travaux publics
 de la ville de Longueuil inspecte le réseau
 d'égout longeant la rue St. Laurent. - Ils nous
 aviseront s'il y a odeur ou présence de
 contaminant. L'incendie est terminé.
 Du sable a été mis sur le couvercle des ^{trous} d'homme.
 Du diesel est encore contenu à l'intérieur
 de la citerne. - il faudra faire venir une
 cie de récupération.

21h00 Rencontre m. ^{Francoise} Despatie de la cie Ultramar.
 Celui-ci nous informe que la cie
 de récupération Recusec s'en vient sur
 les lieux. Le contenu du camion sera
 pompé. De plus, s'il y a contaminant.

Signature : M. Dupuis Date : 31.08.01

URGENCE

dans le réseau d'égout. Il sera pompé aussi.

21h40 Une rencontre est tenu au 1170 St Laurent. Tous les intervenants principaux sont présents:

- S.Q.
- Police Longueuil
- Serv. Incendie Longueuil
- Ambulancier
- Min. de l'environnement
- Travaux public - Longueuil

- Out fait un topo de la situation
- Quelles actions ont été prises?
- Quelles actions sont à faire?

21h40 Je contacte M. Pierre Martel de la sécurité civile. Je lui indique qu'il n'y a eu aucune évacuation. Simplement un périmètre de sécurité. Actuellement les policiers de Longueuil et le serv. d'incendie ont pris en charge le cas. Leur présence serait nécessaire pour coordonner l'événement et les intervenants. M. Martel envoie M. Claude Belhumeur sur les lieux.

Signature : M. Dupuis

Date : 04.08.02.

URGENCE

ENVIRONNEMENT

21h50 Je me rend au coin de St-Charles et Joliette. Les travaux publics ont noté la présence d'odeur dans le réseau d'égout.

On suit le réseau jusqu'à la station de pompage située coin Geoffroy et Marie-Victorin. On réussit à pénétrer à l'intérieur de la station vers 22h15. M. Normand Lemay de la cie Aquacore, nous ouvre les portes - On constate la présence de diesel à la surface des bassins (situé à 80 pieds sous terre).

22h30 Je contacte M. Patrick Lalonde (page 330 8824) de Récuébec. Lui demande de nous envoyer un camion-vacuum capable de pomper à 80 p. sous terre.

23h00 Un vacuum de Récuébec arrive à la station de pompage - vacuum de 600 cfm - pas suffisamment puissant. M. Lalonde nous envoie un 2^e vacuum de 2100 cfm -

23h45 Le 2^e vacuum arrive sur les lieux - On sentend pour qu'il pompe tout le diesel à la surface des bassins - De noter la quantité

Signature : M. Dupuis Date : 24.08.01.

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

recupérer. Le conducteur nous informe
 qu'il a pompé 577 gal. de diesel
 à l'intérieur du camion accidenté.

00:15 Retourne sur les lieux de l'incident -
 Rencontre M. Jean Pierre Rocré
 des travaux publics. Lui indique
 que Réubec est à la station de
 pompage et que les trous d'homme
 seront pompés ou il y a des
 odeurs et des boudins absorbants
 seront installés.

S'il y a encore présence de conta-
 minant demain - faire appel à Réubec

00:30 Quitte les lieux.

31.08.02

7:20

M. Patrick Lalonde de Réubec m'informe
 que le camion vaccum est demeuré toute
 la nuit à la station de pompage.

Actuellement, il n'y a qu'un film
 à la surface de l'eau. Des boudins
 absorbants ont été installés à
 5-6 endroits dans le réseau d'égout.

Signature: M. Dupuis

Date: 31.08.02

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

7:35 M. Renaude de la S.Q. D'informe que
 le mazout contenu dans l'asphalte coule
 dans le réseau d'égout avec les eaux
 de ruissellement que crée la pluie
 ce matin. Je lui demande de
 contacter le serv. incendie de la
 municipalité et de faire installer
 des barrages de sable afin d'éviter
 que le contaminant se retrouve
 dans le réseau d'égout.

..... Suivi nécessaire par le service d'urgence

 Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
 The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated
SERGE HARVEY
 Contremaître général
 1000 de Sérigny
 Bureau 630
 Longueuil (Québec)
 J4K 5B1
 Tél.: (514) 928-4116

General Foreman
 1000 de Sérigny
 Suite 630
 Longueuil, Québec
 J4K 5B1
 Fax: (514) 928-4117

Canada



YVAN STANG
 DIRECTEUR
 DISTRIBUTION & SERVICES

Ulramar Canada Inc.

2200, AVE MCGILL COLLEGE
 MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 3L3
 TÉLÉX 05-24317
 TÉL. (514) 499-6072
 FAX (514) 499-6377



MAURICE DÉPATIE
 SUPERVISEUR DISTRIBUTION
 CENTRE DE DISTRIBUTION

Ulramar Canada Inc.

7000 MARIEN
 MONTRÉAL-EST, QUÉBEC H1B 4W3
 TÉL. (514) 640-2308
 FAX: (514) 645-4042
 CELL: (514) 952-5204
 9762182

Signature : M Dupuis

Date : 94.08.02

URGENCE
 ENVIRONNEMENT QUÉBEC