

PAR COURRIEL

Longueuil, le 10 décembre 2015

N/Réf: 2004 43363

Objet : Demande d'accès concernant :
Sortie 9 de l'autoroute 40 Ouest à Rigaud

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 11 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4519 (2 pages);
2. Rapport d'accident technologique du 27 mai 1999 (2 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (5)

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4519

NO LIEU : X2005766

ANCIEN NO GTC : 16977

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Transport Y.N. Gonthier inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Transport Y.N. Gonthier inc. Ministère des transports du Québec

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4841 - Transport par camion de marchandises diverses

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Autoroute 40 Ouest près enseigne (1,5 km Sortie
Rigaud)

MUNICIPALITÉ

Rigaud

MRC

Vaudreuil-Soulanges

CODE POSTAL

X0X 0X0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

nil

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4026468

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,486827

LONGITUDE : -74,316772

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4519

NO LIEU : X2005766

ANCIEN NO GTC : 16977

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoît, Paul

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier d'urgence : 7110-16-96-7113311

Élément déclencheur : Déversement de diesel du réservoir d'un camion après avoir été perforé avec un objet métallique.

Nature des contaminants : Diesel

Notes : Le contenu du réservoir (600 litres) s'est répandu sur la chaussée et l'accotement en bordure d'un grand fossé. Le fossé était à sec et le diesel semble avoir été absorbé par le sol. Recommandation de faire récupérer la terre contaminée. La co-propriétaire (Nancy Bolduc) a mandaté la cie

Articles 23-24 de la L.A.D.

pour la récupération du déversement.

(Il est à noter que le déversement s'est produit sur l'autoroute 40 ouest à 1.5 km de la sortie de Rigaud)

À JOUR LE 26 JUILLET 2001 PAR DN ET MLÉ

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-12-10



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 711016967113301

T. 1699052767

Date de l'événement : 990527 Heure : h min Nbre de photos :
 Organisme impliqué : TRANSPORT Y.N. GONTHIER INC Tél. : (418) 839-7311
 Adresse : 4089 RANG SUD-OUEST Poste :
 Ville : ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE Code postal :
 Endroit de l'événement : AUTOROUTE 40 OUEST Code S.P. :
PRES ENSEIGNE 1.5KM SORTIE RIGAUX
 Ville de l'événement : RIGAUX N°. de ville : 71133
 Produit en cause : DIESEL État du produit L/S/G (L)

NON CLASSE	CLASSE	UNI	CAS
	<u>3.2</u>	<u>1202</u>	

Quantité: Approx.: Imp.: 600L
 Précise: Dév.: 300L
 Sans Dév.: Réc.:

Aspects humains

Sans Objet:
 Évacués : Nbre :
 Blessés : Nbre :
 Traités imm. : Nbre :
 Hospitalisés : Nbre :
 Décédés : Nbre :

SECTEUR : Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Milieu Naturel ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier () Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement) : FUITE DU RESERVOIR DU CAMION APRES AVOIR ETE PERFORE PAR UN OBJET METALLIQUE

Signalé par : PATRICK Origine M. E.F (O/N) :

Organisme : SP BOUCHERVILLE Appel reçu à : 4 h 50 min

Tél. : 450 641-8308 [] Date : 990527 Fin de la conversation : 4 h 53 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non ()
 Urgence-Environnement : Rendu sur les lieux à : h min

Organisme impliqué : Nancy Bolduc co-prop. 418-887-6488 Quitte les lieux à : h min
 Temps total : min
 Nbre de sorties :

Responsables municipaux : Catégorie : (1) (2) (3)

Autres : Demande d'exécution de travaux (O/N)

Émissions 115.1 (O/N) N
 Fonds d'urgence (O/N) N Coût
 Pér. de traitement: Int () Ext () Comb ()

Transféré à (serv. ou code) : Zone (M.T.M) : X : Y :

Sommaire : Le réservoir a été perforé mais le

(Interventions) camionneur Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D. a fermé la valve entre les réservoirs

Signature : Joelyne Auger

Date : 990527

Le contenu du réservoir s'est répandu sur la chaussée et l'accotement en bordure d'un grand fossé. Le fossé est à sec et le diesel semble avoir été absorbé par le sol.

Rejointe au téléphone, madame Nancy Bolduc, co-propriétaire dit avoir été informé. Elle communiquera avec ses assureurs dès l'ouverture des bureaux vers 8 heures.

Je lui donne 3 compagnies de récupération. Je lui demande de nous aviser dès que possible pour le suivi des travaux.

10h30. Je reçois Mme Bolduc, elle a mandaté

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24

à 8h30 (1800 561-2397) son contact.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Signature :

Joelyne Auger

Date :

990527**URGENCE**

ENVIRONNEMENT QUÉBEC