

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise au Saguenay—Lac-Saint-Jean

PAR COURRIEL

Saguenay, le 11 décembre 2015

N/Réf.: 401313611

**Objet : Demande d'accès aux documents concernant des fiches techniques** 

de gestion des terrains contaminés émises entre le 17 octobre et le 7

décembre 2015

Madame,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 7 décembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit d'une fiche technique no 10919 du système de gestion des terrains contaminés, 29 octobre 2015, 2 pages.

Vous avez cependant droit de recours de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 695-7883, poste 347.

Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations les meilleures.

Original signé par

Sophie Gauthier

Répondante régionale

de l'accès aux documents

p. j.

SG/ns

3950, boul. Harvey (4e étage) Jonquière (Québec) G7X 8L6 **Téléphone : (418) 695-7883** Télécopieur : (418) 695-7897 Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec 23 23

## **SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

**IDENTIFICATION** 

NO FICHE GTC: 10919

NO LIEU: X2140525

**ANCIEN NO GTC:** 

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Anciennement Gosselin Mécanique

NOM DE LA FICHE GTC : Ancien garage Mécanique Gosselin

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Municipal

811111 - Réparations générales de véhicules automobiles

451210 - Librairies & marchands de journaux

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol

### LOCALISATION

### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

**ADRESSE** 

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

248, rue Principale Girardville (Québec) Girardville

Maria-Chapdelaine

G0W 1R0

### LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE:

48,998422222

LONGITUDE:

-72,5421027778

### **AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

<u>ADRESSE</u>

**MUNICIPALITÉ** 

**CODE POSTAL** 

### <u>CARACTÉRISTIQUES</u>

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

#### VOLUMES DES SOLS EN M3

|                        | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|------------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS<br>INITIAUX |           |    | 1          |
| TRAITÉS /<br>EXCAVÉS   |           |    |            |
| <b>RÉSIDUELS (*)</b>   |           |    |            |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M2: 2 190

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M2: 150

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

## NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

**EAU SOUTERRAINE** 

Benzène

Éthylbenzène

Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Toluène

Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

Québec 🖽

# SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

| IDENTIFICATION  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|--|---------------------------------------|
| NO FICHE GTC: 10919   | NO LIEU: X2140525  | ANCIEN NO GTC:                        |
| EAU SOUTERRAINE   |  |                                       |
| PHASE LIBRE Aucune Présente PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DÉPASSEMENT DU SEUIL I | U DE CONSOMMATION :  |                                       |
| TRAITEMENT DU DOSSIER   |  |                                       |
| ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  | SOUS ENQUÉ<br>RECOURS ADMINISTRATIF OU CIV   |                                       |
| ÉTAPES D'AVANCEMENT   |  |                                       |
| CARACTÉRISATION  RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITAT  TECHNIQUES DE RÉHABILITATION                                       | TION   | SPONSABLES DU DOSSIER                 |
| DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU   |  | De Champlain, Julie                   |
| CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU   | QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CA  | ATÉGORIE DE CONTAMINANT               |
| CATEGORIE DE CONTAMINANTS TRAITES IN SITO   | AVANT TRAITEMENT   | APRÈS TRAITEMENT                      |
| CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION  | <u>DURÉE DES TRAVAUX</u><br>ÉCHEC AU TRAITEME<br>DÉBUT RÉEL :<br>FIN RÉELLE :<br>DURÉE : |                                       |
| SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M <sup>2</sup> :  | TRAVAUX RÉALISEÉS  | S PAR:                                |
|   | TOWNON REALIBEEC   |                                       |
| VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³:  ANNOTATION DE LA FICHE  Propriété à zonage commercial (critère C applicable).   | s **   |                                       |

La municipalité a procédé au démantèlement des anciens réservoirs pétroliers à l'automne 2013.

Les études de caractérisation soumises (phase I et rapport sur le démantèlement des équipements pétroliers) ne sont pas attestées. Aucune caractérisation de l'eau souterraine n'a été réalisé.

DATE DE CRÉATION :

2015-10-29

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :

2015-10-29

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2015-12-07