

Le 14 décembre 2015

V/Réf. :

**Objet : Demande d'accès concernant Motorisés Multi-Concept inc. située au 1245,
route Marie-Victorin à Lévis (Saint-Nicolas)**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 décembre 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. rapport d'accident technologique du 13 avril 1993, 3 pages;
2. rapport d'inspection du 3 mai 1993, 4 pages;
3. fiche technique du système de gestion des terrains contaminés, dernière date de saisie le 13 décembre 2002, 2 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Sylvie Lessard
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

Sainte-Marie
675, route Cameron, bureau 200
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Téléphone : 418 386-8000, poste 226
Télécopieur : 418 386-8080
Courriel : sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Québec
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844
Télécopieur : 418 646-1214

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-12-01-02343-00 DATE DE RÉDACTION : 93/05/13
A M J

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION : 93/05/03 HEURE : - Arrivée : 13.00
A M J - Départ : 13.30

. INSPECTEUR / INSPECTRICE : Jacques Fortin
. ACCOMPAGNÉ DE :

. LIEU INSPECTÉ : Machinerie E.A.B. Inc.
1243, Marie-Victoria
Saint-Nicolas
G0S 2Z0
. ADRESSE POSTALE (si différente)

. PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui [] non []

NOM/ADRESSE	TÉLÉPHONE
_____	_____
_____	_____

PERSONNES RENCONTRÉES :	NOM/FONCTION	TÉLÉPHONE
	<u>Bayer Piquas</u>	<u>931-1417</u>
	_____	_____

. PIÈCES ANNEXÉES : PHOTOS [] CROQUIS [] PLANS [] CARTES []
Nombre _____ # _____ # _____

ECHANTILLONS
[] [] [] [] [] []
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS

- AUTRES ANNEXES [] 1. _____
PRÉCISEZ 2. _____

. BUTS : Vérifier auprès de la compagnie
si tout a été emporté, suite à un
dérèglement accidentel

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-12-01-0243-00 DATE DE RÉDACTION : 93/05/13
A M J

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Le 03 mai 1993, j'ai procédé à une inspection chez MACHINISTE E.P.Z. situé à Saint-Nicolas.

M. Roger Singsas m'informe que l'eau contaminée a été pompée par 23/24

L'eau contaminée a été acheminée chez 23/24

Une partie du sol de surface d'environ 30 cm, a été excavée et acheminée dans un site d'enfouissement sanitaire. Une copie des résultats d'analyse nous ont été fournis. La concentration en huiles et graisses est de 10000 ppm, 1%.

Le responsable chez 23/24 est

M. 53/54

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-12-01-0243-00 DATE DE RÉDACTION : 93 10 3 13
A M J

4. RECOMMANDATIONS

Classifier le dossier

5. VÉRIFICATION

. RÉDIGÉ PAR : JACQUES FORTIN J. Fortin 93 10 5 13
(nom) (signature) A M J

. VÉRIFIÉ PAR : CYRIL BOUCHER Cyril Boucher 93 10 8 16
(nom) (signature) A M J

. COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

Faire le dossier

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Date de l'événement: 93:03: Heures: : : DOSSIER: T- 12-93.04.07- 3-	
Org. impl.: Machinerie G A S Ltée	
Adresse : 1245, Marie Victorin, St-Nicolas. Tel: (418) 831-1417	
Endroit de l'acc.: Idem	
Nb. diapo: 0	
Produit en cause: Huiles lubrifiantes	Etat du Produit L/S/G ? : L Quantités PRECIS: APPROX.: *
NoClass	Class ONU(UN) 0 Imp. 900.0 Dév.: 900.0
3	NA- 0 Rec.: 800.0 SansDev:
CONTAMINATION	
Eau *	Air
Sol *	Explications: Neige et sol autour du réservoir.
Type d'acc.: Rout: Ferro: Marit: Aérien: Réser:* Dév.Sauvages: Autres:	
Explications: Un employé a accroché la valve du réservoir qui s'est vidé.	
Signalé par: 53/54 employé	
Appel reçu à: 15:30: Fin conversation : 15:35:	
Organisme: 23/24	
Tél: (418) 839-5500 Date: 93:04:07	

PERSONNES PRESENTES SUR LES LIEUX TECHNOLOGIQUE

Sortie (O/N)? N		Emission d'un certificat d'urgence ?	
Urgence-Environnement Québec		Rendu sur les lieux à: : :	
		Quitte les lieux à: : :	
Représentant de la cie impliquée:			
Responsables municipaux:			
Autres:			
Transféré à: No Cir.		ZONE : 0	
IND No Man.		X : 0.00	
		Y : 0.00	
COMPTE RENDU DE L'EVENEMENT		PERIODE DE TRAITEMENT	
Déversement d'huile lubrifiante suite au bris de la valve du réservoir.		Int. * Ext. Comb.	
Neige et sol contaminés. Nettoyage par 23/24. Résidus mis dans 2 conteneurs. Transmis au Milieu Industriel le 93/04/20.			
Coûts estimés ? 0			
Par: G.P. Int.: Claude Foucault		Date: 93:05:21	

No dossier: 7110-12-93-21780-01 ACCIDENT TECHNOLOGIQUE T - 12-93-04-07(3)

Date de l'événement: MARS SAUVAIL Heure: 8 h 30 min Nombre de photos: _____

Organisme impliqué: ~~Entreprise~~ Machine G.A.S (Roger Gagnon prop)

Adresse: 1245 Marie Victoria, St-Nicolas Tél.: (418) 831-1417

Endroit de l'événement: Idom

Municipalité: St Nicolas Code de la mun.: _____

Principal produit en cause: huile lubrifiante État du produit L/S/G (L)

Non Classé	Classe	UN:
	3.	NA:

Quantité: Précise () Approximative ()

Imp.: 900 litres Dév.: 900 litres

Réc.: 800 l Sans dév.: _____

CONTAMINATION		
EAU	AIR	SOL
<u>2</u>		<u>2</u>

Sommaire (contamination): Déversement d'un réservoir d'huile après incident qui a brisé la valve, Neige + Terre

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Routier () Ferroviaire () Maritime () Aérien () Réservoir () Déversement illégal () Autre ()

Sommaire (causes) de l'événement: lors des opérations, un employé a accroché la valve et le réservoir s'est vidé. Depuis déjà quinze (15) jours

Signalé par: 53154 Tél.: () 53154 Date: 9-3-04-07

Organisme: _____

Retour d'appel à: 15 h 30 min
Fin conversation: 15 h 35 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: Oui ou Non () Émission d'un certificat d'urgence ()

Représentant d'Urgence-Environnement: Faucault Claude tech. Rendu sur les lieux à: _____ h _____ min

Représentant de l'organisme impliqué: _____ Quitte les lieux à: _____ h _____ min

Responsables municipaux: _____

Autres: 93-04-20

Transféré à: IND. No circ.: _____ No de manifeste: _____ Période de traitement

Zone (M.T.M.): _____ X: _____ Y: _____ Int. () Ext. () Comb. ()

Sommaire (Journal des opérations): Après information la 23/24 précède au nettoyage de sol sous le réservoir et placé sol contaminé dans un conteneur. Ça faisait deux semaines que l'incident a eu lieu, le nettoyage étant en cours, je ne me suis pas rendu sur les lieux car la situation était sous-contrôle.

Coûts estimés: _____

Signature: [Signature] Date: 17 avril 1993

(SUITE)

DOSS. : 7110-12-93-21780
61

Macchini G.A.S. St. Nicolas

93-04-20

13:20h tel de 53/54 23/34

Notices d'appel suite à une demande de renseignements supplémentaires.

Le matériel est prototypiquement terminé. La mise conformée a été mise dans un conteneur et la ferrure conformée dans un autre. Les conteneurs sont encore sur place

Transmis au milieu industriel

Guy Porecher

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1878

NO LIEU : 17392580

ANCIEN NO GTC : 1253

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Machinerie G.A.S. Itée

NOM DE LA FICHE GTC : Machinerie G.A.S. Itée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

332710 - Ateliers d'usinage

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1245, rue Marie-Victorin, St-Nicolas
Lévis (Québec)

MUNICIPALITÉ

Lévis

MRC

Ville de Lévis

CODE POSTAL

G0S 2Z0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

127-1-2

127-1-3-1-p

CADASTRE DU QUÉBEC

1964502

CADASTRE

Saint-Nicolas, Paroisse de

Saint-Nicolas, Paroisse de

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,7036861111

LONGITUDE : -71,3851944444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1878

NO LIEU : 17392580

ANCIEN NO GTC : 1253

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 1993

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Jacques

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

- Dossier archivé à l'été 1999.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-13

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-12-14