

PAR COURRIEL

Le 29 mars 2016

**Objet : Demande d'accès n° 2004 50960 – Réponse**

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 10 mars, concernant le lot 3 810 287 à Vaudreuil-Dorion.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Certificat d'autorisation, 18 septembre 2015 (2 pages);
2. Rapport d'inspection, 22 novembre 2013 (7 pages);
3. Plainte, 16 novembre 2013 (4 pages);
4. Rapport d'inspection, 5 janvier 2011 (8 pages);
5. Compte rendu téléphonique, 11 février 2011 (1 page);
6. Lettre, 11 avril 2011 (2 pages);
7. Rapport d'inspection, 15 novembre 2011 (12 pages);
8. Avis d'infraction, 18 novembre 2010 (2 pages);
9. Compte rendu téléphonique, 24 novembre 2010 (1 page).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Toutefois, un document (certificat d'autorisation), émis le 15 octobre 2008, relève de la ville de Vaudreuil-Dorion. En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l'application de cette loi au sein de cette ville :

VAUDREUIL-DORION (VILLE)  
Me Jean St-Antoine Greffier  
2555, rue Dutrisac  
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 7E6

Tél. : 450 455-3371 Téléc. : 450 424-8540  
jst-antoine@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

p. j. (5)

Original signé par  
Isabelle Lavoie  
Répondante régionale

**1 Identification**

Date de l'inspection : 2013-11-21	Heure d'arrivée : 13h40	Heure de départ : 14h43
Inspecteur : Suzanne Fisette	Accompagnée de : -	

N° intervention : 300849283	Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7470-16-01-0348700	N° du rapport d'inspection : 401089970
N° demande : 200385692	Type de demande : Plainte à car. environnemental
But de l'inspection : Vérifier le bien-fondé d'une plainte concernant des travaux en marécage au 1605 rue Daoust.	

<b>Lieu inspecté</b>	
Nom du lieu : [Articles 53-54 de la L.A.D.]	
Nom usuel du lieu : [Articles 53-54 de la L.A.D.]	
N° du lieu : X2123688	Type de lieu : marécage, marais, étang, lagune
Localisation du lieu inspecté : Adresse du lieu : 1605, chemin Daoust, Vaudreuil-Dorion, J7T 2C8	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,424600000000;-74,127000000000	

<b>Intervenant du lieu</b>			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
[Articles 53-54 de la L.A.D.]		1605, chemin Daoúst Vaudreuil-Dorion (Québec) J7T 2C8	Y2047045

<b>Conditions météo</b>
Nuageux

<b>Personnes rencontrées</b>		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
[Articles 53-54 de la L.A.D.]	Propriétaire du lot	
[Articles 53-54 de la L.A.D.]	Employé	

<b>Mode d'identification</b>			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de : [Articles 53-54 de la L.A.D.]			

<b>Plainte</b>			
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.

<b>Photos numériques</b>	
Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos annexées au rapport : 6
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\fissu02\7470-16-01-0348700\2013-11-21	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.	

<b>Grilles d'inspection annexées</b>	
Numéro	Titre

<b>Autres pièces annexées au rapport</b>		
	Numéro	Titre
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Carte de l'inspection
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Plan de [Articles 53-54 de la L.A.D.] pour son talus
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Certificat d'autorisation pour le talus de [art. 48]

<b>Échantillons</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SO
---------------------	--

## 2 Mise en contexte (facultatif)

SO

Une plainte a été reçue concernant des travaux en marais-marécage. Catherine Dion était déjà allée inspecter à cet endroit, un avis d'infraction a été émis, et les correctifs ont été apportés.

## 3 Description de l'inspection

J'arrive sur les lieux de l'inspection et j'entends une scie mécanique. Je me dirige vers le son, et je rencontre trois hommes en train de couper des branches (pas en milieu humide). Je me présente à l'un d'eux, qui me dit que le propriétaire est dans la maison.

Je vais rencontrer <sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted] qui m'explique la nature du conflit entre lui et <sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted] Selon lui,

<sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted] **Articles 53-54 de la L.A.D.**

<sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted]. Le déblai recueilli a été aussi mis en marais-marécage, à la limite du terrain de <sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted]

<sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted]

[redacted] n'accompagne au talus qu'il construit petit à petit, depuis deux ans (voir panorama 2). Je constate qu'il ne touche pas au marais-marécage. Il a retiré les balles de foin (visibles sur les photos de la plaignante) la veille. Il me confirme qu'il ne continuera pas le talus, même si celui-ci n'est pas terminé, et qu'il a le permis pour le faire (voir annexe 3).

Je constate que le talus n'empiète pas sur le lot de <sup>Articles 53-54 de la L.A.D.</sup> [redacted] (voir photo 3, où on peut apercevoir les poteaux qui délimite le lot et le talus).

Le dossier sera en procès en décembre 2013.

## 4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

J'ai vérifié si une espèce à risque a été répertoriée à proximité, et il n'y en a pas.

J'ai vérifié si le milieu est consigné sur les cartes de milieux humides. Il ne l'est pas, mais il l'est sur la carte de la municipalité (voir rapport de Catherine Dion du 3 novembre 2010 et annexe 1).

## 5 Conclusion

Je n'ai constaté aucun manquement lors de cette intervention.

## Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

## 6 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Suzanne Fisette

Date de rédaction : 22 novembre 2013

Signature :

## 7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Patrice Bourque

Fonction : Chef d'équipe

Signature :

Date :

2013-11-28

Commentaires :






Photo 1




Photo 3




Échelle : 1 / 1 600

© Gouvernement du Québec, 2013

ANNEXE 1



Arrows indicate existing ditches  
and flow of water



ANNEX 2

# Article 48 de la L.A.D

2013-11-20

Plainte rapide anonyme

Vaudreuil-Dorion - Vérifier le bien-fondé d'une plainte concernant des travaux en marécage et tourbière au 1605, Rue Daoust.

Vérifier auparavant les constats de 2010 au dossier.

PB

SAGO

Lieu ; \_\_\_\_\_

Intervenant ; \_\_\_\_\_

Intervention; 300849283

Document ; \_\_\_\_\_

Demande ; \_\_\_\_\_

Longueuil, le 11 avril 2011

Monsieur Dominic Beaulieu  
Ville de Vaudreuil-Dorion  
2555, rue Dutrisac  
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7E6

N/Réf. : 7470-16-01-0348700 / 400797633  
7470-16-01-0905900 / 400803008

Objet : Présence de marécages et de tourbière sur les lots 3 810 287, 3 810 288,  
1 830 573 et 1 830 574 du cadastre du Québec, municipalité de Vaudreuil-  
Dorion, MRC Vaudreuil-Soulanges

Monsieur,

Au cours des derniers mois, nous avons procédé à des inspections aux lieux identifiés en rubrique en rapport à la réalisation de travaux qui nous étaient rapportés à l'intérieur de marécages et de tourbières. En vertu des dispositions contenues à l'article 22 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* que nous avons mandat d'appliquer, la réalisation de travaux à l'intérieur de tels milieux est assujettie à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation de notre ministère.

Lors de nos interventions, nous avons pu prendre connaissance d'une cartographie identifiant la présence de tourbière et de marécage dans ce secteur, laquelle est utilisée par vos services dans le cadre de vos opérations. Bien qu'il s'agit d'un outil des plus intéressant permettant l'identification de la présence de tels milieux sur le territoire, nous désirons vous préciser qu'il serait approprié de référer toute personne désirant procéder à des travaux sur ces lots à notre direction régionale de l'analyse et de l'expertise. Cette démarche permettrait de s'assurer de l'assujettissement (ou du non-assujettissement) du projet proposé aux dispositions applicables en ce domaine, selon la nature des travaux proposés et du milieu potentiellement touché. À cet effet, M. Sylvain Primeau, chef d'équipe à notre direction de l'analyse et de l'expertise, peut être joint au 450 928-7607, poste 246.

...2

Si de plus amples informations sur le contenu de la présente lettre vous sont nécessaires, je vous invite à communiquer avec M<sup>me</sup> Catherine Dion au 450 928-7607, poste 267 ou par courriel [catherine.dion2@mddep.gouv.qc.ca](mailto:catherine.dion2@mddep.gouv.qc.ca).

Vous remerciant de votre collaboration, recevez, Monsieur, nos plus sincères salutations.

JML/CD/nd



Jean-Marc Levesque, T.P.  
Chef d'équipe

---

**COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE**

COMPAGNIE : **Municipalité de Vaudreuil-Dorion**  
MUNICIPALITÉ : Vaudreuil  
INTERLOCUTEUR : Dominic Beaulieu et Hugues Charbonneau  
NO. TÉLÉPHONE : 450-455-3371  
DATE DE L'APPEL : Le 2 février 2011 HEURE : 15h15  
OBJET : Présence de milieux humides sur les terrains de la rue Metcalfe  
N/Réf. : 7470-16-01-0348700, 7470-16-01-0906000, 7470-16-01-0905900

Conversation avec Dominic Beaulieu. Je lui dis que pour l'instant les dossiers seront fermés au ministère s'il n'y a pas de nouveaux travaux dans ces secteurs.

Je lui dis qu'il devra y avoir une caractérisation du terrain si Articles 53-54 de la L.A.D. veut aménager une clôture autour de son terrain, et je lui dis que Articles 53-54 de la L.A.D. est au courant. Je lui dis aussi que toute demande de travaux sur les lots 1 830 574, 1 830 573, 3 810 287 et 3 810 288 doit être analysée en considérant la présence potentielle de milieux humides; tourbière et marécage. Je lui dis qu'une caractérisation est requise pour de futurs travaux qui auraient lieu à des endroits qui n'ont pas été sujet à une étude de caractérisation.

M. Beaulieu me demande une lettre officielle du ministère expliquant qu'une étude de caractérisation serait requise pour des travaux devant avoir lieu sur les lots mentionnés ci-dessus, puisque la cartographie des milieux humides de ces terrains n'est pas exhaustive. Il désire joindre cette lettre aux demandes de permis concernant ces lots.

Catherine Dion  
Technicienne

Direction régionale de la Montérégie  
201, place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil QC J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur : (450) 928-7625

Bureau régional de Bromont  
101, rue du Ciel, bureau 1.08  
Bromont QC J2L 2X4  
Téléphone : (450) 534-5424  
Télécopieur : (450) 534-5479

Bureau régional de Valleyfield  
900, rue Léger  
Saint-Timothée QC J6S 5A3  
Téléphone : (450) 370-3085  
Télécopieur : (450) 370-3088

## COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE

COMPAGNIE : Ville de Vaudreuil-Dorion  
MUNICIPALITÉ :  
INTERLOCUTEUR : Dominic Beaulieu  
NO. TÉLÉPHONE : 450-455-3371  
DATE DE L'APPEL : Le 24 novembre 2010 HEURE : 10h15  
OBJET : Retour sur le dossier de **Articles 53-54 de la L.A.D.**  
N/Réf. : 7470-16-01-0348700

Discussion avec M. Dominic Beaulieu, Directeur de l'urbanisme.  
Je confirme avec lui que **Articles 53-54 de la L.A.D.** a les permis pour effectuer sa barrière en remblai. Par contre, je lui dis que malgré son permis de la Ville, il ne doit pas touché au marécage identifié au lot 3 810 287. Je lui demande de collaborer afin de s'assurer du respect de cette demande.

Puis je lui demande des informations sur les permis délivrés à **Articles 53-54 de la L.A.D.** Il me dit que le permis pour l'aménagement de la clôture a été suspendu seulement pour la partie considérée milieu humide sur son terrain. Il me dit qu'elle a transigé avec le ministère et qu'ils ont l'information. Je lui dis que nous n'avons pas reçu de demande de C.A de sa part, mais que M. Primeau à l'analyse lui avait signifié que si la clôture était en bois et était installée manuellement, il n'y avait pas de problème.

Catherine Dion

Technicienne

Direction régionale de la Montérégie  
201, place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil QC J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur : (450) 928-7625

Bureau régional de Bromont  
101, rue du Ciel, bureau 1.08  
Bromont QC J2L 2X4  
Téléphone : (450) 534-5424  
Télécopieur : (450) 534-5479

Bureau régional de Valleyfield  
900, rue Léger  
Saint-Timothée QC J6S 5A3  
Téléphone : (450) 370-3085  
Télécopieur : (450) 370-3088

PAR MESSAGERIE

Longueuil, le 18 novembre 2010

AVIS D'INFRACTION

**Articles 53-54 de la L.A.D.**

1605, chemin Daoust  
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7T 2C8

N/Réf. : 7470-16-01-0348700  
400767621

Objet : Travaux en marécage, lots 3 810 287 et 3 810 288 du cadastre du Québec,  
Vaudreuil-Dorion, MRC Vaudreuil-Soulanges

---

Monsieur,

À la suite de l'inspection effectuée le 9 novembre 2010 par une fonctionnaire dûment autorisée de la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la Loi :

1. Coupe d'arbres et dépôt de résidus ligneux (branches) dans un marécage en l'absence du certificat d'autorisation requis.
  - *Loi sur la qualité de l'environnement*, L.R.Q., chapitre Q-2  
article 22

Nous vous demandons donc, en l'absence du certificat d'autorisation requis, de cesser immédiatement tous travaux à l'intérieur d'étang, de marais, de marécage ou de tourbière. En regard de l'état actuel des lieux, veuillez procéder, d'ici au 10 décembre 2010, au retrait des débris végétaux déposés à l'intérieur du marécage.


Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M<sup>me</sup> Catherine Dion au 450 928-7607, poste 267, ou par courriel à l'adresse suivante: [catherine.dion2@mddep.gouv.qc.ca](mailto:catherine.dion2@mddep.gouv.qc.ca).

...2

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée.

JML/CD/nd



Jean-Marc Levesque, T.P.  
Chef d'équipe

## 1. Identification

Date de l'inspection : 2010-12-10 AAAA-MM-JJ	Heure d'arrivée : 11 h 19	Heure de départ : 12 h 00
Inspecteur : Catherine Dion	Accompagné de : -----	
No intervention : 300621754	No gestion documentaire : 7470-16-01-0348700	
Type d'intervention : Inspection pour suivi d'infraction	No document : 400776771	
Type de demande liée :	No demande : 200289820	
<b>But de l'inspection :</b> Inspection pour un suivi d'infraction. Vérifier le retrait d'empilements de bois en marais/marécage. Vérifier aussi que la section du terrain considérée en marécage est intouchée et observation du sol afin de vérifier s'il y a la présence de plus de 30 cm de tourbe.		

<b>Lieu inspecté</b>	
Nom du lieu : Marécage	Articles 53-54 de la L.A.D.
Nom usuel du lieu : -----	
<b>Localisation du lieu inspecté (adresse civique, cadastre rénové ou lot, rang, cadastre) :</b> 1605, chemin Daoust, Vaudreuil-Dorion, J7T 2C8  Lot 3 810 287 et lot 3 810 288	
No du lieu : X2123688	Type de lieu : Marécage
Coordonnées géographiques (deg. déc. NAD83): 45° 3' 37,80000" , - 72° 42' 51,60000"	

<b>Responsable du lieu</b>		
Nom	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Articles 53-54 de la L.A.D.	1605, chemin Daoust Vaudreuil-Dorion (Québec), J7T 2C8 tel: 514-821-7700	Y2047045

<b>Conditions météo</b>
Nuageux avec faible neige, -8 degré celcius

<b>Personnes rencontrées</b>		
Nom	Fonction	Téléphone (poste)
		( )
		( )
		( )
		( )
		( )
		( )

<b>Mode d'identification</b>			
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s.o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	

<b>Plainte</b>			
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s.o.

**Photos numériques**

Nombre de photos prises : 12

Nombre de photos annexées : 9

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Fujifilm Finepix S1500.

L'original de ces photos a été conservé conformément à la **Directive sur la gestion des photos numériques**.

La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

M:\Rég-16\dioca02

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelconque manière, à l'exception des photos

**Autres pièces annexées**

	No.	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	1	Tracé parcouru chez art. 53-54 le 10 décembre 2010
<input type="checkbox"/> Autre		

**Échantillons**

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			

## 2. Mise en contexte (facultatif)

Suivi d'un avis d'infraction envoyé le 2010-11-12 pour empilements de bois en marais/marécage. Délai pour correction le 2010-12-10.

## 3. Description de l'inspection

Arrivée sur les lieux à 11h19. Il n'y a personne sur le terrain et aucuns travaux en cours.

Je marche jusqu'au marécage.

- Les empilements de bois ont été retirés. <sup>Articles 53-54 de la L.A.O.</sup> m'avait souligné que ce bois allait être déchiqueté et réutilisé sur son terrain.
- Un empilement de bois est présent à proximité du marécage (photo 4).
- Je prends un premier échantillon de sol à proximité du marécage, proche de l'empilement de bois. À cet endroit, la moitié de la carotte de 30 cm. est constituée de terre noire, l'autre moitié de sable. Nous ne sommes pas en milieu humide à cet endroit.
- Je marche plus loin, en longeant le talus situé à la limite de son terrain et celui de sa voisine <sup>art. 53-54</sup>. J'effectue un deuxième sondage. Cet échantillon est composé de terre noire avec de l'argile, humide (plus de 30 cm.) Je peux faire des colombins.
- J'effectue un troisième sondage. Le sol est identique au sondage #2. Comme précédemment, je peux faire des colombins avec le sol. (Je n'ai pas échantillonné le sol, mais j'ai échantillonné sur le terrain de la <sup>Articles 53-54 de la L.</sup> Mme. <sup>Articles 53-54 de la L.</sup>, proche du terrain de <sup>Articles 53-54 de la L.</sup>. Les sols étaient de même composition)
- Je cherche le fossé dont parlait <sup>Articles 53-54 de la L.A.O.</sup> mais ne le trouve pas sur le bord de la route. Peut-être qu'il n'est pas visible puisqu'il y a beaucoup de neige.

Je retourne à ma voiture. Observation du fossé rue Metcalfe (photo 9).

Départ du site à 12h00.

Date de l'inspection : 2010-12-10

No de gestion documentaire : 7470-16-01-0348700

#### 4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

#### 5. Conclusion

- Aucuns travaux en cours lors de ma visite terrain.
- Les empilements de bois ne sont plus présents dans le marécage. Il reste un empilement de bois à proximité du marécage mais il n'est pas dans les limites de ce dernier.
- En date d'aujourd'hui, nous considérons comme marécage/tourbière ceux répertoriés sur la carte fournie par la ville de Vaudreuil-Dorion. Mes sondages effectués sur le terrain de [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. ne permettent pas de conclure avec certitude la présence de milieux humides (tourbière ou marécage).

#### 6. Recommandations

- Je recommande la fermeture du dossier puisque les correctifs ont été réalisés.
- Je recommande une communication avec le ville de Vaudreuil-Dorion pour s'assurer qu'ils suivront le dossier (le talus ne doit pas empiéter sur le milieu humide cartographié, le talus doit respecter certains aspects (pente, matériel utilisé, etc).

Signature :

*Catherine Dia*

Date de rédaction:

*2011/01/05*  
Année/mois/jour

#### 7. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par :

*KORIN GUNSON*

Fonction : Chef d'équipe, secteur hydrique

Signature :

*JM Levesque*  
pas Levesque

Date : *2011-01-06*  
Année/mois/jour

Commentaires :

**Croquis**

No : 1

Titre : Tracé parcouru chez [Articles 53-54 de la LAD] le 10 décembre 2010.



Dessiné par : Venant de Google Earth

Lieu : Vaudreuil-Dorion

Échelle :

**Note :**

- GPS 67 : Marécage
- GPS 68 : Sondage #1
- GPS 69 : Sondage #2
- GPS 70 : Sondage #3
- GPS 71 : Fossé rue Metcalfe

**Annexe - Photos**

Photo no : 1

Fichier : DSCF1366.jpg

Description :

Lieu du marécage. Les empilements de bois ont été retirés.



Photo no : 2

Fichier : DSCF1367.jpg

Description :

Idem.



Photo no : 3

Fichier : DSCF1368.jpg

Description :

Idem. Au fond on aperçoit un empilement de bois qui n'est pas sur la section du marécage mais à coté.



Date de l'inspection : 2010-12-10

No de gestion documentaire : 7470-16-01-0348700

**Annexe - Photos**

Photo no : 4

Fichier : DSCF1370.jpg

Description :

Lieu du sondage #1, entre l'empilement de bois et le marécage.



Photo no : 5

Fichier : DSCF1372.jpg

Description :

Sondage #1 (30 cm). Moitié terre noire et moitié sable sur une carotte de 30 cm.





Photo no : 6

Fichier : DSCF1373.jpg

Description :

Sondage #2 (30 cm). Terre noire avec argile.



Date de l'inspection : 2010-12-10

No de gestion documentaire : 7470-16-01-0348700

**Annexe - Photos**

Photo no : 7

Fichier : DSCF1374.jpg

Description :

Sondage #3 (30 cm). Idem.



Photo no : 8

Fichier : DSCF1375.jpg

Description :

Sondage #3, près du talus construit par

Articles 63-64 de la L.A.D.



Photo no : 9

Fichier : DSCF1376.jpg

Description :

Fossé rue Metcalfe.



# RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec  
Direction régionale de Estrie et Montérégie  
Région de Montérégie  
Bureau de Longueuil

## 1. Identification

Date de l'inspection : 2010-11-03 <small>AAAA-MM-JJ</small>	Heure d'arrivée : 11 h 00	Heure de départ : 14 h 00
Inspecteur : Catherine Dion		Accompagné de : -----
No intervention : 300621754	No gestion documentaire : 7470-76-01-0348700	
Type d'intervention : Inspection	No document : 400767118	
Type de demande liée : Plainte à car. environnemental	No demande : 200289820	
But de l'inspection : Valider la présence de travaux en tourbière ou marécage.		

Lieu inspecté	Articles 53-54 de la L.A.D.
Nom du lieu : <del>Tourbière rue Daoust</del> <i>Marécage</i>	
Nom usuel du lieu : -----	
Localisation du lieu inspecté (adresse civique, cadastre rénové ou lot, rang, cadastre) : 1605, chemin Daoust, Vaudreuil-Dorion, J7T 2C8  Lot 3 810 287 et lot 3 810 288	
No du lieu : X2123688	Type de lieu : <i>Tourbière / marécage</i>
Coordonnées géographiques (deg. déc. NAD83): 45° 3' 37,80000" , - 72° 42' 51,60000"	

Responsable du lieu		
Nom	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Articles 53-54 de la L.A.D.	1605, chemin Daoust Vaudreuil-Dorion (Québec), J7T 2C8	Y2047045

Conditions météo
Ensoleillé, 8 degré celcius

Personnes rencontrées		
Nom	Fonction	Téléphone (poste)
Articles 53-54 de la L.A.D.	Propriétaire	Articles 53-54 de la L.A.D. ( )
		( )
		( )
		( )
		( )

Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s.o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut

Plainte		
Plaignant rencontré :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s.o.

**Photos numériques**

Nombre de photos prises : 19

Nombre de photos annexées : 17

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Fujifilm Finepix S1500.

L'original de ces photos a été conservé conformément à la **Directive sur la gestion des photos numériques**.

La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

M:\Rég-16\dioca02

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelconque manière, à l'exception des photos

**Autres pièces annexées**

	No.	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	1	Tracé parcouru chez art. 53-54 le 3 novembre 2010
<input type="checkbox"/> Autre		

**Échantillons**

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			

**2. Mise en contexte (facultatif)****3. Description de l'inspection****2010-11-03****Articles 53-54 de la L.A.D.**

Arrivée à 11h00. Visite à [redacted] dans le but de vérifier la remise en état de la tourbière sur son terrain. Entre temps, [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D., vient se présenter. Elle me parle de [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. Je lui confirme que je ferai une visite terrain quand j'aurai terminé chez [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D.

Arrivée chez [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. au 1605 chemin Daoust vers 12h00. Travaux sur les lots 3 810 287 (zoné commercial et est en vente présentement) et sur le lot 3 810 288. Je constate :

- Des travaux sont en cours. Il y a 3 personnes travaillant sur le site. Construction d'un talus en remblai à la limite de la propriété de [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. (limite entre le lot 3 810 288 et le lot de sa voisine, 1 830 573).
- Je me présente à un des travailleurs. Je demande à parler au propriétaire. Il m'indique la pelle mécanique qui est en fonction.
- Je vais donc à la rencontre du propriétaire et me présente. Le propriétaire s'appelle [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. Il parle très vite et semble fâché de ma présence. Je n'ai pas le loisir d'expliquer clairement le but de ma visite car il ne me laisse pas parler. Il me parle longuement des problèmes avec [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. et souligne que c'est seulement [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. Je lui demande quelle est la nature de ses travaux. Il me dit qu'il construit une barrière (en remblai) pour se cacher de sa voisine et se protéger du bruit dû la présence des chiens (sa voisine a un chenil). Il construit donc un chemin et la terre enlevée sur ce chemin sert à la construction du talus protecteur. Il me dit qu'il a les permis de la ville pour la construction de cette barrière de terre. La ville me confirme qu'elle lui a délivré ce permis. De plus, la Ville me souligne qu'il a le droit d'abattre des arbres car il fait des travaux dans sa cours arrière.
- Je dis à [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. que ma préoccupation concerne le fait que ces travaux sont peut-être en milieu humide (tourbière ou marécage) et que si c'est le cas, ces travaux ne sont pas permis sans l'obtention préalable d'un C.A.
- Observation de la végétation aux alentours de la zone de travaux. Je remarque des pousses de framboisiers et de chèvrefeuilles du Canada. Le framboisier est dans la liste des plantes facultatives des milieux humides, et le chèvrefeuille ne se retrouve pas dans la liste des plantes obligées ou facultatives des milieux humides. [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. me dit que les arbres présents sont des érables et des hêtres. Les racines des arbres ne sont pas hors du sol.
- Il me dit que les travaux ont commencés depuis 2 ans environ. Il me dit que le permis concerne 600 pieds de cette barrière en remblai.
- Une zone de travaux se situe du côté de la rue Metcalfe (photo 6).
- Selon la cartographie des milieux humides, les orthophotos disponibles et selon la carte de la pédologie des sols, le lieu actuel des travaux ne se trouve pas tourbière ou marécage.

Départ du site vers 14h00. Je lui dis que je resterai en contact avec lui pour la suite du dossier.

**15h00**

Arrêt à l'hôtel de ville de Vaudreuil-Dorion. Je demande à voir l'inspecteur pour lui parler du dossier. Je rencontre Dominic Beaulieu, directeur de l'urbanisme, Hugues Carbonneau, Chef du secteur environnement et Ariane Leroux, coordonnatrice en environnement. Je discute du dossier avec eux. Ils me confirment qu'ils ont donné les permis pour la construction de ce talus. Ils me laissent une carte montrant les milieux humides dans le secteur. La portion Est du terrain de [redacted] Articles 53-54 de la L.A.D. (lot 3 810 287) est zonée commercial, et dans cette section nous retrouvons un milieu humide répertorié.

Départ vers 15h45.

### 3. Description de l'inspection

**2010-11-09**

Seconde inspection pour vérifier l'absence de travaux dans le marécage situé à l'Est du terrain, sur le lot 3 810 287 identifiée sur la carte remise par la ville de Vaudreuil-Dorion.

Arrivée sur le terrain vers 14h00. Rencontre avec Articles 53-54 de la L. qui était avertit de ma venue. Je marche avec lui jusqu'au milieu marécageux. J'observe en effet une dépression et une petite accumulation d'eau au sol. Je remarque des traces de mousses sur les troncs qui indiquent le niveau de l'eau en période de crue.

J'observe des piles de bois entreposées dans le marécage. Je lui dis qu'il devra retirer ce matériel. De plus, je remarque quelques arbres coupés. Je lui demande pourquoi il a coupé ces arbres. Il me dit que c'était des arbres croches, qui risquaient de tomber. Il me dit aussi qu'il a un permis de la ville pour la coupe de ces arbres. Je lui dis que dans le marécage, il ne doit pas y avoir aucuns travaux.

Départ du site vers 14h45.

**Croquis**

No : 1      Titre : Tracé parcouru chez Articles 53-54 de la L.A.D. le 3 novembre 2010



Dessiné par : Venant de Google Earth	Note : Point GPS 047, 048 et 049 = Marécage, 2010-11-09
Lieu : Vaudreuil-Dorion	
Échelle :	

**4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)****5. Conclusion**

- Des travaux sont en cours sur le terrain de Articles 53-54 de la L.A. Construction d'un talus en remblai à la limite de sa propriété.
- La ville est au courant de ces travaux, des permis ont été émis à cet effet.
- Présence de machinerie (petites pelles mécaniques) et de deux travailleurs.
- Pas d'évidence de travaux de déboisement ou de déblais/remblais en tourbière ou marécage.
- Amoncellements de bois présents sur le site, dont certains entreposés dans le marécage identifié à l'Est du terrain.
- Coupe de quelques arbres d'arbres dans le marécage.
- Infraction à l'article 22 de la L.Q.E.

**6. Recommandations**

- Je recommande l'envoi d'un avis d'infraction (article 22 de la L.Q.E).
- Je recommande d'informer la Ville de Vaudreuil-Dorion de cette situation afin d'être vigilant sur d'éventuels travaux fait en tourbière ou marécage.

Signature :

*Catherine Dion*

Date de rédaction:

*2010/11/15*  
Année/mois/jour**7. Vérification du rapport d'inspection**

Approuvé par :

*Jean Marc Frenette*

Fonction : Chef d'équipe, secteur hydrique

Signature :

*JM Frenette*

Date :

Année/mois/jour

*10-11-15*

Commentaires :

**Annexe - Photos**

Photo no : 1

Fichier : DSCF1229.jpg

Description :

Travaux en cours. Construction d'un talus en remblai.



Photo no : 2

Fichier : DSCF1230.jpg

Description :

Chemin menant au talus.



Photo no : 3

Fichier : DSCF1231.jpg

Description :

Vue d'ensemble des travaux.



**Annexe - Photos**

Photo no : 4

Fichier : DSCF1232.jpg

Description :

Autre secteur du terrain, en allant vers la rue Metcalfe.



Photo no : 5

Fichier : DSCF1233.jpg

Description :

Amoncellement de bois.



Photo no : 6

Fichier : DSCF1235.jpg

Description :

Début de travaux sur la rue Metcalfe. Du remblai a été amené.



**Annexe - Photos**

Photo no : 7

Fichier : DSCF1236.jpg

Description :

Chemin menant à la zone des travaux.



Photo no : 8

Fichier : DSCF1237.jpg

Description :

Plante non identifiée poussant proche de la zone des travaux.



**Annexe - Photos**

Photo no : 9

Fichier : DSCF1267.jpg

Description :

Marécage présent sur le lot 3 810 287.



Photo no : 2

Fichier : DSCF1268.jpg

Description :

Idem. Pile de bois en arrière plan sur la photo.



Photo no : 3

Fichier : DSCF1270.jpg

Description :

Idem. Trace de mousses aquatiques sur le tronc des arbres.

Arbre coupé à droite.



**Annexe - Photos**

Photo no : 4

Fichier : DSCF1271.jpg

Description :

Idem. Amoncellement de bois présent à la limite de la zone marécageuse.



Photo no : 5

Fichier : DSCF1272.jpg

Description :

Idem. Accumulation d'eau présente au sol.

Amoncellement de bois.

Arbre coupé.



Photo no : 6

Fichier : DSCF1273.jpg

Description :

Autre vue d'ensemble du marécage.

Point GPS 048.



**Annexe - Photos**

Photo no : 7

Fichier : DSCF1274.jpg

Description :

Idem, amoncellement de bois au fond.



Photo no : 8

Fichier : DSCF1275.jpg

Description :

Idem. Zone du marécage proche de la rue Metcalfe.

Point GPS 049.



Photo no : 9

Fichier : DSCF1276.jpg

Description :

Point de vue sur le début des travaux sur la rue Metcalfe.

