

Sainte-Thérèse, le 15 avril 2016

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les Fiches GTC mentionnées dans  
votre courriel  
V/réf. :

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 24 mars dernier, concernant l'objet  
précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents demandés. Ce sont :

1. Fiche GTC numéro 6063, 2 pages
2. Fiche GTC numéro 2383, 2 pages
3. Fiche GTC numéro 2351, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la  
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez  
en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au  
numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (7 pages)

---

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6063

NO LIEU : X2008989

ANCIEN NO GTC :

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Éthier Michel

NOM DE LA FICHE GTC : Éthier, Michel

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

rue Val d'Espoir  
Mirabel (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Mirabel

##### MRC

Mirabel

##### CODE POSTAL

JON 1R0

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

15-1610

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE DU QUÉBEC

2362264

##### CADASTRE

Mirabel

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,68

LONGITUDE : -74,035

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	2328	12284	14612
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPÉRFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 127 400

SUPÉRFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 55 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Plomb (Pb)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**LAURENTIDES**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 6063

NO LIEU : X2008989

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Il s'agit d'un terrain contaminé par des activités de tir au pigeon d'argile.

DATE DE CRÉATION : 2004-03-08

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-03-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-03-29

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS  
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2383

NO LIEU : X2002649

ANCIEN NO GTC : 15146

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Bâtiment commercial et industriel (ADM)

NOM DE LA FICHE GTC : Aéroport de Mirabel (ADM)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Canada

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

12405, chemin de Service A-2

MUNICIPALITÉ

Mirabel

MRC

Mirabel

CODE POSTAL

J7Y 2K9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

85-3

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Mirabel

CADASTRE DU QUÉBEC

1689899

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6800027778

LONGITUDE : -74,035

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

12405, chemin de Service A-2

MUNICIPALITÉ

Mirabel

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	282	121	403
RÉSIDUELS (*)		85	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**LAURENTIDES**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 2383

NO LIEU : X2002649

ANCIEN NO GTC : 15146

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2000

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Mikhail, Mourad

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

282 mètres cubes de sols contaminés dans la plage B-C ont été éliminés chez Intersan inc.

121 mètres cubes de sols contaminés plus grand que C ont été éliminés chez Enfoui-Bec. Inc.

Les eaux souterraine proviennent des excavations (au total 40 400 litres d'eau contaminée) ont été pompés et éliminés pour traitement par Sani-Mobile

Un volume d'environ 85 m3 de sols qui se trouve au-dessous du bâtiment (15 m3 côté nord et 70 m3 côté sud-ouest) est supérieur aux critères « C » et qu'une membrane de polyéthylène de haute densité a été installée pour confiner et isoler le sol contaminé de la reste du sol.

Dans l'éventualité d'un changement de zonage ou de développement du site dans le futur, nous recommandons de prendre les mesures nécessaires afin d'enlever les sols contaminés supérieurs aux critères « C ».

DATE DE CRÉATION : 2002-03-03

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-03-18

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-03-29

**LAURENTIDES**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 2351

NO LIEU : 90563487

ANCIEN NO GTC : 15106

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Aéroports de Montréal - Mirabel

NOM DE LA FICHE GTC : Aéroport de Mirabel (Site 2, Pipelines Trans-Nord inc. (lots 76-67, 76-77 et 76-81))

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Gouvernement du Canada

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

519190 - Tous les autres services d'information

711510 - Artistes, auteurs & interprètes indépendants

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

12600, boulevard Henri-Fabre  
Mirabel (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Mirabel

**MRC**

Mirabel

**CODE POSTAL**

J7N 1C9

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

**RANG, CONCESSION ...**

**CADASTRE**

76-67

Mirabel

76-77

Mirabel

76-81

Mirabel

81

Mirabel

85-28

Mirabel

90-1

Mirabel

**CADASTRE DU QUÉBEC**

1689789

1690301

2362384

4831819

4831820

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,675836186

LONGITUDE : -74,038739674

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Éthylbenzène  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

Benzo(a)pyrène  
Éthylbenzène  
Fluoranthène  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2351

NO LIEU : 90563487

ANCIEN NO GTC : 15106

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

1998

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Extraction multiphase/Pompage et traitement

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Proteau, Hélène

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Voir # dossier 7610-15-01-01696-03)

Les lots 76-67, 76-77 et 76-81 ont été remplacé par les lots 1 690 301, 2 362 384, 4 831 820 et 4 831 819.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-08-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-03-29