

PAR COURRIEL

Le 14 juin 2016

Objet : Demande d'accès n° 2004 59201 - Réponse

Madame,

Nous avons bien reçu, le 10 juin dernier, votre demande concernant les fiches GTC # 5357 et 5496.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche technique des terrains contaminés # 5357, 29 avril 2002 (3 pages);
2. Fiche technique des terrains contaminés # 5496, 19 juillet 2002 (2 pages).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par
Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (2)

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Bau Québec Itée

NOM DE LA FICHE GTC : Bau-Québec Itée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

561730 - Services d'aménagement paysager

488490 - Autres activités de soutien, transport routier

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

6026, rue Anthony
Brossard (Québec)

MUNICIPALITÉ

Brossard

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4Z 1L7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG. CONCESSION ...

CADASTRE

130-14-p
130-15
130-16
130-17
130-18
130-19
130-20
130-21

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de
Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2027845
2027886

2027846
2027899

2027855

2027858

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,47

LONGITUDE : -73,462222222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	108	0	108
TRAITÉS / EXCAVÉS	108	0	108
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 40

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Éthylbenzène

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Méthyl naphtalènes (chacun)

Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: Le bris d'un réservoir souterrain aurait causé la contamination du sol. D'après l'inspecteur, la contamination aurait pu migré sur les terrains voisins.

Nature des contaminants: Carburant diesel et essence sans plomb (15 décembre 2000).

Propriétaire: réf. 14 mars 2001.

Qualité des sols résiduels: La décontamination n'est pas complète car une des parois de l'excavation dépasse le critère C. Deux terrains voisins pourraient être contaminés soit un terrain commercial et un terrain résidentiel (4 juillet 2001).

Superficie affectée: réf. 15 décembre 2000.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Il aurait eu des piles de sols contaminés qui auraient été excavés mais aucune indication de l'envoi des sols.

La preuve de disposition des sols a été envoyée.

Des travaux de réhabilitation complémentaires ont été faits en décembre 2001 au 6035 et 6037 Auteuil à Brossard. L'ensemble des sols résiduels respectent les critères prévus à la politique pour un terrain résidentiel.

À JOUR LE 18 avril 2002 GL

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-29

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-06-13

MONTÉRÉGIE
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5496

NO LIEU : X2007397

ANCIEN NO GTC : 162067

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 127782 Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : 127782 Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

6037, rue Auteuil
Brossard (Québec)

MUNICIPALITÉ

Brossard

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4Z 1N4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

130-39-Ptie
130-40

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de
Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2028034

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,469725
LONGITUDE : -73,4619444444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5496

NO LIEU : X2007397

ANCIEN NO GTC : 162067

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2001

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce terrain avait été contaminé par une fuite d'un réservoir situé sur le terrain voisin au 6026 Anthony, 7610-16-01-0828500, 16-1886

DATE DE CRÉATION : 2002-07-07

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-07-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-06-13