

Nicolet, le 11 juillet 2016

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès à l'information
Déversement rue Letendre à Pierreville

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 8 juin dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification

Date de l'événement :	2016-06-03	Heure de l'évènement :	13h 15		
Date du signalement :	2016-06-03	Heure du signalement :	14 h 42		
Date de l'intervention :	2016-06-03	Heure de début :	15 h 45	Heure de fin :	17 h 15
Intervenant d'urgence :	Réjean Lapointe		Accompagné de :		

N° intervention :	301038280	Type d'intervention :	Intervention d'urgence- environnement (terrain)
N° gestion documentaire :	7110-17-01-50113-01	N° du rapport d'urgence :	401359425
N° demande :	200394979	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention : Déversement accidentel de diesel par un réservoir qui a été accroché. Coin des rues Martel et Letendre, Pierreville			

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
53-54		23-24	53-54

Lieu

Nom du lieu : Municipalité de Pierreville	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : 13426176	Type de lieu : territoire
Localisation du lieu :	
Adresse du lieu : 26, rue Ally, Pierreville, Qc J0G 1J0	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,067175771800;-72,812275172500	
Localisation du lieu de déversement situé à l'intersection des rues Letendre et Martel	
Coordonnées géographiques du lieu de déversement (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,0690000;-72,80470000	
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
		23-24	
		23-24	
2			

Conditions météo

 SO

Ensoleillé avec passage nuageux, 20°C

Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel	3.2	1202	liquide	approximative	300		litres
Sols contaminés par du diesel 4 voyages			liquide	approximative		40	tonnes
			liquide	approximative			

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

 SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
53-54 g.	23-24 2	
53-54	23-2	53-54

Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input checked="" type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de :	53-54	et	53-54

Photos numériques <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos annexées au rapport : 6
<p>Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Réjean Lapointe avec un appareil photo de type BlackBerry Z30. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\lapre02\7110-17-01-5011301\2016-06-03</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf que les photos ont été redimensionnées pour la production du rapport.</p>	

Autres pièces annexées au rapport <input type="checkbox"/> SO	
Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis	
<input type="checkbox"/> Plan	
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	Localisation du lieux de déversement
<input type="checkbox"/> Autre	

Échantillons <input checked="" type="checkbox"/> SO


2 Journal des opérations (rapport détaillé) ◀ ▶		
Date	Heure	Activités
1		De : A :
2016-06-01	15h45	<p>Arrivé sur les lieux, je constate que des sols ont été excavés dans la zone où un déversement est survenu au cours de l'après-midi. [53-54] est au téléphone cellulaire. Je rencontre un représentant [23-24] ainsi que le surveillant de chantier [53-54]. [53-54] Une vérification est faite du fond de l'excavation. À quelques endroits je constate la présence d'odeurs d'hydrocarbures dans le sol. J'en informe [53-54], les zones sont délimitées et à l'aide d'une pelle mécanique les sols sont excavés sur une profondeur variant d'environ 30 à 60 cm. Il est demandé par la suite de procéder à la caractérisation des sols au fond et sur les parois de l'excavation. On convient que les sols excavés seront acheminés à un endroit autorisé. Une confirmation de la gestion des sols récupérés sera transmise au ministère.</p> <p>Je quitte les lieux.</p>


3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) ■ SO
Le 10 juin j'ai fait parvenir à la compagnie [23-24] une demande de nous fournir un rapport d'événement.

4 Conclusion
Faire un suivi de la caractérisation du terrain.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ◀ ▶ <input checked="" type="checkbox"/> SO

5 Recommandations
Ainsi, je recommande de classer le dossier et d'attendre la confirmation de la caractérisation du terrain et de la gestion des sols contaminés.

Autres éléments pertinents ■ SO	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input checked="" type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$
<input type="checkbox"/> Autre :	
Rédigé par : Réjean Lapointe	
Signature : 	Date de signature : 2016-06-10

6 Vérification du rapport d'urgence	
Approuvé par : Réjean Lapointe 	Fonction : Coordonnateur aux urgences environnementales
Signature :	Date :
Commentaires :	



Handwritten signature

P1070812.JPG
Présence résiduelle de contamination des sols par le diesel déversé.



Handwritten signature

P1070813.JPG
Autre présence résiduelle de contamination des sols par le diesel déversé.



Handwritten signature

P1070814.JPG
Localisation d'endroit où des odeurs de diesel sont perçues.



Handwritten signature

P1070815.JPG
Récupération des sols contaminés.



Handwritten signature

P1070816.JPG
Dernier camion récupérant les sols contaminés identifié 23-24 de la compagnie 23-24



Handwritten signature

P1070817.JPG
Camion achemine les sols contaminés au 23-24 23-24

Localisation du lieu de déversement

Information

Nombre d'éléments : 1

13426176-5 « Numéro de la composante »

Champ	Valeur
Numéro de la com	13426176-5
Description de la c	Déversement 300 litres diesel
Type de composan	autre point d'intérêt
Statut de la compo	Actif
Latitude	46,059
Longitude	-72,8047
Superficie (m ²)	Null
Numéro du lieu	13426176
Nom du lieu	Municipalité de Pierreville
Type de lieu	territoire
Statut du lieu	Actif
Clé interne	875
Géométrie	Point

Données descriptives - Sélection - Composantes d'un lieu			
Numéro de la composante	Description de la composante	Type de composante	Statut
13432919-1	Déversement d'huile à transfo 57 route 116 Ouest	autre point d'intérêt	Actif

Handwritten signature in blue ink.

