

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches

Québec, le 30 juillet 2015

Objet: Votre demande d'accès à la fiche de gestion des terrains contaminés no 5824 pour le 1395, chemin Sainte-Foy à Québec

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 27 juillet 2015, concernant l'objet précité.

Le document suivant est accessible et joint à la présente. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 5824 Pétrolière impériale, 1395, chemin Sainte-Foy à Québec

Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à M. Jeannot Villeneuve au numéro 418 644-8844, poste 297.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé pour

JV/

Jeannot Villeneuve Répondant de l'accès aux documents pour la Capitale-Nationale

p. j.

Bureau régional de la Capitale Nationale 1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100 Québec (Québec) G2K 0B7 Téléphone : 418 644 8844, poste 297 Télécopieur : 418 646 1214

Courriel : dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

Québec 🔠

### **CAPITALE-NATIONALE**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

**IDENTIFICATION** 

NO FICHE GTC: 5824

NO LIEU: X2025649

**ANCIEN NO GTC:** 

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Pétrolière impériale (1395, chemin Sainte-Foy, Québec)

NOM DE LA FICHE GTC : Pétrolière impériale

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol et eau souterraine

#### **LOCALISATION**

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

**MUNICIPALITÉ** 

MRC

CODE POSTAL

1395, chemin Sainte-Foy Québec (Québec)

Québec

Ville de Québec

G1S 2N7

#### **LOCALISATION CADASTRALE**

<u>LOT</u>

RANG, CONCESSION ...

**CADASTRE** 

48A-6-p

48A-7-p

Notre-Dame-de-Québec (La Banlieue), Paroiss Notre-Dame-de-Québec (La Banlieue), Paroiss Notre-Dame-de-Québec (La Banlieue), Paroiss

48A-8-p

<u>CADASTRE DU QUÉBEC</u>

1737158

**COORDONNÉES** 

NO MATRICULE: 4784-10-3296

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,7939666667

LONGITUDE:

-71,2554583333

### **AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE
Rue Marguerite-Bourgeoys

**MUNICIPALITÉ** 

CODE POSTAL

Québec

Chemin Sainte-Foy

Québec

#### **CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

#### VOLUMES DES SOLS EN M3

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		828	
TRAITÉS / EXCAVÉS	1047	828	1875
<b>RÉSIDUELS (*)</b>		0	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M2 : 875

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M2: 450

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M:

### NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Éthylbenzène

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Méthyl naphtalènes (chacun)

Toluène

Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### **EAU SOUTERRAINE**

Benzène Éthylbenzène Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Toluène

Xylènes (o,m,p)

Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec 🖁 🛱

## **CAPITALE-NATIONALE**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>					r ' .	
NO FICHE GTC: 5824	NO LIEU :	X2025649	A	NCIEN NO GTO	C:	
EAU SOUTERRAINE						
PHASE LIBRE Aucune Présente PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours EAU SOUT. RÉHABILITÉE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'DÉPASSEMENT DU SEUI	EAU DE CONSO	MMATION:				
TRAITEMENT DU DOSSIER					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE-ÉTAPES D'AVANCEMENT	RECOURS A	SOUS EI DMINISTRATIF C	NQUÊTE DU CIVIL	ANNÉE D'OUVI ANNÉE DE FERI		
	NON-N	ÉCESSAIRE ÉTA	APE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE	/ ANNÉE	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT				<b>Y</b>	2003 2007	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Bioventilation  DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	IN SITU		Jacqu	BLES DU DOSSIE ues, Guillaume ard, Dominique	<u>R</u> .	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT						
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	AVANT	TRAITEMENT DURÉE DES TRA ÉCHEC AU TRAIT DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :	APRÈS VAUX SUR LE	TRAITEMENT	<del>-</del>	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :		TRAVAUX RÉALI:	`	<b>,</b>		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M3 :						
ANNOTATION DE LA FICHE  Le zonage du terrain est mixte (résidentiel et commercial). La section IV.2.1 de la LQE. Les travaux de réhabilitation réalisé cubes de sols dans la plage B-C. Il reste une contamination re d'usage "Eau de surface et égouts" de la Politique, mais l'eau photos des travaux d'excavations du rapport de réhabilitation.  Actuellement, il y a présence de sol contaminé en BTEX supe Marguerite-Bourgeoys) et à l'endroit des forages PO19 et PO20 localisée à l'endroit du Chomis Ste Fourte PO20	es en 2006 ont per ésiduelle sur le sit I souterraine n'a p , les superficies d' érieure aux critère	mis d'excaver 318 le dans la plage B- as été échantillonr excavation sont tro	mètres cubes C. L'eau d'exca née à partir d'up ès grandes et le	de sols supérieurs avation analysée re n puits. Toutefois, le es excavations très	à "C" et 337 mètres specte les critères orsqu'on regarde les profondes.	
PO19 et PO20 localisés à l'endroit du Chemin Ste-Foy et PO: présence de phase libre, cette dernière est récupérée et dispi	74 IOCAIISE DE L'AIX	tre căté de la rue d	du Chamin Cla	fore oak maalink nie	lièrement. Lorsqu'il y a	

Ajouté: Indication de la contamiantion des emprises municipales

GJ 1er mars 2010

DATE DE CRÉATION :

2003-11-17

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :

2010-05-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-07-29