

PAR COURRIEL

Nicolet, le 4 février 2016

Objet : Demande d'accès concernant le lot 723-574-P à Villeroy

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 15 décembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Suzanne Tremblay
Répondante régionale
de l'accès aux documents

p. j.

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Centre-du-Québec

1 Identification

Date de la vérification : _____ Heure de début : h _____ Heure de fin : h _____
Inspecteur : Mathieu Dubois

N° intervention : 300918999 Type d'intervention : Vérification (autre qu'inspection)
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02 N° du rapport de vérification : 401187444
N° demande : 200211777 Type de demande : Document officiel
But de la vérification : Vérifier engagement et caution.

Lieu concerné par la vérification
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy
Nom usuel du lieu : _____
N° du lieu : X2104266 Type de lieu : sablière
Localisation du lieu :
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0

Intervenant(s) du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant
Le P'tit Dubois inc.		1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Personnes contactées SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
53-54	Consultant forestier	

Mode d'identification

But expliqué : oui non s. o.
Mode d'identification : verbale preuve de statut
But expliqué à l'identification faite auprès de : personnes contactées

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Document		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input checked="" type="checkbox"/> Autre		Copies de courriel Cautionnement renouvelé + avenant Engagement pour le reboisement

2 Mise en contexte (facultatif) SO

Le P'tit Dubois inc. a procédé aux travaux de restauration de sa sablière à Villeroy, mais il demeure toujours la plantation des arbres. Lors de l'inspection, j'ai demandé au président de me transmettre un nouveau cautionnement pour couvrir les travaux ainsi qu'un engagement pour planter les arbres.

3 Description de la vérification

Engagement pour le reboisement

Je contacte le regroupement forestier afin de les informer des informations nécessaires sur l'engagement demandé à Le p'tit Dubois inc. Je lui mentionne que je dois avoir une confirmation de la commande des plants et un engagement de M. Dubois que les arbres seront mis en terre pour le mois de juillet 2015.

Le regroupement forestier me mentionne que je recevrai ce document par la poste.

Le document a été reçu le 10 octobre 2014 au bureau de Nicolet. Le document est en annexe.

Cautionnement

Entre le 2 octobre et le 9 octobre, j'ai eu des discussions avec les assureurs et leurs représentants pour obtenir une copie de la caution renouvelée. Suite à la réception du document, une clause fait mention que le délai de 800 jours pour réclamer la caution est toujours présent. Ce délai de 800 jours vient à échéance en décembre 2015 (800 jours après la fin du Certificat d'autorisation). J'ai donc demandé à 53-54 de modifier le cautionnement pour que le

3 Description de la vérification

ministère puisse réclamer la caution si les engagements pour le reboisement ne sont pas respectés en 2015.

L'assureur a émis un avenant pour modifier la période de réclamation jusqu'au 11 septembre 2015.

4 Conclusion

Un engagement pour le reboisement a été fourni.

La caution a été renouvelée.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés
 SO
5 Recommandations

Ainsi, je recommande de vérifier si le reboisement a été réalisé en juillet 2015.

Rédigé par : Mathieu Dubois

Date de rédaction : 2014-10-16

Signature :

53-54

6 Vérification du rapport

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : Chef d'équipe secteur industriel

Signature :

Date : 16 octobre 2014

Commentaires :

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Centre-du-Québec

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-09-30 Heure d'arrivée : 14 h 37 Heure de départ : 15 h 22
Inspecteur : Mathieu Dubois Accompagné de :

N° intervention : 300916313 Type d'intervention : Inspection pour suivi de manquement
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02 N° du rapport d'inspection : 401183265
N° demande : 200211777 Type de demande : Document officiel
But de l'inspection : Vérifier les travaux réalisés.

Lieu inspecté
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy.
Nom usuel du lieu :
N° du lieu : X2104266 Type de lieu : sablière
Localisation du lieu inspecté :
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,380966666700:-71,874608333300

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Le P'tit Dubois inc.	propriétaire	1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Conditions météo

Personnes rencontrées <input type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Steve Dubois	Président de Le P'tit Dubois inc.	53-54

Mode d'identification

But expliqué : oui non s. o.
Mode d'identification : verbale preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : président

Plainte SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 05 Nombre de photos annexées au rapport : 05

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Mathieu Dubois avec un appareil photo de type Panasonic DMC-LS80. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\dubma08\7610-17-01-06038-02\2014-09-30

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf un redimensionnement.

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif) SO

Une inspection a été réalisée le 25 septembre 2014 sur le site de la sablière. Il a alors été constaté qu'aucun travaux pour la restauration de la sablière n'avaient été réalisés.

Le propriétaire des lieux m'a laissé un message téléphonique le 29 septembre 2014 me mentionnant qu'il était sur place avec une pelle mécanique pour procéder à la restauration de la sablière.

Le 30 septembre 2014, le propriétaire me contacte pour m'informer qu'il est à la sablière, il désire m'informer que la mise en place de la terre végétale sera terminée dans la journée. Je conviens avec lui de me rendre sur place pour vérifier la restauration de la sablière.

3 Description de l'inspection

Je me rends à la sablière de Le P'tit Dubois inc. tel que convenu avec le propriétaire des lieux. Je rencontre le président dès mon arrivée.

Il m'explique qu'il ne veut pas que le ministère touche au cautionnement. Il a fait les travaux nécessaires.

Sur les lieux, je peux constater les faits suivants :

- Une pelle mécanique est sur place et procède à la mise en place de terre végétale. Il reste une petite zone à terminer. Le tout sera terminé le soir.
- L'ensemble de la zone à restaurer sera ainsi nivelé. La terre végétale est épanchée en surface. Il demeure la plantation des arbres à réaliser. Voir photos #1 à #3 et fusion 1.
- Il demeure un amas de sable tamisé (photo #4) et de terre végétale (photo #5) sur le site. ²³⁻²⁴ Ces terrains appartiennent à Le p'tit Dubois inc. L'amas de terre végétale sera utilisé pour restaurer le sol sous l'amas de sable suite à son enlèvement.
- J'informe le propriétaire que pour compléter son dossier, je dois obtenir une prolongation du cautionnement pour couvrir la période jusqu'à la plantation des arbres. Il m'informe qu'il a déjà renouvelé ce cautionnement; il m'en transmettra une copie.
- Je lui demande également une lettre confirmant l'achat des arbres et l'engagement de procéder à la plantation de ceux-ci d'ici le 24 juin 2015.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

5 Conclusion

Des travaux ont été réalisés; il demeure les arbres à planter.

Un engagement pour les arbres et la prolongation de caution me seront transmis.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande de vérifier la réception des documents demandés et assurer un suivi.

Rédigé par : Mathieu Dubois

Signature :

Date de signature : 2014-10-02

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : chef d'équipe industriel

Signature :

Date : 2 octobre 2014

Commentaires :

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-09-24	Heure d'arrivée : 10 h 37	Heure de départ : 11 h 17
Inspecteur : Mathieu Dubois	Accompagné de :	

N° intervention : 300914883	Type d'intervention : Inspection pour suivi de manquement
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02	N° du rapport d'inspection : 401181107
N° demande : 200211777	Type de demande : Document officiel
But de l'inspection : Vérifier la restauration de la sablière.	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2104266	Type de lieu : sablière
Localisation du lieu inspecté :	
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,380966666700:-71,874608333300	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Le P'tit Dubois inc.		1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Conditions météo
Soleil, 13 degré celsius

Personnes rencontrées SO

Plainte SO

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain : 06	Nombre de photos annexées au rapport : 06
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Mathieu Dubois avec un appareil photo de type Panasonic DMC-LS80. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\dubma08\7610-17-01-06038-02\2014-09-25	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf un redimensionnement et fusion de 3 photos.	

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input checked="" type="checkbox"/> Autre		Zone à restaurer

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif) SO

3 Description de l'inspection

Je me rends à la sablière qui a été exploitée par Le P'tit Dubois inc. afin de vérifier si les travaux de restauration de la sablière ont été réalisés.

Il n'y a personne sur les lieux.

Sur les lieux, j'ai constaté les faits suivants :

- Il n'y a eu aucun travaux pour restaurer la sablière. L'amas de sable tamisé (photo #1) est toujours présent. L'amas de terre végétale est toujours présent également (photo #2).
- J'effectue une tournée de la zone à restaurer de la sablière (voir croquis en annexe et fusion 1). À l'aide de mon GPS, j'obtiens un tracé de la zone qui a été exploité. Avec le logiciel Atlas, je calcul une superficie à restaurer de 7929 mètres carrés; soit 0,79 hectare. Le plan en annexe indique la zone à restaurer.
- Cette zone est aplanié. Il demeure à épandre de la terre végétale et planter des arbres.
- Le fossé à la limite ouest de la sablière sera conservé.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

5 Conclusion

La sablière n'a pas été restaurée. Il y a un manquement à l'article 45 du Règlement sur les carrières et sablières.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

6 Recommandations

9-37
Rédigé par : Mathieu Dubois

Signature : *53-54*

Date de signature : 2014-09-30

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : chef d'équipe industriel

Signature : _____

Date : 2 octobre 2014

Commentaires :

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Centre-du-Québec

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-08-27 Heure d'arrivée : 13 h 03 Heure de départ : 13 h 37
Inspecteur : Mathieu Dubois Accompagné de :

N° intervention : 300914258 Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02 N° du rapport d'inspection : 401180152
N° demande : 200211777 Type de demande : Document officiel
But de l'inspection : Sablière non restaurée, vérifier plan des mesures correctives avec propriétaires.

Lieu inspecté
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy
Nom usuel du lieu :
N° du lieu : X2104266 Type de lieu : sablière
Localisation du lieu inspecté :
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,380966666700;-71,874608333300

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Le P'tit Dubois inc.	propriétaire	1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Conditions météo

Personnes rencontrées <input type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Steeve Dubois	président le Le p'tit Dubois inc.	53-54

Mode d'identification
But expliqué : oui non s. o.
Mode d'identification : verbale preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : président

Plainte SO

Photos numériques
Nombre de photos prises sur le terrain : 0 Nombre de photos annexées au rapport : 0
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Mathieu Dubois avec un appareil photo de type Panasonic DMC-LS80. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif) SO

Le P'tit Dubois inc. a exploité une sablière et le certificat d'autorisation est venu à échéance en septembre 2012. Suite à des démarches infructueuses pour vendre le terrain et exploiter de nouveau une sablière, le plan de restauration de la sablière prévu au certificat d'autorisation n'a pas été réalisé.

Un avis de non-conformité a été signifié à l'intervenant lui demandant de procéder à la restauration. a.37

Le président de la compagnie propriétaire du terrain désire me rencontrer sur le terrain pour s'assurer qu'il fera les travaux nécessaires.

3 Description de l'inspection

Un rendez-vous a été convenu avec le propriétaire du site pour 13h.

Je rencontre le président à mon arrivée sur le site. Je me présente à lui avec ma carte de statut.

Il débute en m'expliquant ce qu'il pense faire pour la restauration :

- Il prévoit aplanir le terrain et remettre la terre végétale en place.
- La terre végétale est en amas et sera épanchée suite au nivellement des pentes.
- Des arbres seront plantés pour effectuer le reboisement. Du pin rouge sera utilisé à raison de 1 tige par 7,5 pieds.

Selon les propos du président, les arbres ne seront pas disponibles cet automne et de toute façon, ils ne résisteraient pas à l'hiver.

Je lui explique les délais qui s'imposent avant l'expiration du cautionnement :

- Fin du Certificat d'autorisation en 2012.
- Délai de 800 jours suite à cette fin d'exploitation pour réclamer la caution afin de procéder à la restauration.
- Le ministère procédera à une nouvelle inspection à la fin de septembre 2014 a.37

Pour ce qui est de ses arbres qui ne sont pas disponibles, je lui explique qu'il doit débiter par le nivellement et la remise en place de la terre végétale le plus tôt possible. Il pourra ensuite s'engager à planter les arbres au printemps prochain s'il ne reste que cette étape à réaliser.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

5 Conclusion

Le propriétaire a été avisé des travaux à réaliser et des étapes à venir dans son dossier.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande de procéder à une visite des lieux à la fin de septembre 2014 pour vérifier si la restauration est réalisée. a.37

Rédigé par : Mathieu Dubois

Signature :

Date de signature : 2014-09-18

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : chef d'équipe industriel

Signature :

Date : 1 octobre 2014

Commentaires :

1 Identification

Date de la vérification :	Heure de début : 9 h 37	Heure de fin : h
Inspecteur : Mathieu Dubois		

N° intervention : 300909064	Type d'intervention : Suivi de manquement sans inspection
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02	N° du rapport de vérification : 401171708
N° demande : 200211777	Type de demande : Document officiel
But de la vérification : Sablière non restaurée, vérifier plan des mesures correctives avec propriétaires.	

Lieu concerné par la vérification	
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2104266	Type de lieu : sablière
Localisation du lieu :	
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0	

Intervenant(s) du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant
Le P'tit Dubois inc.		1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Personnes contactées <input type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Steeve Dubois	président	53-54

Mode d'identification			
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de :			

Autres pièces annexées au rapport <input type="checkbox"/> SO		
	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Document		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input type="checkbox"/> Carte		
<input type="checkbox"/> Autre		

2 Mise en contexte (facultatif) SO

Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une sablière sur le lot 723-574P du rang 17 à Villeroy est venu à échéance le 28 septembre 2012. Un avis de non-conformité a été signifié à Le p'tit Dubois inc le 16 juin 2014 pour les informer de la non restauration de la sablière.

23-24

3 Description de la vérification

Je contacte le propriétaire afin de vérifier l'avancement des travaux a-37

Appel M. Steeve Dubois

Je lui demande s'il a du nouveau dans le dossier de sa sablière. Il mentionne avoir 3 personnes intéressés, mais il n'a pas d'engagement ferme pour le moment.

a-37

Il mentionne qu'il ne veut pas en arriver là. Il est entrepreneur forestier et il fera les travaux.

Il veut me rencontrer sur le terrain afin de comprendre nos exigences.

4 Conclusion

Il désire faire les travaux. L'accompagner sur le terrain afin de faire appliquer le plan de restauration au certificat d'autorisation.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de visiter les lieux avec le propriétaire.

S'assurer de la réalisation des travaux avant le 1^{er} octobre 2014 *a.37*

Rédigé par : Mathieu Dubois *S3-S4*

Date de rédaction : 2014-08-29

Signature :

6 Vérification du rapport

Approuvé par : Marie Beaulieu

Fonction : Chef d'équipe, secteur industriel

Signature :

Date : 3 septembre 2014

Commentaires :

Nicolet, le 16 juin 2014

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Le P'tit Dubois inc.
1136, rang Saint-Joseph
Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0

N/Réf. : 7610-17-01-06038-02
401138570

Objet : Restauration non complétée de votre sablière située sur le lot 723-574P du rang 17, cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, dans la municipalité de Villeroy, MRC de l'Érable

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 16 mai 2014 par un inspecteur de notre direction régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

- Ne pas avoir réalisé la restauration de la manière prescrite et dans les délais prévus, à savoir la remise en place des terres végétales et le reboisement de la superficie exploitée dans l'année suivant la cessation des activités de la sablière.
Règlement sur les carrières et sablières, article 45

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce manquement.

Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 10 juillet 2014 un plan des mesures correctives que vous entendez mettre en oeuvre pour vous conformer à la loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère.

...2

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Mathieu Dubois au numéro de téléphone 819 293-4122, poste 246 ou à l'adresse courriel mathieu.dubois@mddelcc.gouv.qc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement visé, il est de 1 000 \$, 1 500 \$, 2 500 \$, 3 500 \$, 5 000 \$, 7 500 \$ ou de 10 000 \$ pour une personne morale.

MB/MD/lh

53-54
Marie Beaulieu
Chef d'équipe, secteur industriel

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-05-16	Heure d'arrivée : 10 h 41	Heure de départ : 11 h 22
Inspecteur : Mathieu Dubois	Accompagné de : Essoefli Amédégnato, DRAE	

N° intervention : 300767896	Type d'intervention : Inspection de conformité
N° gestion documentaire : 7610-17-01-06038-02	N° du rapport d'inspection : 401134305
N° demande : 200211777	Type de demande : Document officiel
But de l'inspection : Vérifier respect du certificat d'autorisation et de la réglementation. Vérifier milieu humide.	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Le P'tit Dubois inc. - Sablière Lot 723-574-P à Villeroy	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2104266	Type de lieu : sablière
Localisation du lieu inspecté :	
Adresse du lieu : 1136, rang Saint-Joseph, Saint-Flavien G0S 2M0	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,380966666700;-71,874608333300	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Le P'tit Dubois inc.	propriétaire	1136, rang Saint-Joseph Saint-Flavien (Québec) G0S 2M0	Y2072794

Conditions météo

Personnes rencontrées <input checked="" type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)

Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de :		

Plainte <input checked="" type="checkbox"/> SO

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain : 17	Nombre de photos annexées au rapport : 17
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Mathieu Dubois avec un appareil photo de type Panasonic DMC-LS80. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\dubma08\7610-17-01-06038-02\2014-05-16	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, 2 fusions d'images et redimensionnement des fichiers pour en réduire la taille..	

Grilles d'inspection annexées <input checked="" type="checkbox"/> SO

Autres pièces annexées au rapport SO

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte		Plan des lieux
<input type="checkbox"/> Autre		

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif) SO

Le P'tit Dubois inc. a exploité une sablière sur le lieu. Le certificat d'autorisation n'est plus valide depuis le 28 septembre 2012. La sablière devrait être restaurée depuis septembre 2013.

Une demande de certificat d'autorisation a été déposée pour exploiter une sablière sur ce lot par 23-24
Ce dernier a une décision de la CPTAQ en sa faveur et a une entente avec « Le p'tit Dubois inc » pour l'achat du lot lors de l'obtention du certificat d'autorisation.

3 Description de l'inspection

Nous nous sommes rendus à la sablière sans avoir pris de rendez-vous au préalable. Il n'y a personne sur les lieux lors de notre arrivée ; aucune activité en cours.

Sur les lieux, j'ai constaté les faits suivants :

- La voie d'accès de la sablière donne sur le 16^e rang de Villeroy (photo #1). Il n'y a pas de barrière d'accès. Il y a 2 remorques et une chargeuse à bois. Il n'y a pas d'identifications ni de plaques d'immatriculation sur ces équipements.
- En arrivant sur le site présumé de la sablière, je vérifie avec une collègue au bureau de la direction avec un point GPS pour qu'elle me confirme que je suis sur le bon lot. Elle me confirme que je suis sur le lot 723-574 à Villeroy. Je suis au bon endroit.
- Je prends 3 photos pour faire un montage panoramique pour une vue d'ensemble de la sablière (voir photos #2 à #4 ; fusion1). Ces photos ont été prises à partir de la voie d'accès. La zone à l'est (photos #5-6; fusion 2) a été exploitée et aplanie. Il n'y a pas de restauration. Il y a une pile de terre végétale au sud de cette zone aplanie.
- Un fossé ceinture cette zone. Je localise une sortie de drain au point GPS 19T 0278609 – 5140409 (photo #7). Je ne peux identifier la provenance du drain, mais rien ne s'en écoule lors de l'inspection. La limite d'exploitation à l'ouest est identifiée sur le plan en annexe. Ce plan identifie la zone exploitée ainsi que le fossé qui a été aménagé.
- L'autre zone identifiée au plan correspond à la zone déboisée. Sur le plan en annexe, la ligne bleue correspond au tracé effectué lors de la visite sur le terrain avec mon GPS. La zone orangée a été tracée afin de délimiter la zone et connaître la superficie. Il y a donc 13,5 ha qui ont été déboisées.
- Les photos #8 à #16 ont été prises dans la zone déboisée. Le sol de cette zone est très humide; il y a des nappes d'eau en surface à plusieurs endroits. Cette zone est visée par une nouvelle demande de certificat d'autorisation.
- Une tranchée a été creusée au centre de cette zone (photo #14). On peut voir le niveau d'eau qui se trouve à 1 mètre du sol lors de l'inspection.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

Le certificat d'autorisation délivré en septembre 2008 autorisant l'exploitation d'une sablière sur ce lot est venu à échéance en septembre 2012. Ce certificat d'autorisation prévoyait une restauration qui n'a pas été réalisé.

5 Conclusion

Lors de l'inspection, j'ai constaté un manquement au Règlement sur les carrières et sablières.

Ne pas avoir réalisé la restauration de la manière prescrite et dans les délais prévus, à savoir le réglage des superficies exploitées, aménagement des talus, remise en place de la terre végétale et un reboisement avec de l'épinette noire. Règlement sur les carrières et sablières, article 45.

Lors de l'inspection, il a été constaté que des travaux de déboisement dans une portion du terrain qui présente les caractéristiques d'un milieu humide; sol humide, présence d'eau. Il y a eu aménagement de fossé sur le terrain. Selon l'atlas SAGO, ces travaux ne touchent pas au milieu humide, mais une caractérisation de ce milieu a été demandée par l'analyste au dossier.

CERTIFICAT D'AUTORISATION

-2-

N/Réf. : 7610-17-01-06038-01
400 526 267

Le 10 décembre 2008

- Courriel transmis au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, daté du 7 octobre 2008 et signé par S3-54 concernant la modification de la date de fin d'exploitation, 3 pages, et à laquelle était jointe une page modifiée du document de demande de certificat d'autorisation initialée le 7 octobre 2008.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents.

Ce certificat d'autorisation est valide jusqu'au 28 septembre 2012.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant.

Pour la ministre,

S3-54

LSTM/LGG/sa

Luc St-Martin, ing.
Directeur régional de l'analyse et de l'expertise
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Préparé par 7

Recommandé par 5

Serge Lévesque, directeur adjoint