

PAR COURRIEL

Nicolet, le 6 octobre 2016

Objet : Demande d'accès concernant Les entreprises sanitaires Joyal inc.  
à Saint-François-du-Lac

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes le document visé par votre demande.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

*Original signé par :*

Suzanne Tremblay  
Répondante régionale  
de l'accès aux documents

p. j.

## RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
Région : Centre-du-Québec

### 1. Identification

Date de l'inspection : 2012-11-07	Heure d'arrivée : 9 h 52	Heure de départ : 10 h 19
Inspecteur : Andréanne Ferland	Accompagné de : Sylvie Thiffeault	

N° intervention : 300740934	Type d'intervention : Inspection pour suivi de manquement
N° gestion documentaire : 7522-17-01-00004-03	N° du rapport d'inspection : 400982336
N° demande : 200266388	Type de demande : Programme de contrôle
But de l'inspection : Suivi de l'avis de non-conformité émis le 6 juin 2012 concernant la présence de matières résiduelles. Vérifier si les matières résiduelles ont été retirées et/ou recouvertes	

### Lieu inspecté

Nom du lieu : Les entreprises sanitaires Joyal inc., Lieu d'enfouissement sanitaire, St-François-du-Lac	
Nom usuel du lieu : L.E.S. St-François-du-Lac	
N° du lieu : X1700201	Type de lieu : lieu d'enfouissement sanitaire
Localisation du lieu inspecté : Ancien cadastre : 042260-Saint-François-du-Lac, Paroisse de, Rang/Concession/Bloc.. :rang du bois de maska, No lot :175 à 188	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,066800000000:-72,878380000000	

### Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Les entreprises sanitaires Joyal inc.	Propriétaire	177, rue Léveillée Saint-François-du-Lac (Québec)J0G 1M0	21518733

### Conditions météo

≈-2°C, soleil

### Personnes rencontrées

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)

### Mode d'identification

But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input checked="" type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de :			

### Plainte

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s. o.
-----------------------	------------------------------	------------------------------	---

### Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 7	Nombre de photos annexées au rapport : 7
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Andréanne Ferland avec un appareil photo de type Olympus Stylus 760, 7.1 mégapixel. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\feran01\7522-17-01-00004-03 (entreprises Joyal)\2012-11-07	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf les photos 1 à 7 qui ont été redimensionnées (small).	

### Autres pièces annexées au rapport

	Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	1	LES Les Entreprises Joyal inc. – carte topographique
	2	LES Les Entreprises Joyal inc. – orthophoto
<input type="checkbox"/> Autre		

Date de l'inspection : 2012-11-07	No de gestion documentaire : 7522-17-01-00004-03
-----------------------------------	--

Échantillons		Nombre de points de prélèvements	Nombre de contenants
Type	Nature		
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> pesticides			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			
Duplicata des échantillons remis :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Demandes d'analyses jointes au rapport :		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.

**2. Mise en contexte (facultatif)**

**3. Description de l'inspection**

Le LES est accessible par le rang Bois de Maska à St-François-du-Lac. À mon arrivée, je remarque la présence d'une barrière, cependant, cette dernière n'est pas barrée. Nous empruntons donc la voie d'accès en véhicule en refermant la barrière derrière nous.

Je me rends à l'extrémité ouest du LES (dans ce rapport, le <<je>> est utilisé bien que nous soyons 2 tout au long de l'inspection).

Je me dirige au point GPS 1 (UTM NAD 83 18T ±3.1m 664186m, 5103701m) et remarque que du sable a été étendu au sol sur une superficie de plusieurs mètres carrés. Je ne vois plus de déchets dépassés du sol (photos 1 et 2). Cet endroit correspond à l'emplacement des déchets constatés aux points GPS 6 et 7 de l'inspection du 8 mai 2012.

Au point GPS 2 (±4.7m 664099m, 5103689m), je constate la présence de briques et de briques de béton concassées au sol. Ces résidus ne sont pas recouverts de terre (photos 3 et 4). Cet endroit correspond au point GPS 1 de l'inspection du 8 mai 2012.

Au sud du LES, je longe le terrain en suivant les points GPS 3 à 6 :

3 : ± 3.2m, 664155m, 5103632m  
4 : ± 3.0m, 664151m, 5103632m  
5 : ± 3.0m, 664171m, 5103628m  
6 : ± 2.9m, 664136m, 5103644m

Je ne vois aucun déchet au sol, sauf 3 objets, un sac, une maison pour enfant et un contenant pour pop-sicle au point GPS 6 (photo 7). Ce point correspond à l'emplacement du point GPS 8 de l'inspection du 8 mai 2012. À l'est de ce point, je remarque que le sol est libre de matières résiduelles (photos 5 et 6).

**4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)**

**5. Conclusion**

Les déchets dépassant du sol sur le dessus du LES ont été recouverts d'une couche de sable. La quasi totalité des matières résiduelles présente au sud du LES ont récupérées. Les briques dépassant du sol à l'ouest du LES sont toujours présentes et n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement (article 45 du RDS).


**6. Recommandations**

Selon les recommandations de mon chef d'équipe, clore l'intervention.

Signature : *A Ferland* Date de rédaction : 2012-11-09

Date de l'inspection : 2012-11-07	No de gestion documentaire : 7522-17-01-00004-03
-----------------------------------	--

**7. Vérification du rapport d'inspection**

Approuvé par : Richard Beaugard	Fonction : Chef d'équipe municipal
Signature : 	Date : 2012-11-19
Commentaires :	