

Courriel

Montréal, le 13 janvier 2017

Objet : Demande d'accès concernant portion des rues Brébeuf, Mentana et Saint-Grégoire, situés sur 38 lots à Montréal

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. fiches de gestion des terrains contaminés, nos 3298, 3510, 3125 et 6757, 8 pages
2. Rapport d'urgence environnement du 26 août 2014, lot 1618944
3. Fiche no 06-8-20, parc sir Wilfrid Laurier ancien dépotoir

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour les autres lots.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.

Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour : Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

MONTRÉAL
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3298

NO LIEU : X0600050

ANCIEN NO GTC : 06751

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Cours du parc Laurier

NOM DE LA FICHE GTC : Les Cours Papineau

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptr(eur)s affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Nord de la rue Saint-Grégoire, entre les rues De
La Roche et Marquette
Montréal (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

1 193 356

Côte-Saint-Louis, Village de

1 194 077

Côte-Saint-Louis, Village de

1 194 078

Côte-Saint-Louis, Village de

1 289 005

Côte-Saint-Louis, Village de

1 289 006

Côte-Saint-Louis, Village de

1 289 007

Côte-Saint-Louis, Village de

1 289 008

Côte-Saint-Louis, Village de

1-193-358

Côte-Saint-Louis, Village de

328-693

Côte-Saint-Louis, Village de

328-694

Côte-Saint-Louis, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

1913019

1913027

1913028

1913029

1913030

1913032

1913034

1918031

2596632

2596633

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5347107788

LONGITUDE : -73,5896133373

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	20050	6000	26050
TRAITÉS / EXCAVÉS	8000	200	8200
RÉSIDUELS (*)	12050	5800	17850

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 54 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 54 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Cuivre (Cu)

Étain (Sn)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3298

NO LIEU : X0600050

ANCIEN NO GTC : 06751

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1999
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

Valiquette, Yves

ifouissement dans lieu d'enfouissement de sols contamin

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce dossier peut être associé à l'ancien dépotoir du parc Laurier qui n'est plus un GERLED. Le projet comprend deux phases, la phase "est" n'est pas sur l'ancien dépotoir mais la phase "ouest" fera l'objet d'une permission de construire en vertu de l'article 65 de la Loi et sera traité par le service urbain. La partie "est" du terrain qui représente une superficie de 14120 mètres carrés a été décontaminée sous le critère B. Une partie des sols contaminés dans la plage A-B (environ 1000 mètres cubes) servent à la construction d'un talus et d'un mur coupe son longeant le terrain dans la partie "nord", le long d'une voie ferrée.

La partie Ouest est soumise à des mesures de décontamination et de mitigation décrites dans la Convention de restrictions d'usage.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-11-23

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

MONTRÉAL
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3510

NO LIEU : X0600049

ANCIEN NO GTC : 06980

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Jardins d'Héraclès.

NOM DE LA FICHE GTC : Partie avant (édifice Bélair)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Entre la rue Saint-Denis et Resther au nord de la
rue Saint-Grégoire
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

438

Côte-Saint-Louis, Village de

439

Côte-Saint-Louis, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

1445369	1445370	1618910	1619035
2574755	2574756	2574757	2574797
2575487	2575488	2652635	2988044
3026387			

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5299377108

LONGITUDE : -73,5944835676

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	9500	0	9500
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 11 200

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3510

NO LIEU : X0600049

ANCIEN NO GTC : 06980

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Thibault, Hugues

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Connu anciennement sous Le Jardin des Carmélites

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-10-17

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3125

NO LIEU : X0600049

ANCIEN NO GTC : 06549

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Jardins d'Héraclès.

NOM DE LA FICHE GTC : Partie arrière (ancienne raffinerie de goudron)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptr(eur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Entre la rue Saint-Denis et Resther au nord de la
rue Saint-Grégoire
Montréal (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

438

Côte-Saint-Louis, Village de

439

Côte-Saint-Louis, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

LOT	RANG, CONCESSION ...	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1445369	1445370	1618910	1619035	
2574755	2574756	2574757	2574797	
2575487	2575488	2652635	2988044	
3026387				

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5299377108

LONGITUDE : -73,5944835676

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		11300	2100
TRAITÉS / EXCAVÉS	5838	1861	7699
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 14 700

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures aromatiques volatiles*
Hydrocarbures lourds*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 3125

NO LIEU : X0600049

ANCIEN NO GTC : 06549

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1986

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2006

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2004
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.

Thibault, Hugues

enfouissement dans lieu d'enfouissement de sols contaminés

Valiquette, Yves

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dans son ensemble, le terrain a été décontaminé à un niveau inférieur au critère B, à l'exception d'une contamination résiduelle encore présente dans la partie sud du terrain où des sols > B ont été laissés en place afin de mettre en péril des arbres matures.

Cependant si cette contamination devient un jour disponible, elle devra être excavée et gérée selon les règles en vigueur.

Référence: Lettre de M. Hugues Thibault au promoteur datée du 2 février 2006.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-10-17

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC 6757

NO LIEU : X2079896

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Propriété commerciale rue Laurier

NOM DE LA FICHE GTC : Propriété commerciale rue Laurier

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptr(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

801-825, avenue Laurier Est
Montréal (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H2J 1G2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1618938

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,529196325

LONGITUDE : -73,5876073927

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHÉUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS		40	
RÉSIDUELS (*)		67	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 848

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzo(a)pyrène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Chrysène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Méthyl naphthalènes (chacun)
Naphthalène
Phénanthrène

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE**

NO FICHE GTC 6757

NO LIEU : X2079896

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2005

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Antoine, André

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2005-11-14

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2005-11-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-01-12

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du QuébecDirection régionale de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides
Région : Montréal (06)

1 Identification

Date de l'évènement :	2014-08-04	Heure de l'évènement :	h		
Date du signalement :	2014-08-06	Heure du signalement :	7 h 53		
Date de l'intervention :	2014-08-06	Heure de début :	7 h 56	Heure de fin :	10 h 33
Intervenant d'urgence :	Jessie Wrangel		Accompagné de :		

N° intervention :	300904135	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (téléphonique ou terrain)
N° gestion documentaire :	7110-06-14-66023-272	N° du rapport d'urgence :	401164355
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence

Objet de l'intervention : Montréal

Contenants d'hydrocarbures enfouis sur le terrain d'un garage municipal situé à l'intersection des rues Saint-Grégoire et Mentana.

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Christine Roy	Répartitrice	COG	(418) 643-5678

Lieu

Nom du lieu :	Cour de la voirie Mentana		
Nom usuel du lieu :	Intersection Saint-Grégoire et Mentana (Clos St-Grégoire)		
N° du lieu :	X2085486	Type de lieu :	terrain sans usage précis
Localisation du lieu :	Intersection Saint-Grégoire et Mentana, plateau Mont-Royal, Montréal		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :			
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau	<input type="checkbox"/> Air	<input checked="" type="checkbox"/> Sol
Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine	<input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ville de Montréal	Propriétaire	275, rue Notre-Dame Est Montréal (QC) H2Y 1C6	Y2007015

Conditions météo

--

Produits en cause

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Non classé	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Hydrocarbures classe 3.3			liquide	approximative			litres
			liquide	approximative			litres

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

 SO

Photos numériques

 SO

Autres pièces annexées au rapport

 SO

Échantillons

 SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités	
1	2014-08-06	8 :02 à 8 :11	<p>De : Jessie Wrangel, Intervenant UE</p> <p>À : Jean Désy, Représentant syndical, Syndicat des cols bleus de Montréal, 514-384-7730 poste 3321</p> <p>De vieux contenants d'hydrocarbures ont été trouvés lors de travaux d'excavation pour construction d'une dalle de béton. Le but de sa visite hier était de veiller à la santé et à la sécurité des employés (équipement de protection individuelle) en raison de fortes odeurs d'hydrocarbures. Selon ses observations, les sols étaient contaminés (couleur noire et odorante) donc les contenants ne sont pas étanches. Du concassé 0-3/4 a été placé dans la</p>

			tranchée d'excavation après découverte et aucune démarche n'a été entreprise pour retirer les matières du sol. Des habitations sont présentes à proximité. Il n'a pas les coordonnées du contremaître, il va faire ses recherches et me contactera plus tard. Aussi, il ne s'agit pas d'un terrain inscrit au répertoire des terrains contaminés du ministère.	
2	2014-08-06	8 :14 à 8 :19	De : Jessie Wrangel	À : Service d'urgence des travaux publics, 514-872-0311
			Un contremaître me contactera sous peu	
3	2014-08-06	9 :24 à 9 :33	De : Jessie Wrangel	À : François Gosselin, Chef de section des travaux et du matériel roulant, Voirie-travaux publics, Ville de Montréal 514-893-9959
			Le terrain du garage municipal appartenait anciennement au gouvernement canadien (Armée). Le terrain a été cédé à la Ville de Montréal dans les années 90 et est actuellement utilisé pour des activités de voirie. Pour y entreposer des tuyaux de fonte et égouts, la ville veut construire une dalle de béton pour supporter le poids des pièces. La dalle devait être construite sous le niveau de l'asphalte déjà en place de manière à être de niveau avec le sol. Cependant, en creusant, à 30 cm de profondeur, des contenants d'hydrocarbures (huiles usées et autres) ont été trouvés. M. Gosselin a donc fait cesser les travaux et fait remblayer la tranchée avec du concassé. La dalle de béton sera donc construite en surface. Selon lui, il n'a pas obligation de retirer les matériaux et de décontaminer. L'arrondissement n'a pas le budget pour faire décontaminer. Si elle se voit forcer de décontaminer, l'arrondissement fera fermer le site. Les sols excavés lundi ont été analysés hier et les résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine. Les sols seront disposés en conséquence. Je lui demande d'attendre ma réponse avant de procéder à la construction de la dalle puisque je dois m'informer de la réglementation dans cette situation.	
4	2014-08-06	10 :01 à 10 :05	De : Jessie Wrangel	À : Michel Léonard, Chef d'équipe, CCEQ Montréal, 514-873-3636 poste 230
			La ville n'est pas assujettie à la réglementation en vigueur puisqu'il ne s'agit pas d'une activité visée ni d'un déversement accidentel. Donc, la ville n'a pas d'obligation légale à faire décontaminer le site, ni à aviser le ministère de la présence de ces matières.	
5	2014-08-06	10 :29 à 10 :33	De : Jessie Wrangel	À : François Gosselin
			Je confirme que la dalle de béton peut être construite et les contaminants laissés en place. Je demande que les résultats d'analyse me soient transmis par courriel, ainsi que les copies de bons de connaissance du site autorisé sélectionné pour disposition des sols.	

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

 SO

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés


 SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention et de transférer au CCEQ pour recevoir les résultats d'analyses et les bons de connaissance.

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier fermé	<input type="checkbox"/> Transférer à :
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$ <input type="checkbox"/> Suivi à faire :
<input type="checkbox"/> Autre :	

Rédigé par : Jessie Wrangel

Date de rédaction : 2014-08-06

Signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'urgence

Signature :

Date : 2014-08-26

Commentaires :

No.: 06-8-20
Catégorie: III

ANCIEN DÉPOTOIR DU PARC LAURIER

PROPRIÉTAIRE: Ville de Montréal
LOCALISATION: ville de Montréal, Parc Sir Wilfrid Laurier
NATURE DES DÉCHETS: déchets domestiques, cendres d'incinérateur, matériaux de démolition
IMPACTS POTENTIELS: contamination de la nappe d'eau souterraine

Appartenant à la ville de Montréal, ce lieu d'élimination est une ancienne carrière remblayée sur laquelle on a aménagé le parc Sir Wilfrid Laurier. Utilisé comme dépotoir durant quelques années vers 1945, ce lieu a principalement reçu des ordures ménagères et des cendres d'incinérateur. On y a également éliminé des matériaux de démolition et un faible pourcentage de déchets industriels de nature indéterminée. La superficie couverte par les déchets est évaluée à environ 32 000 mètres carrés.

Les déchets reposent sur de la roche calcaire offrant une perméabilité de fracture. Le secteur environnant est entièrement desservi en eau par le réseau municipal de distribution qde montréal.

Même si ce dépotoir est ancien, les déchets qui y ont été éliminés présentent un risque de contamination de la nappe d'eau souterraine. Comme il ne menace pas la santé publique, ce lieu est classé dans la catégorie III.

