


Par courriel

Montréal, le 02 février 2017

art 53-54


**Objet : Demande d'accès concernant le lieu suivant : Place Bonaventure, 800, rue De
La Gauchetière Ouest, Montréal**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 10 novembre, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'intervention D'urgence, 29 novembre 2016, 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'événement : 2016-11-29	Heure de l'événement : 08 h 00	
Date du signalement : 2016-12-05	Heure du signalement : 10 h 34	
Date de l'intervention : 2016-12-05	Heure de début : 10 h 45	Heure de fin : 12 h 00
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 301210880	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° gestion documentaire : 7110-06-16-66023-542	N° du rapport d'urgence : 401544694
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal Déversement d'éthylène glycol dans le bâtiment de la Place Bonaventure	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Frédéric Dion	répartiteur	COG	418 643-5678

Lieu

Nom du lieu : Place Bonaventure	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2134763	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 800, rue De La Gauchetière Ouest Bureau 240 Montréal (Québec) H5A 1K6	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,499444233200;-73,565213042600	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Gestion Immeuble Place Bonaventure Inc.		800, rue De La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H5A 1K6	Y2179784

Conditions météo

 SO

Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
éthylène glycol 107-21-1			liquide	approximative	inconnue		litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

 SO

Photos numériques

 SO

Autres pièces annexées au rapport

 SO

Échantillons

 SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2016-12-05	10h45
		De : AM
		À : COG
		Le COG a été avisé par [art 53-54] [art 53-54] directeur adjoint au service technique de la Place Bonaventure d'un déversement d'éthylène glycol survenu le 29 novembre dernier dans le bâtiment de la Place Bonaventure. Il s'agit d'un bris sur une garniture d'un échangeur à plaque du système de chauffage. Le déversement se situe au niveau 254 de la salle mécanique. La récupération serait terminée et la quantité déversée est inconnue.

2	2016-12-05	11h05	De : AM	À : M. Dugas
Je communique avec art 53-54 et je l'informe immédiatement que l'appel aurait dû être fait le jour même et qu'il aurait dû également aviser la Division des rejets industriels de la ville de Montréal car le produit via un drain de plancher s'est rendu dans le réseau municipal. À l'intérieur du bâtiment le produit a été récupéré. L'équipement est présentement à l'arrêt et il sera réparé d'ici un mois. M. Dugas me rappellera pour me donner le volume exact déversé dès que l'appareil sera réparé.				
3	2016-12-05	14h00	De : AM	À : Paul Struthers (Env. MTL) 280-2852
J'ai avisé M. Struthers de ce déversement en donnant les coordonnées de M. Dugas.				

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

 SO

4 Conclusion

Appel tardif mais récupération réalisée. Il reste le volume déversé à déterminer.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés


 SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de transmettre une lettre à l'entreprise pour les aviser des obligations légales suite à un déversement accidentel.

Autres éléments pertinents

 SO

 Rapport de caractérisation à venir

 Résultats d'analyse à venir

 Récupération et décontamination

 Plan de caractérisation à déposer

 Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

 Autre : En attente du volume déversé

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences Environnementales

Signature :

Date : 2016-12-05

Commentaires :