

Longueuil, le 21 février 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 06369 – Lettre réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 décembre dernier, concernant 5 545 151, 5 545 152, 5 545 153, 5 545 154 et 5 545 155 du cadastre du Québec. Le document visé par votre demande est accessible et joint à la présente. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 16 décembre 2015 (4 pages).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (2)

1 Identification

Date de l'inspection : 2015-12-16 Heure d'arrivée : 10 h 30 Heure de départ : 10 h 45
Inspecteur : Annick Abel Accompagné de : ---

N° intervention : 300997343 Type d'intervention : Inspection pour suivi d'urgence
N° gestion documentaire : 7610-16-01-0712700 N° du rapport d'inspection : 401329620
N° demande : Type de demande :
But de l'inspection : Accès location d'équipements au 1301, rue Coulombe à Ste-Julie - Vérifier les travaux de décontamination suite au déversement d'huile et vérifier la gestion des MDR

Lieu inspecté
Nom du lieu : Accès location d'équipements inc.
Nom usuel du lieu :
N° du lieu : X2158966 Type de lieu : commerce
Localisation du lieu inspecté :
Adresse du lieu : 1301, rue Coulombe
Sainte-Julie (Québec) J3E 0C2
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Accès location d'équipements inc.		1301, rue Coulombe Sainte-Julie (Québec) J3E 0C2	Y2174274

Conditions météo
N/A

Personnes rencontrées <input type="checkbox"/> SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Employé	En remplacement du propriétaire M. Harold Dubé	

Mode d'identification
But expliqué : oui non s. o.
Mode d'identification : verbale preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : Employé remplaçant M. Dubé

Plainte SO

Photos numériques
Nombre de photos prises sur le terrain : 0 Nombre de photos annexées au rapport : 0
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Annick Abel avec un appareil photo de type Fujifilm FinePix XP70. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

3 Description de l'inspection

Arrivée sur place, je demande à rencontrer M. Dubé, président de l'entreprise. On m'informe qu'il est absent. On me désigne donc un employé pour faire le tour de l'entreprise. Il me montre la conduite qui s'est brisée et le drain dans lequel l'huile s'est déversée. La conduite s'est brisée en raison de la pression qui y est demeurée car les employés avaient oublié de fermer le compresseur pour la nuit. De plus, les joints de la conduite étaient de mauvaise qualité. Ainsi, 800 litres qui alimentaient le compresseur s'est déversé durant la nuit. Un plombier a refait tous les joints et les a soudés pour s'assurer qu'ils soient conformes et sécuritaires. Le drain est relié à un séparateur mais vu la grande quantité d'huile déversée, il y a eu rejet d'hydrocarbure au ruisseau derrière l'entreprise. Le séparateur a été nettoyé ainsi que le déversement au ruisseau, par Veolia.

Une procédure plus stricte a été mise en place auprès des employés pour éviter de reproduire un déversement semblable. Il y a maintenant 3 valves à fermer et ensuite, ils ferment le compresseur. Les employés semblaient effectivement bien informés des nouvelles mesures.

Nous sommes allés à l'extérieur pour voir l'état du ruisseau. Il y avait encore un boudin au fossé. Mais le ruisseau ne présentait pas de traces d'hydrocarbures.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

M. Dubé m'a contacté suite à son retour de vacances. Je lui explique l'intervention.

5 Conclusion

L'inspection réalisée m'a permis de constater que les mesures requises ont été mises en place pour éviter la répétition d'un tel déversement.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

6 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Annick Abel

Signature :

Date de signature : 2016-02-19

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Michelle Marcotte

Fonction : Chef d'équipe

Signature :

Date : 2016-02-24

Commentaires :



DSCF0219.JPG

Image 1. Cours d'eau derrière l'entreprise vers lequel le déversement a eu lieu.

