

Longueuil, le 28 avril 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 18750- Lettre réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 20 avril dernier, concernant des mentions de Guy Bigras et Sablière Mercier inc sur le lot 250 du cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène, entre 1990 et 2017.

Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :
Rapport de l'inspection du 18 juin 2007 (5 pages);
Compte rendu d'appel du 28 mai 2007 (1 page).

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de l'Estrie et de la Montérégie

IDENTIFICATION	
N° dossier :	7610-16-01-1011900
N° d'intervention SAGIR :	300362020
Date de la visite :	18 juin 2007
Heures	Arrivée : 13h00 Départ : 16h00
Coordonnées GPS (NAD 83); accès à la sablière	NAD83 (DD MM SS.sss): 45 17 43,3 N ; 73 44 01,17 W
Nom de l'inspecteur :	Bahya Zebiri
Accompagné par :	Robert Séguin
Lieu visité :	Sablière sur le lot P-250 à ville Mercier
Raison sociale :	Sablières Mercier inc.
Adresse :	Boulevard Sainte Marguerite
Municipalité :	Mercier
Code postal :	J6R 2L1
Adresse postale :	1138, rang Sainte-Marguerite J6R 2L1 Mercier (Québec)
Personne rencontrée / fonction :	Articles 53-54 de la L.A.D.
Personne rencontrée / fonction :	
Téléphone :	Articles 53-54 de la L.A.D.
Télécopieur :	
Photos	Nombre : 2
Échantillon :	
Annexes	Copie de photographie aérienne année 1972 (Q72801-98)
Conditions météorologiques :	

PLAIGNANT (E)		Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
Nom			
Adresse			
Téléphone			
Rencontré	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Coordonnées GPS (NAD 83)			

BUT DE LA VISITE
Vérifier l'état de la sablière, la conformité des activités ainsi que l'entreposage de déchets.

DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Le but de l'inspection est de vérifier s'il y a une exploitation de ressources (sablère ou autre) sur le lot 250 à ville Mercier, ainsi de s'assurer que le terrain ne sert pas à l'entreposage de déchets.

La compagnie «Sablères Mercier» exploite une sablière sur le lot 250 à ville Mercier (voir figures A et B; photo N°1). Lors de l'inspection, aucune machinerie n'a été présente dans la sablière sur le lot en question. **Articles 53-54 de la L.A.D.** nous a dit que le tamiseur et le concasseur sont des machines mobiles installées à différents endroits selon le lieu d'extraction de sable, en ce moment ces deux équipements sont sur les lots P-251 et 252 (dossier 7610-16-01-0112700).

Selon la photographie aérienne Q72801-98, l'exploitation d'une sablière sur le lot 250 avait débuté en ou avant 1972. Donc la compagnie n'est pas assujettie à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Aucun dépôt de déchets solides ou toute autre matière dangereuse résiduelle ni aucun remplissage de la sablière avec un matériaux non conforme sur le lot 250 n'a été constaté lors de l'inspection.

Points GPS des figures -A- et -B-

N 45° 17' 27,7''	W 73° 43' 55,7''	N 45° 17' 19,9''	W 73° 43' 52,2''
N 45° 17' 22,2''	W 73° 43' 57,7''	N 45° 17' 16,3''	W 73° 43' 55,2''
N 45° 17' 20,5''	W 73° 43' 58,4''	N 45° 17' 23,0''	W 73° 43' 51,5''
N 45° 17' 18,0''	W 73° 43' 59,8''	N 45° 17' 26,6''	W 73° 43' 53,3''
N 45° 17' 17,3''	W 73° 43' 57,3''	N 45° 17' 29,2''	W 73° 43' 58,3''
N 45° 17' 19,4''	W 73° 43' 56,1''	N 45° 17' 23,6''	W 73° 45' 00,5''
N 45° 17' 20,8''	W 73° 43' 59,2''	N 45° 17' 30,6''	W 73° 43' 57,2''
N 45° 17' 43,2''	W 73° 43' 53,6''		
N 45° 17' 43,5''	W 73° 44' 00,2''		
N 45° 17' 19,4''	W 73° 43' 37,7''		


CONCLUSION

La compagnie «Sablères Mercier inc.» («Les entreprises Gilles Tisseurs» antérieurement) exploite une sablière sur le lot 250 à ville Mercier. On voit sur la photographie aérienne de 1972 que cette activité a débuté en ou avant 1972. À cet effet, la compagnie «Sablères Mercier inc.» n'est pas assujettie à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

RECOMMANDATIONS

- Fermer cette intervention.

VÉRIFICATION

Inspecté par :  Bahya Zebiri, insp-CCEQ-ind	Date : 23 juillet 2007
Vérifié par :  Robert Séguin, chef d'équipe	Date : 24 juillet 2007.

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

OK

CARTE

IDENTIFICATION : Sablière sur le lot 250 à ville Mercier

Description : Accès aux sablières sur les lots P-250, P-251 et P-252 à ville Mercier



Figure -A-

CARTE

IDENTIFICATION : Sablière sur le lot 250 à ville Mercier

Description : Vue d'ensemble des sablières sur les lots P-250, P-251 et P-252 à ville Mercier



Figure -B-

PHOTOS

IDENTIFICATION : Sablière sur le lot 250 à ville Mercier

Photo # : 1
Réf. Numérique : 014
Date : 18 juin 2007

Vue d'une partie de la
sablière sur le lot 250



Photo # :
Réf. Numérique :
Date : 18

Toutes les photographies incluses à ce rapport ont toutes été prises par moi-même avec un appareil photo numérique de marque Nikon Modèle Coolpix 5100. Les disquettes d'enregistrement de l'appareil sont demeurées en ma possession jusqu'au 23 juillet 2007 où j'ai transférées les photos dans mon ordinateur lequel est protégé par un mot de passe distinct.

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelque manière. Le transfert et les manipulations ont été réalisées à l'aide du logiciel d'importation de photos de Windows XP.