

PAR COURRIEL

Le 19 juin 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 25569 - Réponse

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 19 juin dernier, concernant la fiche GTC # 4768 pour la propriété située au 5790, 5^e Rang à Saint-Hyacinthe. Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4768, 10 juillet 2001 (2 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièces jointes, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (4)

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4768

NO LIEU : X2004504

ANCIEN NO GTC : 161264

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : art. 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : art. 53-54

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptr(eur)s affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

5790, 5e rang
Saint-Hyacinthe (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

MRC

Les Maskoutains

CODE POSTAL

J0H 1X0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

264-2-2

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Sainte-Rosalie, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1839432

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6263888889

LONGITUDE : -72,8633333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4768

NO LIEU : X2004504

ANCIEN NO GTC : 161264

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT

DÉBUT RÉEL

FIN RÉELLE

DURÉE Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M²

TRAVAUX RÉALISÉS PAR

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Le rapport d'urgence mentionne que l'huile s'est infiltré le long de la fondation pour se retrouver au fossé via le drain de fondation. Un volume de 3600 litres d'eau et d'huile a été récupéré au fossé le lendemain et aucune indication n'est fournie quant à l'excavation de sols contaminés. Si on présume qu'à cette date, le sol était gelé, un faible volume de sol aurait été contaminé. Le dossier est inscrit au SGTC pour en garder la trace.

Élément déclencheur: Un réservoir extérieur, hors-terre et perforé a laissé écouler 454 litres de mazout qui se sont infiltrés le long des fondations de la résidence pour aboutir dans un fossé via le drain de fondation. Le déversement a contaminé un peu le sol et la neige (réf. 18 Décembre 1994).

Propriétaire: réf. 9 Juillet 2001.

Technique de réhabilitation: Pompage de 3632 litres de mazout+eau, récupération de la neige contaminée et installation de couches absorbantes dans le fossé en 1994.

À JOUR AU 15 MAI 2000 PAR PF.

DATE DE CRÉATION 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE 2001-07-10

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE 2017-06-19