

PAR COURRIEL

Le 28 juillet 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 29863 - Réponse

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 25 juillet dernier, concernant la fiche GTC # 3979 à Longueuil. Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC # 3979, 6 septembre 2001 (2 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

p. j. (4)

Original signé par
Isabelle Lavoie
Répondante régionale

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 3979

NO LIEU : 90522632

ANCIEN NO GTC : 16326

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Corporation D'Hébergement du Québec

NOM DE LA FICHE GTC : CHSLD Chevalier de Lévis Corporation d'hébergement du Québec

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

913910 Autres administrations publiques municipales

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

40, rue Lévis
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4H 1S7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

416

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Longueuil, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

2008716

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5386111111

LONGITUDE : -73,5025

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	750	0	750
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures légers*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 3979

NO LIEU : 90522632

ANCIEN NO GTC : 16326

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un L.E.S./L.E.T/L.E.E.T/L.E.D.C.D.

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT

DÉBUT RÉEL

FIN RÉELLE

DURÉE Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M²

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation: Mars 1997.

Élément déclencheur: Voir Exploitant.

Exploitant: En 1960, la partie sud-est était occupée par un détaillant d'huile à chauffage et par une station-service. La présence de 8 réservoirs hors terre et 2 réservoirs souterrains. Vers 1973, les réservoirs hors terre ont été démolis mais il était impossible de savoir si les réservoirs souterrains de la station-service ont été enlevés (mars 1997).

Nature des contaminants: Essence et Mazout réf. mars 1997.

Propriétaire: réf. 27 juillet 2001.

Réalisation des travaux de réhabilitation: réf. 18 janvier 2000.

Responsable du dossier: Jacques Tremblay jusqu'au 1er août 1998.

Technique de réhabilitation: art. 23-24 réf. 18 janvier 2000.

Volumes de sols contaminés initiaux: Entre 500 et 1000 m³ de sols contaminés par contre seulement 100 à 300 m³ doivent être excavés (mars 1997).

À JOUR LE 27 JUILLET 2001 PAR K F. ET AUTRE

DATE DE CRÉATION 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE 2017-07-28