

Sherbrooke, le 6 octobre 2017

Objet : Demande d'accès aux documents – 4, rue Victoria à Bedford

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 22 septembre dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint le document accessible. Il s'agit de :

1. Fiche GTC no 4791, MDDELCC, 1990-01-01, 2 p;

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

MP/

Original signé par
Michèle Pinard
Répondante régionale

P. J.

Bureau régional de Sherbrooke
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882 poste 223
Télécopieur : 819 820-3958
Courriel : michèle.pinard@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4791

NO LIEU : 17502311

ANCIEN NO GTC : 161290

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Koyo Bearings Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Torrington inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

332910 Fab. de soupapes en métal

332999 Fab. de tous les autres produits métall. divers

336350 Fab. transmission & motopropulseur, véh. auto.

418990 Tous les autres grossistes

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

4, rue Victoria
Bedford (Québec)

MUNICIPALITÉ

Bedford

MRC

Brome-Missisquoi

CODE POSTAL

J0J 1A0

4, rue Victoria

Bedford (Québec)

Bedford

Brome-Missisquoi

J0J 1A0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

2134-1

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Stanbridge, Canton de

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,1193333333

LONGITUDE : -72,9723888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	0	1000	1000
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Composés phénoliques*

Huiles usées*

Métaux*

Produits pétroliers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 4791

NO LIEU : 17502311

ANCIEN NO GTC : 161290

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT : Non applicable

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1997
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS RECURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2003
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1995
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1997
			<input checked="" type="checkbox"/> 1999

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

RESPONSABLES DU DOSSIER

Richard, Renaud

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier = 7610-16-01-0191306

Caractérisation : Il y a eu analyse sur des échantillons de boues (voir document du 5 septembre 1995).

Historique : Le dossier est d'avantage concentré sur le traitement des eaux usées et de la boue aurait été contaminée par des huiles usées. Il y a eu excavation et une gestion des boues a été effectuée.

Un suivi de la qualité de l'eau souterraine au voisinage des anciennes lagunes a été fait à trois reprises, à un intervalle de six mois, la dernière étant en décembre 1999. Les résultats du suivi démontrent le respect des critères du MENV pour des rejets dans l'eau de surface et égouts pour les métaux, les composés phénoliques et les hydrocarbures pétroliers.

Mise à jour par DN en 2000 et par MFP en 2003

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-05-13

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-09-26