

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

Longueuil, le 8 décembre 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 39435- Lettre réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 23 novembre dernier, concernant les documents du 3805, rue Rocheleau de l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil

Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 4685 (2 pages);
2. Rapport d'accident technologique du 13 avril 1987 (1 page);

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (3)

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4685

NO LIEU : X2004367

ANCIEN NO GTC : 161166

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Marché Archambault

NOM DE LA FICHE GTC : Marché Archambault Archambault, Claude

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receleur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

3805, rue Rocheleau
Saint-Hubert (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J0L 2C0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

134-1-370

134-1-372

134-1-373-1

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Hubert, Paroisse de

Saint-Hubert, Paroisse de

Saint-Hubert, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2199056

2199058

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,490277778

LONGITUDE : -73,425555556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4685

NO LIEU : X2004367

ANCIEN NO GTC : 161166

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1987

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: LE RÉSERVOIR SOUTERRAIN EST PERCÉ. DU MAZOUT LOURD S'EN ÉCHAPPE SUR LE SOL. Numéro séquentiel Urgence : 2809. Date de l'événement : 1987-04-13

Propriétaire : réf. 20 avril 2001

À JOUR LE 17 AVRIL 2001 PAR MT ET AUTRE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-12-08



Gouvernement du Québec
 Ministère de l'Environnement
 Direction régionale de Montréal
 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
 Montréal, QC H1T 3X9
 Tél. (514) 253-3333

URGENCE
 ENVIRONNEMENT QUÉBEC

Diapo nbs T 2809

Accident technologique

| | | |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Organisme <i>Marché Archaumont St-Hubert 649-5806</i> | 3805 Brockton | Activité |
| Endroit de l'accident <i>IDEM</i> | <i>656-5445</i> | survenu le <i>le 13 août 87</i> |
| | | Heure |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Produit en cause <i>Heute à chauffage #2</i> | Quantité retirée <i>2200 l.</i> | Quantité récupérée <i>NIL</i> |
| CONTAMINATION | Eau | |
| | Air | |
| | Sol <i>✓ sous le réservoir</i> | |
| CAUSE DE L'ACCIDENT | Bris <input type="checkbox"/> | Débordement <input type="checkbox"/> |
| | Accident <input type="checkbox"/> | Manutention <input type="checkbox"/> |
| ACCIDENT | Terminé <input type="checkbox"/> | Sous contrôle <input type="checkbox"/> |
| | Continue <input type="checkbox"/> | Aucun contrôle <input type="checkbox"/> |

D'après M. Mathurin le réservoir souterrain de 500 gall. doit être perché

| | |
|---|-----------------------------------|
| Signé par <i>M. Jean Paul Mathurin</i> | appel reçu à <i>11 hrs 40 min</i> |
| Organisme <i>Esso</i> | Téléphone <i>337-5252</i> |
| | Date <i>87-04-15</i> |

| PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Urgence-Environnement-Québec | rendu sur les lieux hrs |
| Responsable de l'accident | |
| Responsable de l'intervention | |
| Autres | |

REMARQUES

M. Mathurin est informé qu'ils ont servi lundi le 13 août 87, 803 litres et c. matière (87-04-15) le chant se chant qu'il n'a plus d'huile. Selon l'essai d'étanchéité qui fut fait par Esso le réservoir de 500 gall. sous terre est perché et environ 2200 l. sont sous le réservoir

| | | |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| COÛTS ESTIMÉS | SIGNATURE <i>[Signature]</i> | DATE <i>87-04-15</i> |
|---------------|------------------------------|----------------------|