

Sainte-Thérèse, le 8 décembre 2017

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les fiches de gestion des terrains contaminés mentionnées dans votre demande

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 7 décembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Ce sont :

1. Fiche GTC numéro 7956, 2 pages
2. Fiche GTC numéro 2281, 2 pages
3. Fiche GTC numéro 5791, 2 pages
4. Fiche GTC numéro 7905, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (9 pages)

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7956

NO LIEU : X2091992

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 9547-5955 Québec inc.

NOM DE LA FICHE GTC : 9547-5955 Québec inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s):Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

51, rue de l'Église
Saint-Sauveur (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

MRC

Les Pays-d'en-Haut

CODE POSTAL

J0R 1R0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2314943

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,897183

LONGITUDE : -74,158693

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	141	0	141
TRAITÉS / EXCAVÉS	141	0	141
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 115

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= A

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT : Non

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7956

NO LIEU : X2091992

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2007

ANNÉE DE FERMETURE : 2007

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Dansereau, Yves

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :2007-11-26

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2007-11-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2017-12-08

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :2281

NO LIEU : 90195413

ANCIEN NO GTC : 1524

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : CENTRE COMMUNAUTAIRE CHALET PAULINE VANIER

NOM DE LA FICHE GTC : Centre communautaire Pauline Vanier

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

913190Autres services de protection municipaux

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

33, rue de l'Église
Saint-Sauveur-des-Monts (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Sauveur

MRC

Les Pays-d'en-Haut

CODE POSTAL

J0R 1R0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

4682268

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,8967647604

LONGITUDE : -74,1569182804

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	350	100	450
RÉSIDUELS (*)	10	0	10

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène (pot)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :2281

NO LIEU : 90195413

ANCIEN NO GTC : 1524

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ANNÉE DE FERMETURE : 1994

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1994
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED CD/LEMN/LETI

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Marcotte, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MISE À JOUR PAR SOPHIE LACHANCE

DATE DE CRÉATION :1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2000-09-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2017-12-08

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5791

NO LIEU : X2016344

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Galeries des Monts inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Les Galeries des Monts inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

53111Bailleurs d'immeubles résidentiels & logements

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
75, rue de la Gare, bloc D-3 Saint-Sauveur (Québec)	Saint-Sauveur	Les Pays-d'en-Haut	J0R 1R6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
166		Saint-Sauveur, Paroisse de
353		Saint-Sauveur, Paroisse de
356-18		Saint-Sauveur, Paroisse de
Ptie 353		Saint-Sauveur, Paroisse de
Ptie 353-156		Saint-Sauveur, Paroisse de
Ptie 353-162		Saint-Sauveur, Paroisse de
Ptie 353-83		Saint-Sauveur, Paroisse de
CADASTRE DU QUÉBEC		
4704947	4704948	

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,8913392823

LONGITUDE : -74,1547318553

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
75 rue de la Gare	Saint-Sauveur	

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		325	
TRAITÉS / EXCAVÉS		689	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 47 395

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 725

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Tétrachloroéthène (pot)	Chlorure de vinyle (chloroéthène)
Trichloroéthylène (pot)	Dichloro-1,1 éthène
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	Dichloro-1,2 éthène (cis et trans)
	Dichloro-1,2 éthène (trans)
	Dichlorométhane
	Pentachloroéthane
	Trichloroéthylène

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5791

NO LIEU : X2016344

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☒ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☒ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐SOUS ENQUÊTE☐ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Traitement biologique

IN SITU

☒

RESPONSABLES DU DOSSIER

Lavigne, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

Hydrocarbures aliphatiques chlorés volatiles

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

Contamination trop en profondeur

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :725

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :325

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

> C

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :2011-08-01

FIN RÉELLE :

DURÉE :2321 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉÉS PAR: Enutech inc.

AUTORISATION DES TRAVAUX:

No DOCUMENT: 400796765

DATE DE DÉLIVRANCE: 2011-07-19

ANNOTATION DE LA FICHE

La nappe souterraine dans tout le secteur est contaminée par du perchloroéthylène et ses sous-produits de dégradation.

DATE DE CRÉATION :2003-09-22

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2015-08-31

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2017-12-08

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7905

NO LIEU : X2095587

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne Station Service Esso (44-5244) (Pétrolière Impériale)

NOM DE LA FICHE GTC : Station Service Esso (44-5244) (Pétrolière Impériale)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

447Stations-service

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
72, chemin de la Gare Saint-Sauveur (Québec)	Saint-Sauveur	Les Pays-d'en-Haut	J0R 1R2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
CADASTRE DU QUÉBEC		
2314749	4622502	

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,892578099

LONGITUDE : -74,1543325391

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
72, Avenue de la Gare	Saint-Sauveur	

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLEN-CHÉUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 2 816
CONTAMINÉS INITIAUX	150	350	500	SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 230
TRAITÉS / EXCAVÉS	320	460	780	QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C
RÉSIDUELS (*)				QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
				TYPES DE SOLS :
				REMBLAI HÉTÉROGÈNE : <input type="checkbox"/>
				ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène (pot)	Benzène
Éthylbenzène (pot)	Éthylbenzène
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Toluène
Toluène (pot)	Xylènes (o,m,p)
Xylènes (o,m,p) (pot)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7905

NO LIEU : X2095587

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2007

ANNÉE DE FERMETURE : 2011

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoit, Dorothée

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :2007-09-24

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2011-03-31

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2017-12-08