

Sherbrooke, le 18 janvier 2018

Objet : Demande d'accès aux documents – Fiches GTC 3995 et 4553 - Granby

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 10 janvier dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 3995, MDDELCC, 1990-01-01, 2 p;
2. Fiche GTC 4553, MDDELCC, 1990-01-01, 3 p;

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Originale signée par

Michèle Pinard
Répondante régionale

MP/

p. j.

Bureau régional de Sherbrooke
770, rue Gorétt
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882 poste 223
Télécopieur : 819 820-3958
Courriel : michele-pinard@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3995

NO LIEU : 90531781

ANCIEN NO GTC : 16349

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Esso L'Impériale

NOM DE LA FICHE GTC : Biogénie inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

54161 Services de conseils en gestion

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
390, rue Robinson Sud
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ

Granby

MRC

La Haute-Yamaska

CODE POSTAL

J2G 7M9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT **RANG, CONCESSION ...**

628-934

CADASTRE

Granby, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

1400442

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3952777778

LONGITUDE : -72,7405555556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		0	
TRAITÉS / EXCAVÉS	119	4793	4912
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 740

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 1 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène (pot)
Éthylbenzène (pot)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène (pot)
Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Benzène
Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Toluène
Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3995

NO LIEU : 90531781

ANCIEN NO GTC : 16349

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1998
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2003
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

Bioventilation

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier : 7610-16-01-0397700

Historique :

La restauration a été initiée par la plainte d'un commerce voisin dont le terrain avait été contaminé par les opérations de la station service. Le terrain voisin a été décontaminé (voir fiche 16-351) ainsi que la portion sud-ouest du terrain de la station service contigue à celle du commerce.

Une contamination supérieure au critère C subsiste sous le bâtiment de la station service. De plus, la caractérisation de la partie nord de la station service qui est contigue à des résidences n'a pas été faite de façon à confirmer l'absence de contamination des sols et de l'eau souterraine à la limite nord du terrain. La caractérisation des sols de la partie est du site où se poursuivent les activités de distribution d'essence (réservoirs et pompes) n'a pas non plus été réalisée de façon suffisante pour délimiter la zone contaminée. Nous avons donc demandé le 15 janvier 1999 à la Pétrolière Impériale de réaliser une caractérisation complémentaire de même qu'un suivi de post restauration afin de compléter le dossier.

Fin 2002 et début 2003, esso a complété les travaux de restauration, les sols résiduels sont BC.

2 juin 2009 : la compagnie présente une approbation préalable à la demande de CA pour le traitement d'eau d'infiltration d'excavation par une unité mobile de traitement d'eaux. Selon ce document, la superficie de sols contaminés est estimée à 700 m² et le volume d'eau à traiter est estimé à 50 m³. Le zonage est mixte (résidentiel/commercial). Cette demande s'inscrit dans le cadre de travaux de réhabilitation du site.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-06-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-01-11

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4553

NO LIEU : X2006078

ANCIEN NO GTC : 161015

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Maison d'hébergement Granby inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Maison d'hébergement Granby Inc

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

436, rue Homer
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ

Granby

MRC

La Haute-Yamaska

CODE POSTAL

J2G 3T5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...

616-214

CADASTRE

Granby, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

1009578 2030927

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3961111111

LONGITUDE : -72,7363888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			83
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Chrome total (Cr)
Composés phénoliques*
Cuivre (Cu)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4553

NO LIEU : X2006078

ANCIEN NO GTC : 161015

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4553

NO LIEU : X2006078

ANCIEN NO GTC : 161015

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER
Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation: réf. 27 novembre 1992 et du 8 juin 1993

Élément déclencheur: Des activités industrielles voisines étaient susceptibles d'induire une contamination sur le site à l'étude, en fonction des facteurs de migration de contaminants.

Municipalité: Ville de Granby

Nature des contaminants: réf. 27 novembre 1992.

Propriétaire: réf. 25 juillet 2000.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Les rapports d'analyse du 8 juin 1993 indiquent seulement le phénol comme étant >A. Les autres sols ont été disposés à un lieu d'enfouissement sanitaire. Les factures du lieu d'enfouissement sont manquantes.

Technique de réhabilitation: Voir réalisation des travaux de réhabilitation.

Volumes de sols excavés: Les matériaux soupçonnés d'être contaminés ont été excavés (8 juin 1993).

À JOUR LE 16 AOÛT 2001 PAR DN ET K.F.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-08-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-01-11