

PAR COURRIEL

Le 21 mars 2018

Objet : Demande d'accès n° 2006 49021 - Réponse

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 20 mars dernier, concernant la fiche GTC 4414. Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Fiche GTC # 4414, 14 août 2001 (3 pages).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé par

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (2)

MONTRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4414

NO LIEU : 18408310

ANCIEN NO GTC : 16859

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Produits pétroliers Lavigne inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Produits pétroliers Lavigne inc. Lavigne, Rachel

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

21111 Extraction de pétrole & de gaz

412110 Grossistes de produits pétroliers

484221 Transport local par camion de vrac liquide

484231 Transp., camion de vrac liquide, longue dist.

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

227, chemin Knowlton
Lac-Brome (Québec)

MUNICIPALITÉ

Lac-Brome

MRC

Brome-Missisquoi

CODE POSTAL

JOE 1V0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

P-12-94

P-12-94-A

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Brome, Canton de

Brome, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

4265867

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2158916667

LONGITUDE : -72,5062666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	12	12
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4414

NO LIEU : 18408310

ANCIEN NO GTC : 16859

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4414

NO LIEU : 18408310

ANCIEN NO GTC : 16859

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation:

Élément déclencheur: La première événement est survenu par un débordement du séparateur d'huile auquel 4500L aurait déversé dans l'étang et la berge (6 septembre 1991). Un ans plus tard, un autre déversementUn déversement accidentel, causé par un bris mécanique aurait déversé du mazout sur le sol (6 décembre 1991).

Nature des contaminants: Huiles et graisses minérales (9 décembre 1991).

Propriétaire: réf.

Réalisation des travaux de réhabilitation:

Techniques de réhabilitation:

Volumes de sols excavés: 12m³ ont été excavés (3 septembre 1992).

Partiellement mise à jour le 21 août 2001 par DN et K.F.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-08-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-03-21