

Sherbrooke, le 24 mai 2018

Objet : Demande d'accès aux documents – 191, rue Denison Ouest à Granby

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 4 mai dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Il s'agit de :

1. Fiche GTC 9053, MDDELCC, 2011-02-28, 2 p;
2. Fiche GTC 7710, MDDELCC, 2007-04-02, 2 p;

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

MP/

p. j.

Originale signée par

Michèle Pinard
Répondante régionale

Bureau régional de Sherbrooke
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882 poste 223
Télécopieur : 819 820-3958
Courriel : michele.pinard@mdelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9053NO LIEU : X2052832ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Compagnie Miner Itée (La)

NOM DE LA FICHE GTC : Égout unitaire de la ville (terrain ancienne usine Miner)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Municipal

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE191, rue Denison Ouest
Granby (Québec)MUNICIPALITÉGranbyMRCLa Haute-YamaskaCODE POSTALJ2G 4E2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

11402383522308

COORDONNÉES

NO MATRICULE :DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,3966307428
LONGITUDE : -72,7248587809

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE
PROGRAMME DE SUIVI
EAU SOUT. RÉHABILITÉE
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9053

NO LIEU : X2052832

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

NO GTE :

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

NON-NECESSAIRE

ÉTAPE INITIÉE

ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

2010

2010

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Marchand, Mathieu

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Journal(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :

2011-02-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :

2011-03-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :

2018-05-09

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 7710

NO LIEU : X2052832

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉgal DU LIEU D'INTERVENTION : Compagnie Miner Itée (La)

NOM DE LA FICHE GTC : Compagnie Miner Itée (La)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepTeur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

191, rue Denison Ouest
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ

Granby

MRC

La Haute-Yamaska

CODE POSTAL

J2G 4E2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1140238

3522308

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3966307428

LONGITUDE : -72,7248587809

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
CONTAMINÉS INITIAUX				SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
TRAITÉS / EXCAVÉS				QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
RÉSIDUELS (*)				QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
				TYPES DE SOLS :
				REMBLAI HÉTÉROGÈNE : <input type="checkbox"/>
				ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Arsenic (As) Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Manganèse (Mn) Molybdène (Mo) Soufre total (S)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

