

PAR COURRIEL

Nicolet, le 21 septembre 2018

Objet : Demande d'accès concernant l'intervention d'urgence-environnement  
du 3 juin 2016, numéro 301038280 à Pierreville

---

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 20 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

*Original signé par :*

Suzanne Tremblay  
Répondante régionale  
de l'accès aux documents

p. j.

## INTERVENTION TERRAIN

## 1 Identification

Date de l'événement :	2016-06-03	Heure de l'évènement :	13h 15		
Date du signalement :	2016-06-03	Heure du signalement :	14 h 42		
Date de l'intervention :	2016-06-03	Heure de début :	15 h 45	Heure de fin :	17 h 15
Intervenant d'urgence :	Réjean Lapointe		Accompagné de :		

N° intervention :	301038280	Type d'intervention :	Intervention d'urgence- environnement (terrain)
N° gestion documentaire :	7110-17-01-50113-01	N° du rapport d'urgence :	401359425
N° demande :	200394979	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention : Déversement accidentel de diesel par un réservoir qui a été accroché. Coin des rues Martel et Letendre, Pierreville			

## Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Hubert Mc Clure		Excavation Mc B.M.	53-54

## Lieu

Nom du lieu :	Municipalité de Pierreville		
Nom usuel du lieu :			
N° du lieu :	13426176	Type de lieu :	territoire
Localisation du lieu :			
Adresse du lieu : 26, rue Ally, Pierreville, Qc J0G 1J0			
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,067175771800;-72,812275172500			
Localisation du lieu de déversement situé à l'intersection des rues Letendre et Martel			
Coordonnées géographiques du lieu de déversement (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,0690000;-72,80470000			
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol	Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

## Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Excavation Mc. B. M. inc. 23-24		264, rue Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Edmond-de-Grantham (Québec) J0C 1K0	90522855

## Conditions météo

 SO

Ensoleillé avec passage nuageux, 20°C

## Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel	3.2	1202	liquide	approximative	300		litres
Sols contaminés par du diesel 4 voyages			liquide	approximative		40	tonnes
			liquide	approximative			

Organismes impliqués  
(Personnes rencontrées) SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Hubert Mc CLure, ing. 53-54	Chargé projet Excavation MC B. M. Inc. 23-24	53-54

## Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input checked="" type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à l'identification faite auprès de : MM Mc Clure et 53-54			

Photos numériques <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos annexées au rapport : 6
<p>Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Réjean Lapointe avec un appareil photo de type BlackBerry Z30. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\lapre02\7110-17-01-5011301\2016-06-03</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf que les photos ont été redimensionnées pour la production du rapport.</p>	

Autres pièces annexées au rapport <input type="checkbox"/> SO	
Numéro	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis	
<input type="checkbox"/> Plan	
<input checked="" type="checkbox"/> Carte	Localisation du lieux de déversement
<input type="checkbox"/> Autre	

Echantillons <input checked="" type="checkbox"/> SO
---


2 Journal des opérations (rapport détaillé) <span style="float: right;">◀ ▶</span>		
Date	Heure	Activités
1		<p>De : A :</p> <p>Arrivé sur les lieux, je constate que des sols ont été excavés dans la zone où un déversement est survenu au cours de l'après-midi. M Mc Clure est au téléphone cellulaire. Je rencontre 53-54 23-24 ainsi que 53-54. Une vérification est faite du fond de l'excavation. A quelques endroits je constate la présence d'odeurs d'hydrocarbures dans le sol. J'en informe M Mc Clure, les zones sont délimitées et à l'aide d'une pelle mécanique les sols sont excavés sur une profondeur variant d'environ 30 à 60 cm. Il est demandé par la suite de procéder à la caractérisation des sols au fond et sur les parois de l'excavation. On convient que les sols excavés seront acheminés à un endroit autorisé. Une confirmation de la gestion des sols récupérés sera transmise au ministère.</p> <p>Je quitte les lieux.</p>
2016-06-01	15h45	


3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) <input type="checkbox"/> SO
Le 10 juin j'ai fait parvenir à la compagnie Excavation Mc B. M. Inc. une demande de nous fournir un rapport d'événement.

4 Conclusion
Faire un suivi de la caractérisation du terrain.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés <span style="float: right;">◀ ▶</span> <input checked="" type="checkbox"/> SO
---

5 Recommandations
Ainsi, je recommande de classer le dossier et d'attendre la confirmation de la caractérisation du terrain et de la gestion des sols contaminés.

Autres éléments pertinents <input type="checkbox"/> SO	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input checked="" type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence Coûts : \$	
<input type="checkbox"/> Autre :	
Rédigé par : Réjean Lapointe	
Signature : 	Date de signature : 2016-06-10

6 Vérification du rapport d'urgence	
Approuvé par : Réjean Lapointe 	Fonction : Coordonnateur aux urgences environnementales
Signature :	Date :
Commentaires :	



*Handwritten signature*

P1070812.JPG  
Présence résiduelle de contamination des sols par le diesel déversé.



*Handwritten signature*

P1070813.JPG  
Autre présence résiduelle de contamination des sols par le diesel déversé.



*Handwritten signature*

P1070814.JPG  
Localisation d'endroit où des odeurs de diesel sont perçues.



*Handwritten signature*

P1070815.JPG  
Récupération des sols contaminés.



*Handwritten signature*

P1070816.JPG  
Dernier camion récupérant les sols contaminés identifié [redacted] de la compagnie Excavation Mc B.M. Inc.




*Handwritten signature*

P1070817.JPG  
Camion achemine les sols contaminés au [redacted]

# Localisation du lieu de déversement

Information	
Nombre d'éléments : 1	
13426176-5 « Numéro de la composante »	
Champ	Valeur
Numéro de la com	13426176-5
Description de la c	Déversement 300 litres diesel
Type de composan	autre point d'intérêt
Statut de la compo	Actif
Latitude	46,069
Longitude	-72,8047
Superficie (m²)	Null
Numéro du lieu	13426176
Nom du lieu	Municipalité de Pierreville
Type de lieu	territoire
Statut du lieu	Actif
Clé interne	875
Géométrie	Point



*Handwritten signature or initials.*

			# Intervention SAGO (UE) :
			# C.R. COG : 17-20160603-1031
<b>ALERTE</b> Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>			
Date de l'appel au COG : 2016-06-03	Heure réception appel : 14h42		Reçu par : 53-54
Date événement : 2016-06-03	Heure événement : 13h30		Remarque(s) :
<b>LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>			
Nom de la ville : Pierreville	Adresse de l'événement :		Précisions sur la localisation (point de repère) :
N° de la ville : 50113	<b>Intersection des rues Alice et Martel (rue Letendre et Martel)</b>		Sur le terrain vacant
Milieu touché			Présence de cours d'eau à proximité :
1 : Sol	2 : -----	3 : -----	4 : -----
Précisions milieu touché : <b>Silt</b>			non <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :
<b>TYPE D'ÉVÉNEMENT</b>			
Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : Un réservoir fixe de diesel clair a été accroché par la chenille d'une pelle hydraulique 23-24 de l'entreprise Excavation MCBM. Le réservoir a été endommagé (déchirure) et il y a eu déversement de 300 à 400 litres de diesel clair. Le déversement a été circonscrit et il y a eu une excavation ponctuelle de 30 à 40 cm dans le sol. Les sols contaminés ont été placés dans une benne pour être entreposés sur une bâche 23-24			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : 23-24			
53-54 et 53-54			
53-54			
<b>PRODUIT(S) EN CAUSE</b>			
Produit(s) en cause : Hydrocarbures	Détail : Diesel clair	Qté déversée : 300 à 400 litres	Qté réservoir (si connu) : 1100 litres
Produit(s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit(s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit(s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
<b>COORDONNÉES</b>			
Nom interlocuteur (signalement) : Hubert McClure	Fonction : Ingénieur - chargé de projet	N° de téléphone : 53-54	
Organisme : Excavation MCBM			
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input checked="" type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : 53-54	
Organisme :	Adresse : 1383, route 122, Saint-Edmond-de-Grantham, J0C 1K0	N° de téléphone : - #	
Nom (personne ou cie) du responsable présumé de l'urgence (si différent) :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
<b>SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/></b>			
N° de région : DR-17 Centre-du-Québec		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14h52	
Nom de l'intervenant de garde UE : Réjean Lapointe		Heure du retour d'appel : Contacté sur le cellulaire	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 15h10			
Signature COG :			DATE : 2016-06-03
<b>SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT</b>			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----	

Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :
Commentaires :  Signature intervenant UE : _____ DATE : _____
Commentaires :  Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____

## INTERVENTION TERRAIN

## 1 Identification

Date de l'événement :	2016-06-03	Heure de l'évènement :	13 h 30		
Date du signalement :	2016-06-03	Heure du signalement :	14 h 42		
Date de l'intervention :	2016-06-03	Heure de début :	15 h 55	Heure de fin :	16 h 48
Intervenant d'urgence : Réjean Lapointe		Accompagné de :			

N° intervention :	301039562	Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° gestion documentaire :	7110-17-01-50113-01	N° du rapport d'urgence :	401363008
N° demande :	200394979	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention : Déversement accidentel de diesel par un réservoir qui a été accroché. Coin des rues Martel et Letendre, Pierreville			

## Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Hubert McClure		Excavation MC B.M. Inc	53-54

## Lieu

Nom du lieu : Municipalité de Pierreville	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : 13426176	Type de lieu : territoire
Localisation du lieu :	
Adresse du lieu : 26, rue Ally, Pierreville, Qc J0G 1J0	
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 46,067175771800;-72,812275172500	
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol
Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

## Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Excavation Mc. B. M. inc.		264, rue Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Edmond-de-Grantham (Québec) J0C 1K0	90522855

## Conditions météo

 SO

Ensoleillé 24°C

## Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel			liquide	approximative	300		litres
Sols contaminés			solide	approximative	5		voyages
			liquide	approximative			

Organismes impliqués  
(Personnes rencontrées) SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Hubert McClure	Ing	53-54
53-54	53-54	53-54
53-54	53-54	53-54

## Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input checked="" type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de : M McClure et 53-54			

## Photos numériques

 SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 6	Nombre de photos annexées au rapport : 6
--	--



Autres éléments pertinents		SO
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir	
<input checked="" type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer	
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts :	\$
<input type="checkbox"/> Autre :		
Rédigé par : Réjean Lapointe		
Signature :		Date de signature : 2016-06-10

6 Vérification du rapport d'urgence	
Approuvé par : Réjean Lapointe	Fonction : Coordonnateur aux urgences environnementales
Signature :	Date :
Commentaires :	