

Sainte-Thérèse, le 10 janvier 2019

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la fiche GTC 6357, située au 2899,  
boul. Curé-Labelle à Prévost.  
V/réf. : 18-3812.PHI

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 janvier dernier et à notre conversation téléphonique, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit de :

1. Fiche de gestion des terrains contaminés numéro 6357, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (3)

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6357

NO LIEU : X2050698

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Pétrole Pagé inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Pétrole Pagé inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

238220 Entrepreneurs en plomberie, chauffage & clim.

412110 Grossistes de produits pétroliers

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

2899, boul. Curé Labelle  
Prévost (Québec)

MUNICIPALITÉ

Prévost

MRC

La Rivière-du-Nord

CODE POSTAL

J0R 1T0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

335-24-1

335-25-1

335-67

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Jérôme, Paroisse de

Saint-Jérôme, Paroisse de

Saint-Jérôme, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2225626

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,8596893304

LONGITUDE : -74,0696620634

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

2899 boul Curé-Labelle

MUNICIPALITÉ

Prévost

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	388	231	619
TRAITÉS / EXCAVÉS	388	231	619
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 5 682

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 6357

NO LIEU : X2050698

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2004

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2003
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2004
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Élimination dans un LET/LEET/LED/LED/LEMN/LETI

Benoit, Dorothée

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

En mars 2004, nous avons reçu le rapport de restauration du site. Au total, treize réservoirs souterrains ont été retirés du site. Les sols contaminés retirés des excavations furent disposés conformément à la réglementation en vigueur. Les travaux se sont terminés par le remplissage complet de l'excavation par du sable et de la pierre concassée. Les travaux furent réalisés, sans avoir obtenu au préalable l'approbation d'un plan de réhabilitation puisque aucun expert ne fut impliqué dans la démarche. À notre connaissance, il y aurait seulement maintenant des activités commerciales dans les bâtiments existants du garage. Cependant, s'il y a vente ou cessation définitive des activités actuelles, le propriétaire devra se soumettre aux obligations de l'article 31.53 de la Loi pour un changement d'usage.

DATE DE CRÉATION : 2004-12-20

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2005-03-30

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-01-10