

Sainte-Thérèse, le 24 avril 2019

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès aux documents concernant les fiches GTC pour la propriété
situées au 6501, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 23 avril dernier, concernant l'objet
précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit de :

1. Fiche de gestion des terrains contaminés numéro 10 775, 3 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.
Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la
soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (4)

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10775

NO LIEU : X2094896

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ultramar Ltée (6501, boul. Maurice-Duplessis)

NOM DE LA FICHE GTC : Ultramar Ltée (6501, boul. Maurice-Duplessis)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

4471 Stations-service

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

6501, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H1G 1Z3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 5177037 | 5177038 | 5177039 | 5177040 |
| 5177041 | 5177042 | 5177043 | 5177044 |
| 5177045 | 5177046 | 5177047 | 5177048 |
| 5177049 | 5177050 | 5177051 | 5177052 |
| 5177053 | 5177054 | 5177055 | 5177056 |
| 5177057 | 5177058 | 5177059 | 5177060 |
| 5177061 | 5177062 | 5177063 | 5177064 |
| 5177065 | 5177066 | 5177067 | 5177068 |
| 5177069 | 5177070 | 5177071 | 5177072 |
| 5177073 | 5177074 | 5177075 | 5177076 |
| 5177077 | 5177078 | 5177079 | 5177080 |
| 5177081 | 5177082 | 5177083 | 5177084 |
| 5177085 | 5177086 | 5177087 | 5177088 |
| 5177089 | 5177090 | 5177091 | 5177092 |
| 5177093 | 5177094 | 5177095 | 5177096 |
| 5177097 | 5177098 | 5177099 | 5177100 |
| 5177101 | 5177102 | 5177103 | 5177104 |
| 5177105 | 5177106 | 5177107 | 5177108 |
| 5177109 | 5177110 | 5177111 | 5177112 |
| 5177113 | 5177114 | 5177115 | 5177116 |
| 5177117 | 5177118 | 5177119 | 5177120 |
| 5177121 | 5177122 | 5177123 | 5177124 |
| 5177125 | 5177126 | 5177127 | 5177128 |
| 5177129 | 5177130 | 5177131 | 5177132 |
| 5177133 | 5177134 | 5177135 | 5177136 |
| 5177137 | 5177138 | 5177139 | 5177140 |
| 5177141 | 5177142 | 5177143 | 5177144 |
| 5177145 | | | |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6173147701

LONGITUDE : -73,6155551755

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10775

NO LIEU : X2094896

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|-----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 248 | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | 76 | 468 | 544 |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 2 452

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 174

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10775

NO LIEU : X2094896

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2007

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2008

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2007 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2008 |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Poon, Jia Lun

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2015-08-24

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-08-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-04-24