

Sainte-Thérèse, le 8 mai 2019

**PAR COURRIEL :**

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les fiches de gestion des terrains  
contaminés mentionnées dans votre demande

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 mai dernier, concernant l'objet  
précité.

Vous trouverez ci-joint les documents demandés. Il s'agit de :

1. Fiche GTC numéro 2303, 3 pages
2. Fiche GTC numéro 2345, 2 pages
3. Fiche GTC numéro 9303, 2 pages
4. Fiche GTC numéro 9670, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et  
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez  
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.  
Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au  
numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (9)

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2303

NO LIEU : 55125041

ANCIEN NO GTC : 1553

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Arclin Canada Ltée.

NOM DE LA FICHE GTC : Resines Nesté Canada inc.

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

325210 Fab. de résines & de caoutchouc synthétique

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

100, rue Blanchard  
Sainte-Thérèse (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### MRC

Thérèse-De Blainville

##### CODE POSTAL

J7E 4R9

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

201-189

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

Sainte-Thérèse-de-Blainville, Paroisse de

##### CADASTRE DU QUÉBEC

2769286

### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6341666667

LONGITUDE : -73,8438888889

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2303

NO LIEU : 55125041

ANCIEN NO GTC : 1553

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Acénaphène  
Amines\*  
Benzo(a)anthracène  
Benzo(a)pyrène  
Chrysène  
Composés phénoliques\*  
Crésol (ortho, méta, para)  
Diméthyl-2,4 phénol  
Éthylbenzène (pot)  
Fluoranthène  
Fluorène  
Huiles et graisses totales\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Naphtalène (pot)  
Phénanthrène  
Phénol  
Styrène (pot)  
Toluène (pot)  
Xylènes (o,m,p) (pot)

#### EAU SOUTERRAINE

Fluoranthène  
Naphtalène  
Phénanthrène  
Phénol

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2303

NO LIEU : 55125041

ANCIEN NO GTC : 1553

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Marcotte, Robert

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Contamination par d'autres composés exotiques. Voir rapports au dossier pour plus d'information.

Réhabilitation de la région sud du remblai de naphtalène réalisé en 1998. (voir rapport daté du 27 avril 2000 de la firme Trow Consulting Engineers Ltd)

Décontamination des sols lors de la construction de la fondation de l'endiguement (voir rapport daté du 25 mars 1998 de la firme Groupe Conseil SAE inc.)

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-04-22

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-05-08

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2345

NO LIEU : X2002581

ANCIEN NO GTC : 15100

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Garage municipal de la ville de Sainte-Thérèse

NOM DE LA FICHE GTC : Secteur sud du lot 4 040 598 (inclut également le lot 4 040 599)

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

101-105, rue Blanchard  
Sainte-Thérèse (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### MRC

Thérèse-De Blainville

##### CODE POSTAL

J7E 3P4

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

P 154

P-154

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

Sainte-Thérèse-de-Blainville, Paroisse de

Sainte-Thérèse, Village de

##### CADASTRE DU QUÉBEC

4040598

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6350166667

LONGITUDE : -73,8413333333

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

105, rue Blanchard

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	3	2998	3001
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)		39	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 2 170

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > RESC

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Benzo(a)anthracène  
Chrysène  
Éthylbenzène (pot)  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Méthyl naphthalènes (chacun)  
Toluène (pot)  
Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

Toluène

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 2345

NO LIEU : X2002581

ANCIEN NO GTC : 15100

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2015

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0164

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1996
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2015
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

Extraction multiphase/Pompage et traitement

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Guénette, Marc  
Marcotte, Robert

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

HAM

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

**AVANT TRAITEMENT**

> C

**APRÈS TRAITEMENT**

> C

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

Aucun contexte particulier

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2011-11-07

FIN RÉELLE : 2013-07-04

DURÉE : 605 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Ville de Sainte-Thérèse

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> : 3 420

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> : 9 297

**AUTORISATION DES TRAVAUX:**

No DOCUMENT: 400701992

DATE DE DÉLIVRANCE: 2010-05-14

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Cette fiche GTC concerne la réhabilitation du lot 4 040 599 et la partie sud du lot 4 040 598. Elle est directement liée à la fiche GTC #9303.

Le résiduel après réhabilitation ne concerne que la partie sud du lot 4 040 598. il comprend un volume de 39 m<sup>3</sup> de toluène ainsi qu'un volume indéterminé d'hydrocarbure pétrolier C-10-C50 sous le bâtiment administratif et la dalle de béton du stationnement. Le résiduel du lot 4 040 599 est inscrit dans la fiche GTC #9303.

Le traitement in situ a été opéré jusqu'aux limites de la technologie.

Ce terrain est aussi visé par la même demande ClimatSol du lieu voisin portant le numéro X2102074, no GTC 9303.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-01-22

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-05-08

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9303

NO LIEU : X2102074

ANCIEN NO GTC :

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : La Bourgade de Sainte-Thérèse (Ville de Sainte-Thérèse)

NOM DE LA FICHE GTC : Lot 4 040 599 et secteur sud du lot 4 040 598 (angle rues Napoléon et Blanchard)

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

rues Napoléon et Blanchard  
Sainte-Thérèse (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### MRC

Thérèse-De Blainville

##### CODE POSTAL

J7E 4H7

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

##### CADASTRE DU QUÉBEC

4040598

4040599

6157378

6157379

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,633897222

LONGITUDE : -73,838908333

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1851	7958	9809
TRAITÉS / EXCAVÉS	1470	7990	9460
RÉSIDUELS (*)	850	117	967

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 45 174

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 7 928

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > RESC

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Éthylbenzène (pot)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Méthyl naphthalènes (chacun)

Toluène (pot)

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

Toluène

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9303

NO LIEU : X2102074

ANCIEN NO GTC :

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2009

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0164

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2010
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2015
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

Extraction multiphase/Pompage et traitement

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Guénette, Marc  
Lavigne, Robert

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

HAM

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

**AVANT TRAITEMENT**

> B (Total)

**APRÈS TRAITEMENT**

> B (Total)

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

Contamination trop en profondeur

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL : 2011-11-07

FIN RÉELLE : 2013-07-04

DURÉE : 605 Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR: Ville de Sainte-Thérèse

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> : 3 420

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> : 9 297

**AUTORISATION DES TRAVAUX:**

No DOCUMENT: 400701992

DATE DE DÉLIVRANCE: 2010-05-14

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Cette fiche GTC concerne la réhabilitation du lot 4 040 599 et la partie sud du lot 4 040 598. Elle est directement liée à la fiche GTC # 2345.

Le résiduel après réhabilitation ne concerne que le lot 4 040 599. Le résiduel de la partie sud du lot 4 040 598 est inscrit dans la fiche GTC 2345.

Le traitement in situ a été opéré jusqu'aux limites de la technologie.

La demande ClimatSol concerne aussi le lieu voisin portant le no : X2002581, GTC 2345.

DATE DE CRÉATION : 2011-09-05

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-07-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-05-08

## LAURENTIDES

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9670

NO LIEU : X2138456

ANCIEN NO GTC :

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Xpress Condo sur Gare

NOM DE LA FICHE GTC : Xpress Condo sur Gare

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

115, rue Turgeon  
Sainte-Thérèse (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### MRC

Thérèse-De Blainville

##### CODE POSTAL

J7E 3H8

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

##### CADASTRE DU QUÉBEC

2505906

2505950

2505952

5462135

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,636

LONGITUDE : -73,838

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

115, 117, 119 et 121 rue Turgeon

##### MUNICIPALITÉ

Sainte-Thérèse

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	457	404	861
TRAITÉS / EXCAVÉS	274	862	1136
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 2 527

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 742

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Benzo(a)anthracène  
Benzo(a)pyrène  
Benzo(b+j+k)fluoranthène  
Benzo(c)phénanthrène  
Benzo(g,h,i)pérylène  
Chrysène  
Dibenzo(a,h)anthracène  
Dibenzo(a,i)pyrène  
Fluoranthène  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Indéno(1,2,3-cd)pyrène  
Méthyl naphthalènes (chacun)  
Phénanthrène  
Pyrène

#### EAU SOUTERRAINE

Chlorures (Cl-)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**

**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9670

NO LIEU : X2138456

ANCIEN NO GTC :

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2013

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2013
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Élimination dans un LET/LEET/LED/LEMN/LETI

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

Guénette, Marc

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

DATE DE CRÉATION : 2012-09-17

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-01-22

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-05-08