

Sherbrooke, le 20 juin 2019

Objet : Demande d'accès aux documents – 536, rue Rivière à Cowansville

Madame,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 30 mai dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint le document accessible. Il s'agit de :

1. Fiche no 4802, MELCC, 190-01-01, 3 p;

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Originale signée par

Michèle Pinard
Répondante régionale

MP/

p. j.

Bureau régional de Sherbrooke
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882 poste 223
Télécopieur : 819 820-3958
Courriel :
michele.pinard@environnement.gouv.qc.ca
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4802

NO LIEU : X2006026

ANCIEN NO GTC : 161304

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Industries Pépin limitée

NOM DE LA FICHE GTC : Industries Pépin itée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

325510 Fab. de peintures & de revêtements

442298 Mag. de tous les autres accessoires de maison

444120 Magasins de peinture & de papier peint

444190 Marchands d'autres matériaux de construction

Milieu(x) recepateur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
536, rue Rivière, R.R. 1
Cowansville (Québec)

MUNICIPALITÉ

Cowansville

MRC

Brome-Missisquoi

CODE POSTAL

J2K 3G6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

480-1

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Dunham, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

3799887

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45.2108333333

LONGITUDE : -72.7891666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4802

NO LIEU : X2006026

ANCIEN NO GTC : 161304

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4802

NO LIEU : X2006026

ANCIEN NO GTC : 161304

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2004

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

2004 2004

2004 2004

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Brisebois, Robert

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL:

FIN RÉELLE:

DURÉE: Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier: 7610-16-01-0085788

Caractérisation: Deux caractérisations ont été effectuées, la première le 11 décembre 1992 et la seconde le 19 octobre 1993 (voir document au dossier).

Historique : Il y a eu contamination de sol à l'arrière du bâtiment où un bassin recevait des résidus de peinture. Les boues de peintures ont été analysées pour les métaux lourds, l'huiles et la graisses minérales et l'hydrocarbure halogénés. Les résultats ont indiqué qu'ils se retrouvaient tous en dessous du critère "A".

Une fois la terre de la lagune excavée, des analyses de xylène et d'huiles et graisses minérales ont été faites au fond de l'excavation, les résultats obtenus indiquent que pour le xylène le sol est en dessous du critère "B" et que pour les huiles et graisses minérales, le sol se retrouve en dessous du critère "C". En conséquence, le sol contaminé a été enlevé et enfoui dans un site prévu à cet effet.

Mise à jour le 12 juillet 2000 par DN

Des écoulements ont été constatés le 29 mars 1995, soit après la restauration de la lagune. Le terrain est donc encore potentiellement contaminé. le dossier a été fermé administrativement enmai 2004

Robert Brisebois

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-05-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-06-07