

PAR COURRIEL

Laval le 29 aout 2019

Objet: Demande d'accès concernant 4 fiches GTC

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue ce jour, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

• fiches de gestion des terrains contaminés 2585, 2527, 2497 et 12033

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau

Répondante régionale de l'accès

aux documents

p. j.

Bureau régional de Lanaudière 100, boulevard Industriel Repentigny (Québec) J6A 4X6 Téléphone : 450 654-4355 Télécopieur : 450 654-6131

Internet: www.environnement.gouv.qc.ca

Bureau régional des Laurentides 260, rue Sicard, bureau 200 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur : 450 433-1315 Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

## **LAVAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION		
NO FICHE GTC: 2497 NO LI	<b>EU</b> : 90162249	ANCIEN NO GTC: 133
DOSSIER		
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : DEPOT DE VRAC ESS	SO COMPAGNIE PETROLIERE IMP	PERIALE LTEE
NOM DE LA FICHE GTC : Compagnie pétrolière i  TYPES DE PROPRIÉTAIRE SECTEURS	mpériale Itée D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE	
Privé		
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol		
LOCALISATION		
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION		
ADRESSE MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1901, boul. Fortin Laval Laval (Québec)	Ville de	Laval H7S 1P2
LOCALISATION CADASTRALE		
LOT RANG, CONCESSION		CADASTRE
CADASTRE DU QUÉBEC		Saint-Martin, Paroisse de
2871700 COORDONNÉES		
NO MATRICULE :		DEG.DEC.NAD83
	LATITUDE :	45,576214
	LONGITUDE :	-73,721196
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMIN ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
		<del></del>
CARACTÉRISTIQUES		
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrair	ns (VS Règlementproduits pétroliers	;)
VOLUMES DES SOLS EN M <sup>3</sup>		
PLAGE B-C >C >B (TOTAL)		TOTALE DU TERRAIN EN M² :
CONTAMINÉS 4000 2500 6500		PERFICIE AFFECTÉE EN M² : LS AVANT RÉHABILITATION :
TRAITÉS / EXCAVÉS	QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUEL	
RÉSIDUELS (*)		TYPES DE SOLS :
		REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ÉPAISSEUR EN M :
NATURE DES CONTAMINANTS		
SOLS	EA	U SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS: ORGANIQUE		
EAU SOUTERRAINE		
PHASE LIBRE		
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Term	iné	
EAU SOUT. RÉHABILITÉE	,	
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURI		
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALEI		

### **LAVAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION				
NO FICHE GTC: 2497	<b>NO LIEU</b> : 90162249		ANCIEN NO GTC :	133
TRAITEMENT DU DOSSIER				
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRAT	IS ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVERTUR ANNÉE DE FERMETUR	
ETAL EO D'AVANOLIMENT	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANN	JÉE
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT			✓ 199 ✓ 199 ✓ 199	0
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION  DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	<u>IN SITU</u>	·	ABLES DU DOSSIER ochon, Alain	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT		IE DE CONTAMINANT TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES '</u> ÉCHEC AU TF DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	.:		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M <sup>2</sup> :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³:				
ANNOTATION DE LA FICHE				

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2000-08-11
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2019-08-29

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec 

©

### LAVAL

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

**IDENTIFICATION** 

**NO FICHE GTC**: 2527 **NO LIEU**: 18460170 **ANCIEN NO GTC**: 1346

**DOSSIER** 

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dagenais et Fils (9040-9582 Québec inc.)

NOM DE LA FICHE GTC : Peinture UCP inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRESECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUEPrivé32551Fab. de peintures & de revêtements

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol

### **LOCALISATION**

Laval (Québec)

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE MUNICIPALITÉ MRC CODE POSTAL 1785, boul. Fortin Laval Ville de Laval H7S 1P1

### LOCALISATION CADASTRALE

LOTRANG, CONCESSION ...CADASTRE344-4-4Saint-Martin, Paroisse de344-4-5Saint-Martin, Paroisse de344-4-6Saint-Martin, Paroisse de344-4-7-pSaint-Martin, Paroisse de344-4-8Saint-Martin, Paroisse de344-4-9-pSaint-Martin, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1470943 5030016

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83

**LATITUDE**: 45,5748216458 **LONGITUDE**: -73,7192184555

#### **AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL1785, boul. FortinLavalH7S 1P1

#### **CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS		199	199
<b>RÉSIDUELS (*)</b>			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M2: 11 093

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS : REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ÉPAISSEUR EN M :

#### **NATURE DES CONTAMINANTS**

SOLS EAU SOUTERRAINE

Benzène (pot) Éthylbenzène (pot) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Plomb (Pb) Toluène (pot)

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

## **LAVAL**

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>			
NO FICHE GTC: 2527	<b>NO LIEU</b> : 18460170	ANCIEN NO GTC: 1346	
EAU SOUTERRAINE			
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-	SOUS E RECOURS ADMINISTRATIF O	NQUÊTE	
ÉTAPES D'AVANCEMENT			
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITA CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST- TECHNIQUES DE RÉHABILITA Traitement biologique DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	TION   RÉHABILITATION	APE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE  1997 1997 1997 RESPONSABLES DU DOSSIER Amirian, Henrik	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN	SITU QUALITÉ DES SOLS DE CHAQU	JE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT  VAUX SUR LE TERRAIN  TEMENT:   Jour(s)	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M <sup>2</sup> : TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:			
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			

Le volume des sols contaminés >C excavés selon le plan de réhabilitation approuvé est de 176 mètres cubes. Nous avons ajouté à ce volume un volume de 23 mètres cubes de sols contaminés excavés lors des travaux antérieurs.

DATE DE CRÉATION: 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2007-07-11
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2019-08-29

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec

## **LAVAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>						
NO FICHE GTC: 2585	NO LIEU : X2000037	ANCIEN NO	GTC: 13111			
DOSSIER						
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Resso	urces matérielles (Sud) - Commission	on scolaire de Laval				
NOM DE LA FICHE GTC : Comm	ission scolaire de Laval (Ressource	s matérielles sud)				
TYPES DE PROPRIÉTAIRE	SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCON	<u>OMIQUE</u>				
Municipal						
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol						
LOCALISATION						
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVE	NTION					
ADRESSE M	<u>UNICIPALITÉ</u>	MRC	CODE POSTAL			
800, place Sauvé Li Laval (Québec)	aval	Ville de Laval	H7S 1M2			
LOCALISATION CADASTRALE						
LOT RANG, CONCESSION		<u>CADASTRE</u>				
CADASTRE DU QUÉBEC						
1470940						
COORDONNÉES						
NO MATRICULE: 8748-70-7095		DEG.DEC.NAD83				
		<b>LATITUDE</b> : 45,5745539753				
		<b>LONGITUDE</b> : -73,7177917352				
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA	A CONTAMINATION					
<u>ADRESSE</u>	<u>MUNICIPALITÉ</u>		CODE POSTAL			
CARACTÉRISTIQUES						
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontai	re					
VOLUMES DES SOLS EN M <sup>3</sup>						
	TOTAL \]	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN	EN M <sup>2</sup> :			
PLAGE B-C >C >B (T	OTAL)	SUPERFICIE AFFECTÉE	EN M <sup>2</sup> :			
TRAITÉS /		UALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITA				
EXCAVÉS 86 50 1	36 QUALITE DES	SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITA TYPES DE	. •			
RÉSIDUELS (*)		REMBLAI HÉTÉRO	_			
		ÉPAISSEUR	EN M:			
NATURE DES CONTAMINANTS						
SOLS		EAU SOUTERRAINE				
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50						
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : OI	RGANIQUE					
EAU SOUTERRAINE						
PHASE LIBRE Aucune Prés	sente Éliminée					
	cours Terminé					
EAU SOUT. RÉHABILITÉE						
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR	L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT	·:				
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE PO						
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :						

Québec 🖁 🕏

### **LAVAL**

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS **FICHE TECHNIQUE**

IDENTIFICATION		
NO FICHE GTC: 2585	<b>NO LIEU</b> : X2000037	ANCIEN NO GTC: 13111
TRAITEMENT DU DOSSIER		
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS EN	ANNÉE D'OUVERTURE : 2001 U CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2001
	NON-NÉCESSAIRE ÉTA	APE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABIL	<b>✓</b>	□ □ □ 2001 □ □
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI Traitement biologique	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER  Amirian, Henrik
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU		
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQU AVANT TRAITEMENT	<u>IE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u> APRÈS TRAITEMENT
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES TRA</u> ÉCHEC AU TRAIT DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :	Jour(s)
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M <sup>2</sup> :	TRAVAUX RÉALIS	EÉS PAR:
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :		
ANNOTATION DE LA FICHE		
Nous avons demandé dans notre lettre du 16 octobre 2001 pourrait être atteinte une portion de leur terrain.	à la Comm. Scol. d'aviser les propriét	aires des terrains voisins comme quoi la contamination

La Comm. Scol. a avisé le 18 décembre 2001 les prpriétaires des terrains voisins soient la Ville de Laval et le restaurant Au Vieux Duluth

DATE DE CRÉATION : 2001-10-15 DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-10-18 DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2019-08-29

### LAVAL

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

**IDENTIFICATION** 

NO FICHE GTC: 12033 NO LIEU: X1300412 ANCIEN NO GTC:

**DOSSIER** 

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Canam Ponts Canada inc. (anc. Groupe Canam)

Autre adresse: 975, place Sauvé

NOM DE LA FICHE GTC : Canam Ponts Canada inc. (anc. Groupe Canam)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé 332311 Préfab. bâtiments en métal & leurs composantes

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol

### **LOCALISATION**

### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE MUNICIPALITÉ MRC CODE POSTAL
807, rue Marshall
Laval (Québec)

H7S 1J9

#### **LOCALISATION CADASTRALE**

<u>LOT</u>	RANG, CONCESSION	CADASTRE	
343-29		Saint-Martin, P	aroisse de
343-3		Saint-Martin, P	aroisse de
343-4 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
343-4-1		Saint-Martin, P	aroisse de
343-4-2 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
343-4-3		Saint-Martin, P	aroisse de
343-5		Saint-Martin, P	aroisse de
344-11		Saint-Martin, P	aroisse de
344-12 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
344-13 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
344-28		Saint-Martin, P	aroisse de
344-3		Saint-Martin, P	aroisse de
344-35		Saint-Martin, P	aroisse de
344-4-10 pti		Saint-Martin, P	aroisse de
344-4-2 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
344-4-7 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
344-4-9 ptie		Saint-Martin, P	aroisse de
CADASTRE DIL QUI	ÉREC		

CADASTRE DU QUÉBEC

2871700

COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83

**LATITUDE**: 45,5763153179 **LONGITUDE**: -73,7200133676

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION** 

ADRESSE <u>MUNICIPALITÉ</u> <u>CODE POSTAL</u>

### **CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		15	
TRAITÉS / EXCAVÉS		17	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M2 :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS : REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ÉPAISSEUR EN M : 

### **LAVAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION					
NO FICHE GTC: 12033	NO LIEU : X	(1300412		ANCIEN NO G	TC :
NATURE DES CONTAMINANTS	<u> </u>				
SOLS			EAU S	OUTERRAINE	
Arsenic (As)  TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS	S: INORGANIQUE				
EAU SOUTERRAINE					
PHASE LIBRE					
TRAITEMENT DU DOSSIER					
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL [ ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS [ GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE   NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	RECOURS	SOUS	S ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVE ANNÉE DE FERM	
ETAPES D'AVANCEMENT	NON-	NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE	/ ANNÉE
CARACTÉRISATION				$\checkmark$	2019
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITA					2019
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST	-				_
TECHNIQUES DE RÉHABILIT	<u>IN SITU</u>		'	BLES DU DOSSIEF arif, Mouna	<u> </u>
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU			D.	,	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN	SITU QUALITÉ DE	S SOLS DE CHA	AQUE CATÉGORII	E DE CONTAMINAN	<u>IT</u>
	AVANT	TRAITEMENT	APRÈS 1	TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION					
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :		TRAVAUX RÉA	ALISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :					
ANNOTATION DE LA FICHE					

DATE DE CRÉATION : 2019-07-05
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2019-07-05
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-08-29