

Tremblay, Fabrice

De: Tremblay, Fabrice
Envoyé: 4 septembre 2019 11:14
À:
Objet: RE: Demande LAD - 200696796 concernant les fiches GTC n° 10203 - n° 3780 - n°3939 relatifs à des sites sis à Longueuil -- lettre réponse
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; articles 23-24.pdf; Fiche GTC 3780_biffé.pdf; Fiche GTC 3939_biffé.pdf; Fiche GTC 10203.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 juin dernier, concernant le sujet cité en objet.

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé

Fabrice Tremblay

Conseiller régional en accès à l'information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoine, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : <http://www.environnement.gouv.qc.ca>

Avis de confidentialité

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.

Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint.

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3780

NO LIEU : X2003849

ANCIEN NO GTC : 1663

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Shell Canada ltée

NOM DE LA FICHE GTC : Shell Canada limitée Fiducie familiale M.Y. Charpentier + Charpentier, Yvon + Mercille, Maude

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

360, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4H 1B4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

519-101	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-102	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-103	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-104	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-201	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-202	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-203	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-204	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-9	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A01	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A02	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A03	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A04	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A05	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A06	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A07	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
519-A08	lots de cadastre vertical	Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2009462

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 0343-78-8106

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5362194444

LONGITUDE : -73,5127444444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	20	90	110
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 1 500

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 280

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3780

NO LIEU : X2003849

ANCIEN NO GTC : 1663

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3780

NO LIEU : X2003849

ANCIEN NO GTC : 1663

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1989

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2007

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 3 novembre 1986. Un ou plusieurs réservoirs auraient coulé et contaminé le sol lors du changement des installations. Activités régulières d'une station-service de 1986 à 1992. Caractérisation et restauration faisant suite au démantèlement complet de la station-service. (rapport juin 1992).

Chargé de projet depuis 03-07-98: Jacques Tremblay KS:-)

Chargé de projet jusqu'au 1er août 1998 : Jacques Tremblay GL.

Gestion des sols: une certaine quantité de sols fut transportée à la raffinerie de Shell sans toutefois savoir le type de réhabilitation.

Nature des contaminants / sols : benzène, xylène (rapport juin 1992)

Propriétaire : réf. 30 avril 2001

Une analyse de l'information contenue dans le rapport de 1992 nous permet de conclure que les sols contaminés ont été enlevés de la fosse des réservoirs, sauf pour le fond de la dite fosse. ^{Articles 21} n'a pas cru bon de vérifier le fond de l'excavation après avoir enlever du on cassé.

À JOUR LE 26 MARS 2007 PAR GILLES LEDUC

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-03-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-09-04

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3939

NO LIEU : 90250580

ANCIEN NO GTC : 16277

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne école Saint-Antoine, Commission scolaire de Jacques-Cartier.
Projet Belcourt

NOM DE LA FICHE GTC : Lofts Saint-Charles

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3939

NO LIEU : 90250580

ANCIEN NO GTC : 16277

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

<u>ADRESSE</u>	<u>MUNICIPALITÉ</u>	<u>MRC</u>	<u>CODE POSTAL</u>
25, chemin de Chambly - 15 rue Saint-Charles Longueuil (Québec)	Longueuil	Ville de Longueuil	J4H 3L2

LOCALISATION CADASTRALE

<u>LOT</u>	<u>RANG, CONCESSION ...</u>		<u>CADASTRE</u>
<u>CADASTRE DU QUÉBEC</u>			
2010629	2010632	3859608	3859609
4098562	4098564	4098565	4098566
4098567	4098568	4098569	4098570
4098571	4098572	4098573	4098574
4098575	4098576	4098577	4098578
4098579	4098580	4098581	4098582
4098583	4098584	4098585	4098586
4098587	4098588	4098589	4098590
4098591	4098592	4098593	4098594
4098595	4098596	4098597	4098598
4098599	4098600	4098601	4098602
4098603	4098604	4098605	4098606
4098607	4098608	4098609	4098610
4098611	4098612	4098613	4098614
4098615	4098616	4098617	4098618
4098619	4098620	4098621	4098622
4098623	4098624	4098625	4098626
4098627	4098628	4098629	4098630
4098631	4098632	4098633	4098634
4098635	4098636	4098637	4098638
4098639	4098640	4098641	4098642
4098643	4098644	4098645	4098646
4098647	4098648	4098649	4098650
4098651	4098652	4098653	4098654
4098655	4098656	4098657	4098658
4098659	4098660	4098661	4098662
4098663	4098664	4098665	4098666
4098667	4098668	4098669	4098670
4098671	4098672	4098673	4098674
4098675	4098676	4098677	4098678
4098679	4098680	4098681	4098682
4098683	4098684	4098685	4098686
4098687	4098688	4098689	4098690
4098691	4098692	4098693	4098694
4098695	4098696	4098697	4098698
4098699	4098700	4098701	4098702
4098703	4098704	4098705	4098706
4098707	4191922	4192453	4192454

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5414044646

LONGITUDE : -73,508456184

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

<u>ADRESSE</u>	<u>MUNICIPALITÉ</u>	<u>CODE POSTAL</u>
15 st-charles est	Longueuil	J4H 1B1

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3939

NO LIEU : 90250580

ANCIEN NO GTC : 16277

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	309	67	376
RÉSIDUELS (*)	188	54	242

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 5 600

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 243

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > B (Total)

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Cuivre (Cu)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3939

NO LIEU : 90250580

ANCIEN NO GTC : 16277

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1989

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2011

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0075

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2010

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

Fortin, Pierre

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Cette fiche a été créée en 1993 suite à l'enlèvement d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage qui montrait une perforation à sa base, entraînant une contamination des sols. À l'analyse du rapport de réhabilitation de septembre 1993 préparé par la firme ^{Articles 22} qui faisait état de l'excavation de 300 m³ de sols B-C et de 61 m³ de sols >C, l'année 1993 a été inscrite comme année civile de fermeture du dossier.

Au printemps 2007, un promoteur immobilier voulant transformer l'école en unités de condo (Lofts Saint-Charles) fait réaliser des analyses de sols sous les fondations et y découvre la présence de sols >B en hydrocarbures. En procédant aux travaux d'excavation des sols, des ossements humains sont découverts et les travaux sont suspendus pour faire intervenir la SQ puis un coroner et enfin le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le MDDEP, ce qui a conduit à la réouverture du dossier.

Le MCC identifiera l'emplacement comme le premier cimetière de la Seigneurie de Longueuil et conclura que les sépultures peuvent rester en place. Toutefois, aucune excavation supplémentaire ni aucun traitement in situ des hydrocarbures ne devait être fait afin de préserver l'intégrité des ossements. Après avoir fait excaver 15 m³ de sols contaminés à l'extérieur du bâtiment, une analyse des risques pour la santé et l'environnement a conclu que la contamination sous le plancher pouvait rester en place après la construction d'une seconde dalle de béton, ce qui a conduit à la délivrance d'un plan de réhabilitation en vertu de l'article 31.57 de la LQE le 5 mars 2008.

Le suivi de la qualité de l'eau souterraine réalisé en 2008, 2009 et 2010 a permis de confirmer que sols contaminés laissés en place sous le bâtiment ne contaminaient pas l'eau. Le dossier est donc fermé et l'année 2011 est inscrite comme année civile de fermeture du dossier.

Dernière mise à jour et fermeture du dossier faite par Pierre Fortin, analyste, le 15 mars 2012.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2012-12-07

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-09-04

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10203

NO LIEU : X2130761

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Martinizing nettoyeur

NOM DE LA FICHE GTC : Martinizing nettoyeur

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

141, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4H 1C7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2009080

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5391640715

LONGITUDE : -73,5096528101

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Trichloroéthylène (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10203

NO LIEU : X2130761

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2013

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2013
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Richard, Louis-Filip

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

excavation de la contamination dans la cour (arrière du bâtiment)

la contamination a atteint le 145-147 st-charles.

Les deux propriétaires sont en conflit.

Le consultant du nettoyeur veut que le Ministère donne un avis d'impraticabilité technique pour justifier de ne pas intervenir chez le voisin.

lfr mars 2014

DATE DE CRÉATION : 2014-03-24

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-03-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-09-04