

De : [Tremblay, Fabrice](#)
A :
Cc : [Bourque, Patrice](#)
Objet : Demande d'accès 200727318 -Courriel réponse
Date : 25 juin 2020 11:53:00
Pièces jointes : [image001.jpg](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 5 juin dernier, concernant les 8 rapports d'inspection relatifs à une ou des plaintes en lien avec des travaux en rive du Richelieu à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :

- **7430-16-01-0955200**
 1. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955300**
 2. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955400**
 3. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955500**
 4. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955600**
 5. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955700**
 6. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955800**
 7. Rapport d'inspection du 29102019;
- **7430-16-01-0955900**
 8. Rapport d'inspection du 29102019

Vous pouvez télécharger les documents en cliquant sur le lien suivant :

https://environnementqc.sharepoint.com/f:/s/Accessinformation-DR/Eq_EI2huCMBK3esk5NgaXkBPK0LIPG6ijikpxu9Ps_Fzg?e=fCgASy

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous

informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, analyste responsable du dossier, par courriel, à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veillez agréer

Original signé

Fabrice Tremblay

Conseiller régional en accès à l'information

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Direction régionale de la Montérégie

201 place Charles-LeMoine, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Tél. : (450) 928-7607 poste 274

Télécopieur : (450) 928-7755

Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca

Site Web : <http://www.environnement.gouv.qc.ca>

Avis de confidentialité

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.

Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint.

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 13h00	Heure de fin : 13h20
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande	
N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental <input type="checkbox"/> SO
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301419052	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955200	N° de document : 401879113
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité	

2 Lieu concerné par l'intervention									
1	<table border="1"> <tr> <td>Nom du lieu : Adelard Martel</td> </tr> <tr> <td>Nom usuel du lieu : Adelard Martel</td> </tr> <tr> <td>N° du lieu : X2182952</td> <td>Type de lieu : berge, rive</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :</td> </tr> </table>	Nom du lieu : Adelard Martel	Nom usuel du lieu : Adelard Martel	N° du lieu : X2182952	Type de lieu : berge, rive	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu		Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Nom du lieu : Adelard Martel									
Nom usuel du lieu : Adelard Martel									
N° du lieu : X2182952	Type de lieu : berge, rive								
Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu									
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :									

3 Intervenant du lieu					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Monsieur Adelard Martel	Propriétaire	199, chemin des Patriotes Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6C1	Y2198533	X2182952

4 Condition météo	
Description : 17,5°C, soleil	<input type="checkbox"/> SO
	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

6 Plainte	
Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> SO

7 Photo numérique	
Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1 <input type="checkbox"/> SO
<p>Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955200\2019-10-29</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.</p>	

7.1 Modification apportée aux photos numériques	
	↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

#	Type de pièce	Numéro	Titre
1	Courriel	1	Courriel de la municipalité

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.

13 Description de l'intervention

J'arrive à l'hôtel de ville à l'heure pour mon rendez-vous avec l'inspecteur municipal.

En sa compagnie, je me rends sur les lieux de l'inspection et je constate la présence d'un remblai de pierres dans la bande riveraine (voir photo 1). La municipalité avait déjà agi concernant ce remblai (ils en ont demandé le retrait) et un suivi sera effectué par eux (voir courriel en annexe 1).

Je n'ai pas constaté de construction en bande riveraine.

Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE.

Je quitte les lieux à 13h20.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

Lors de cette inspection, j'ai constaté un remblai en bande riveraine à des fins privées. C'est donc sous la compétence de la municipalité, qui a déjà demandé un retrait du remblai.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de laisser la municipalité se charger du dossier concernant le remblai de pierres en bande riveraine et de fermer l'intervention compte tenu que le dossier relève de leur compétence.

Rédigé par : Suzanne Fiset	Fonction : inspectrice
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature :

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Patrice Bourque	Fonction : Chef d'équipe
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date :

Commentaires :



Photo 1 (IMG_7339).jpg

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 13h25	Heure de fin : 13h43
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental	
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301428247	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955300	N° de document : 401879115
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1	Nom du lieu : Articles 53-54 de la L.A.D.	
	Nom usuel du lieu : Articles 53-54 de la L.A.D.	
	N° du lieu : X2182953	Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu					↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Articles 53-54 de la L.A.D.			Y2198534	X2182953

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : 17,5°C, soleil	<input type="checkbox"/> Précisions	

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

6 Plainte		<input type="checkbox"/> SO
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non

7 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 3	Nombre de photos intégrées au rapport : 3	
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.		
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955300\2019-10-29		
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.		

7.1 Modification apportée aux photos numériques		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

8	Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
9	Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10	Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11	Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12	Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.			
13	Description de l'intervention		
<p>J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'un escalier de pierre, une plantation, un muret et une piscine qui semblent faire un empiétement mineur dans la bande riveraine (voir photos). Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE.</p> <p>L'inspecteur municipal a noté les non-conformités et il s'assurera du suivi.</p> <p>Je quitte les lieux à 13h43.</p>			
14	Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15	Conclusion		
Lors de cette inspection, j'ai constaté des empiétements en bande riveraine à des fins privées. C'est donc sous la compétence de la municipalité.			
16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17	Recommandations		
Ainsi, je recommande de laisser la municipalité gérer le dossier concernant les installations en bande riveraine et de fermer l'intervention.			
Rédigé par : Suzanne Fisette		Fonction : inspectrice	
Signature :	ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature :	
18	Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Patrice Bourque		Fonction : Chef d'équipe	
Signature :	ORIGINAL SIGNÉ	Date :	
Commentaires :			



Panorama 1 (IMG_7340 et IMG_7341).jpg



Photo 2 (IMG_7342).jpg



Photo 3 (IMG_7343).jpg

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 13h45	Heure de fin : 13h50
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO	
N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301428249	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955400	N° de document : 401879116
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +													
1	<table border="1"> <tr> <td>Nom du lieu :</td> <td>Articles 53-54 de la L.A.D.</td> </tr> <tr> <td>Nom usuel du lieu :</td> <td>Articles 53-54 de la L.A.D.</td> </tr> <tr> <td>N° du lieu :</td> <td>X2182954</td> </tr> <tr> <td>Type de lieu :</td> <td>berge, rive</td> </tr> <tr> <td>Localisation du lieu :</td> <td>Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :</td> </tr> </table>	Nom du lieu :	Articles 53-54 de la L.A.D.	Nom usuel du lieu :	Articles 53-54 de la L.A.D.	N° du lieu :	X2182954	Type de lieu :	berge, rive	Localisation du lieu :	Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Nom du lieu :	Articles 53-54 de la L.A.D.												
Nom usuel du lieu :	Articles 53-54 de la L.A.D.												
N° du lieu :	X2182954												
Type de lieu :	berge, rive												
Localisation du lieu :	Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu												
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :													

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Articles 53-54 de la L.A.D.	Propriétaire	Articles 53-54 de la L.A.D.	Y2198535	X2182954

4 Condition météo <input type="checkbox"/> SO	
Description : 17,5°C, soleil	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

6 Plainte <input type="checkbox"/> SO	
Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non

7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1
<p>Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.</p> <p>Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955400\2019-10-29</p> <p>Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.</p>	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
--	--

8	Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
9	Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10	Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11	Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12	Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiètements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.			
13	Description de l'intervention		
J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'un escalier et d'une terrasse qui semblent faire un empiètement mineur dans la bande riveraine (voir photo). Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE. Sur ces plans, nous constatons que les installations ont déjà été autorisées à cet endroit. Je quitte les lieux à 13h50.			
14	Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15	Conclusion		
Lors de cette inspection, j'ai constaté des empiètements en bande riveraine à des fins privées, qui ont été autorisées par la municipalité.			
16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17	Recommandations		
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.			
Rédigé par : Suzanne Fiset		Fonction : inspectrice	
Signature : ORIGINAL SIGNÉ		Date de signature :	
18	Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Patrice Bourque		Fonction : Chef d'équipe	
Signature : ORIGINAL SIGNÉ		Date :	
Commentaires :			



Photo 1 (IMG_7344).jpg

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 13h53	Heure de fin : 14h08
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental	
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301428250	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955500	N° de document : 401879117
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1	Nom du lieu : Pierre-Luc Charlebois	
	Nom usuel du lieu : Pierre-Luc Charlebois	
	N° du lieu : X2182955	Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu						↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
1	Monsieur Pierre-Luc Charlebois	Propriétaire	10, rue Monseigneur-Phaneuf Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6A5	Y2198536	X2182955	

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : 17,5°C, soleil		<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

6 Plainte		<input type="checkbox"/> SO
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non

7 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1	
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.		
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955500\2019-10-29		
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.		

7.1 Modification apportée aux photos numériques		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
--	--	---

8	Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
9	Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10	Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11	Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12	Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.			
13	Description de l'intervention		
J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'un muret qui semble empiéter dans la bande riveraine, ainsi qu'un enrochement (voir photo). Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE. Sur ces plans, nous constatons que l'enrochement a été autorisé à cet endroit. L'inspecteur municipal va se renseigner concernant le muret. Je quitte les lieux à 14h08.			
14	Vérification complémentaire à l'intervention		<input type="checkbox"/> SO
J'ai contacté la nouvelle inspectrice au sujet du muret et elle m'a répondu que le muret serait existant depuis 1984, car il apparaît sur un certificat de localisation daté de cette année, et qu'il apparaît aussi sur les plans déposés lors de la demande de permis de l'implantation d'une piscine creusée en 2017.			
15	Conclusion		
Lors de cette inspection, j'ai constaté un enrochement en bande riveraine à des fins privées, qui a été autorisé par la municipalité, ainsi qu'un muret qui était existant depuis 1984.			
16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17	Recommandations		
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.			
Rédigé par : Suzanne Fisette		Fonction : inspectrice	
Signature : 		Date de signature : 15 janv 20	
18	Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Patrice Bourque		Fonction : Chef d'équipe	
Signature : 		Date : 2020.01.09	
Commentaires :			



Photo 1 (IMG_7345).jpg

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 14h42	Heure de fin : 14h45
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande SO

N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu aux adresses suivantes; 199 des Patriotes, 665 des Patriotes, 739 des Patriotes, 753 des Patriotes, 775 des Patriotes.	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301419053	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955600	N° de document : 401888264
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité concernant des travaux en rive du Richelieu au 665 des Patriotes	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small> Articles 53-54 de la L.A.D.
	Nom usuel du lieu : <small>Articles 53-54 de la L.A.D.</small> Articles 53-54 de la L.A.D.
	N° du lieu : X2183232 Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Articles 53-54 de la L.A.D.			Y2198537	X2183232

4 Condition météo SO

Description : Soleil, 17,5°C	<input type="checkbox"/> Précisions
------------------------------	-------------------------------------

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : M. Lazure			

6 Plainte SO

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
-----------------------	------------------------------	---	----------------------	------------------------------	---

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955600\2019-10-29	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.

13 Description de l'intervention

J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'un muret et une stabilisation qui empiètent dans la bande riveraine (voir photo).

L'inspecteur m'a dit qu'il attend les nouveaux plans, et qu'il pourra ainsi voir si le muret et la stabilisation ont été autorisés à cet endroit. Il m'affirme qu'il s'assurera du suivi du dossier.

Je quitte les lieux à 14h45.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

Lors de cette inspection, j'ai constaté un muret et une stabilisation en bande riveraine à des fins privées. L'inspecteur s'assurera du suivi.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Suzanne Fiset

Fonction : inspectrice

Signature : 

Date de signature : 28-01-20

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Patrice Bourque

Fonction : Chef d'équipe

Signature : 

Date : 2020-01-27

Commentaires :




Photo 1 (IMG_7349).jpg

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie

Région : Montérégie

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 14h20	Heure de fin : 14h28
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande SO

N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu aux adresses suivantes; 199 des Patriotes, 665 des Patriotes, 739 des Patriotes, 753 des Patriotes, 775 des Patriotes.	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301419054	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955700	N° de document : 401888273
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité concernant des travaux en rive du Richelieu au 739 des Patriotes	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : Articles 53-54 de la L.A.D.
	Nom usuel du lieu : Articles 53-54 de la L.A.D.
	N° du lieu : X2183233
	Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Articles 53-54 de la L.A.D.				

4 Condition météo SO

Description : 17,5°C, soleil	<input type="checkbox"/> Précisions
------------------------------	-------------------------------------

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : M. Lazure			

6 Plainte SO

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
-----------------------	------------------------------	---	----------------------	------------------------------	---

7 Photo numérique SO


Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1
--	---

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955700\2019-10-29

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8	Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
9	Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
10	Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
11	Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
12	Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.			
13	Description de l'intervention		
<p>J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'une coupe en bande riveraine par la présence de souches qui ont la couleur de souches fraîchement coupées (voir photo). Je vois aussi que la pelouse est entretenue sur toute la longueur du lot.</p> <p>L'inspecteur m'a dit qu'il attend les nouveaux plans, et qu'il pourra ainsi voir si la coupe a été autorisée à cet endroit. Il m'affirme qu'il s'assurera du suivi du dossier.</p> <p>Je quitte les lieux à 14h28.</p>			
14	Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15	Conclusion		
Lors de cette inspection, j'ai constaté une coupe en bande riveraine à des fins privées. L'inspecteur municipal s'assurera du suivi.			
16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
17	Recommandations		
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.			
Rédigé par : Suzanne Fisette		Fonction : inspectrice	
Signature : 		Date de signature : 29-01-20	
18	Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
Approuvé par : Patrice Bourque		Fonction : Chef d'équipe	
Signature : 		Date : 2020-01-27	
Commentaires :			




Photo 1 (IMG_7347).jpg

1 Identification		
Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 14h30	Heure de fin : 14h40
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par :		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental	
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu aux adresses suivantes; 199 des Patriotes, 665 des Patriotes, 739 des Patriotes, 753 des Patriotes, 775 des Patriotes.		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301419055	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955800	N° de document : 401888278
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité concernant des travaux en rive du Richelieu au 753 des Patriotes	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1	Nom du lieu : Daniel Caron	
	Nom usuel du lieu : Daniel Caron	
	N° du lieu : X2183234	Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu						↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
1	Monsieur Daniel Caron	Propriétaire	753, chemin des Patriotes Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6A2	Y2198539	X2183234	

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : 17,5°C, soleil		<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/Identification faite auprès de : M. Lazure		

6 Plainte		<input type="checkbox"/> SO
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non

7 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1	
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.		
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955800\2019-10-29		
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.		

7.1 Modification apportée aux photos numériques		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

8	Grille d'intervention annexée	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
---	-------------------------------	--------	--

9	Autre pièce annexée au rapport	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--------------------------------	--------	--

10	Équipement utilisé	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
----	--------------------	--------	--

11	Échantillon	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
----	-------------	--------	--

12	Mise en contexte		<input type="checkbox"/> SO
----	------------------	--	-----------------------------

Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.

13	Description de l'intervention		
----	-------------------------------	--	--

J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'une stabilisation de la bande riveraine (faite de pierres), et d'un jacuzzi et d'une terrasse de dalle qui semblent en bande riveraine (voir photo). Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE.

L'inspecteur m'affirme que la stabilisation était déjà présente. L'inspecteur m'a dit qu'il attend les nouveaux plans, et qu'il pourra ainsi voir si la terrasse et le jacuzzi ont été autorisés à cet endroit. Il m'affirme qu'il s'assurera du suivi du dossier.

Je quitte les lieux à 14h40.

14	Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
----	--	--	--

15	Conclusion		
----	------------	--	--

Lors de cette inspection, j'ai constaté une stabilisation, une terrasse et un jacuzzi en bande riveraine à des fins privées. L'inspecteur s'assurera du suivi.

16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	↓↑ - +	<input checked="" type="checkbox"/> SO
----	---	--------	--

17	Recommandations		
----	-----------------	--	--

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Suzanne Fisette

Fonction : inspectrice

Signature :



Date de signature :


28-01-20

18	Vérification du rapport d'intervention		<input type="checkbox"/> SO
----	--	--	-----------------------------

Approuvé par : Patrice Bourque

Fonction : Chef d'équipe

Signature :



Date :

2020.01.27

Commentaires :




Photo 1 (IMG_7348).jpg

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-10-29	Heure de début : 14h10	Heure de fin : 14h18
Intervention effectuée par : Suzanne Fisette		
Accompagnée par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande SO

N° de demande : 200704291	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Saint-Mathias - Plainte concernant des travaux en rive du Richelieu aux adresses suivantes; 199 des Patriotes, 665 des Patriotes, 739 des Patriotes, 753 des Patriotes, 775 des Patriotes.	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301419056	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0955900	N° de document : 401888284
But de l'intervention : Assister l'inspecteur de la municipalité concernant des travaux en rive du Richelieu au 775 des Patriotes	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : Robert Toupin
	Nom usuel du lieu : Robert Toupin
	N° du lieu : X2183235
	Type de lieu : berge, rive
	Localisation du lieu : Municipalité : Saint-Mathias-sur-Richelieu
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Monsieur Robert Toupin	Propriétaire	777, chemin des Patriotes Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6A2	Y2198540	X2183235

4 Condition météo SO

Description : 17,5°C, soleil	<input type="checkbox"/> Précisions
------------------------------	-------------------------------------

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vincent Lazure	Inspecteur municipal	----

5.1 Mode d'identification

But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de : M. Lazure			

6 Plainte SO

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
-----------------------	------------------------------	---	----------------------	------------------------------	---

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 1	Nombre de photos intégrées au rapport : 1
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Suzanne Fisette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\fissu02\7430-16-01-0955900\2019-10-29	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Des plaintes concernant différentes adresses ont été reçues dans ce dossier, concernant des empiétements en rive et plaines inondables. Les permis municipaux ont été demandés à la municipalité. Après vérification des documents soumis, les permis délivrés semblent respecter l'esprit de la Politique.

13 Description de l'intervention

J'arrive sur les lieux de l'inspection avec l'inspecteur municipal et je constate la présence d'un remblai de roches et d'un muret qui empiètent dans la bande riveraine (voir photo). Sans la présence d'un arpenteur il a été impossible de déterminer la LHE (ligne des hautes eaux), ni les différentes zones inondables. Nous nous sommes donc basé sur les plans au dossier pour approximer la LHE.

L'inspecteur m'a dit qu'il attend les nouveaux plans, et qu'il pourra ainsi voir si le muret et le remblai ont été autorisés à cet endroit. Il m'affirme qu'il s'assurera du suivi du dossier.

Je quitte les lieux à 14h18.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

Lors de cette inspection, j'ai constaté un muret et remblai en bande riveraine à des fins privées. L'inspecteur s'assurera du suivi.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Rédigé par : Suzanne Fiset

Fonction : inspectrice

Signature :

Date de signature :

29-01-20

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Patrice Bourque

Fonction : Chef d'équipe

Signature :

Date :

2020-01-27

Commentaires :



Photo 1 (IMG_7346).jpg