

De : [Lavoie, Isabelle](#)
A :
Cc :
Objet : Demande d'accès 200734243
Date : 31 août 2020 15:48:00
Pièces jointes : [GTC 4296_biffé.pdf](#)
[Rapport d'inspection.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54_2020.pdf](#)
[Avis de recours_2020.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 août dernier, concernant le 755, rue Gaudette à Saint-Jean-sur-Richelieu (Lot 3 421 482).

Les documents suivants sont accessibles :

1. Fiche d'accident technologique, 12 mai 1993;
2. Rapport d'inspection, 11 juin 1993;
3. Fiche GTC 4296, 12 mars 2002.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée par courriel.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie

Conseillère régionale en accès à l'information

Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

201, Place Charles-Lemoyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Tél : (450) 928-7607 poste 224

Fax : (450) 928-7755

Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité : Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt.



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto-verso!

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4296

NO LIEU : X2004158

ANCIEN NO GTC : 16717

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Soudure Réjean Pomerleau inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Soudures Réjean Pomerleau inc. Fournisseurs d'acier et de métal du Richelieu et art. 53-54

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

755, rue Gaudette
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Jean-sur-Richelieu

MRC

Le Haut-Richelieu

CODE POSTAL

J3B 7S7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

118-17

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Luc, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3421478

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3203555556

LONGITUDE : -73,2921583333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Huiles usées*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4296

NO LIEU : X2004158

ANCIEN NO GTC : 16717

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur : cas d'urgence du 12 mai 1993 et rapport d'inspection du 11 juin 1993: huiles usées répandues en provenance de barils et contenants à extérieurs

Propriétaire : réf. 15 mars 2001

À JOUR LE 20 MARS 2001 PAR MT

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-03-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2020-08-31

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T- 16 93051163A

Date de l'événement: _____ Heure: _____ h _____ min Catégorie d'urgence: _____
 Org. impl.: SOUDES RÉJEAN POMERLEAU INC Tél.: _____
 Adresse: 755 RUE GAUDETTE ST-JEAN-SUR-RICHÉLIEU
 Endroit de l'acc.: IDEM à Paroisse N° Ville: 55550
du bâtiment Ville: ST-JEAN-SUR-RICHÉLIEU

Produit en cause: <u>Smiles usés</u>	État du produit L/S/G (<u>L</u>)			QUANTITÉS	
	NoClass	Class	ONU(UN)	Imp.: <u>~ 1500</u>	Dév.: <u>~ 200</u>
		<u>92</u>	<u>NA-</u>	Rec.: <u>0</u>	Sans dév.: _____

CONTAMINATION Eau | Air | Sol | Explications: Sol contaminé autour des bidons entreposés à l'extérieur

Type d'acc.: Rout: _____ Ferro: _____ Marit: _____ Aérien: _____ Réser: L Dév. Sauvages: _____ Autres: _____
 Explications: Entreposage extérieur de bidons non-étanches

Signalé par: _____ Appel reçu à: _____ h _____ min
 Organisme: _____ Tél.: _____ Date: 930511

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX
 Sortie (O/N) (O) Émission d'un certificat d'urgence (O/N) (____)
 Urgence-Environnement Québec Paul Lefebvre Rendu sur les lieux à 11 h 45 min
930511 Quitte les lieux à 12 h 10 min

Représentant de la cie impliquée: _____
 Responsables municipaux: _____
 Autres: _____

Transféré à: <u>IND</u> <u>930527</u>	N° circulation: _____	ZONE: _____ X: _____ Y: _____	PÉRIODE DE TRAITEMENT Int. _____ Ext. _____ Comb. _____
--	-----------------------	----------------------------------	--

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT: La compagnie semble avoir fait faillite, les lieux sont déserts. Voir à la disposition conforme de ces déchets et à la décontamination des lieux

201, place Charles Lorne
2^e étage, suite 2.05
Longueuil (Québec)
J4K 2T5
Tél. (514) 646-1434

Signature: [Signature] Date: 930512

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 67610-16-01-0428600 DATE DE RÉDACTION : 93/06/11
A M J

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION : 93/06/08 HEURE : - Arrivée : 11:15
A M J - Départ : 11:30

. INSPECTEUR / INSPECTRICE : JOCELYNE AUGER
. ACCOMPAGNÉ DE : _____

. LIEU INSPECTÉ . ADRESSE POSTALE (si différente)
SOUDURES REJEAN POMERLEAU INC.
755 RUE GAUDETTE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

. PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui [] non []

NOM/ADRESSE	TÉLÉPHONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PERSONNES RENCONTRÉES :	NOM/FONCTION	TÉLÉPHONE
	<u>SS. SALAI.</u>	_____
	_____	_____
	_____	_____

. PIÈCES ANNEXÉES : PHOTOS [] CROQUIS [] PLANS [] CARTES []
Nombre _____ # _____ # _____

ÉCHANTILLONS
[] [] [] [] [] []
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS

- AUTRES ANNEXES [] 1. _____
PRÉCISEZ 2. _____

. BUTS : SUIVI D'URGENCE : SOL CONTAMINÉ PAR
DES HUILES ET GESTION DES BARILS
D'HUILES USÉES

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : G7610-16-01-0428600 DATE DE RÉDACTION : 931 06 11
A M J

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Les Soudures Réjean Pomerleau inc. n'occupent plus le 755 rue Gaudette à St-Jean sur Richelieu. La compagnie CEMI les a remplacés.

Les propriétaires de l'emplacement sont

act. 53-54

Contacté au téléphone 53-54 dit n'avoir effectuée aucune décontamination des lieux ni élimination des barils d'huiles usées.

Cependant, les barils d'huiles ont disparus et de l'absorbant a été répandu sur le sol contaminé.

act. 53-54 contactera son contremaître pour faire récupérer le reste du sol contaminé et nous avisera. Il ne possède aucune information pour contacter ses anciens locataires.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 67610-16-01-0428600 DATE DE RÉDACTION : 93/06/11
A M J

3. CONCLUSION

Nous sommes dans l'impossibilité de vérifier la gestion des huiles usées.

La décontamination du terrain sera effectuée par les propriétaires.

La nouvelle compagnie ne devrait pas produire de déchets dangereux à cause de la nature de ses opérations.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 67610-1601-0428600 DATE DE RÉDACTION : 931 061 11
A M J

4. RECOMMANDATIONS

7 Faut-il essayer de retracer l'ancien locataire pour vérifier la gestion de ses barils d'huiles usées

Faire le suivi de la décontamination du sol.

5. VÉRIFICATION

• RÉDIGÉ PAR : JOCELYNE AUGER Joelyne Auger 931 061 11
(nom) (signature) A M J

• VÉRIFIÉ PAR : YVES BERGERON Yves Bergeron 931 061 15
(nom) (signature) A M J

• COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

Retracer l'ancien locataire n'est pas de notre ressort.



Photo #: 1 Date: 930511

Nom: Budures R. Pomeroy Inc

755 Gaudette

Municipalité: St Jean sur Richelieu

Note: _____



Photo #: 2 Date: 930511

Nom: _____

Municipalité: St Jean sur Richelieu

Note: vue rapprochée d'un baril d'huile usées non-étanché



Photo #: 3 Date: 930511

Nom: _____

Municipalité: St Jean sur Richelieu

Note: _____

