

Par courriel

Montréal, le 22 février 2021

**Objet : Demande d'accès concernant l'adresse suivante : McCain Foods Limited,
NEQ : 1144327153. 1875, rue Bercy, lots : 3 362 037, 3 746 525 à 3 746 527,
Cadastre du Québec, arr. Ville Marie, Montréal (Québec).**

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 23 novembre 2020, concernant l'adresse précitée.

Vous trouverez en annexe les documents demandés, conformément à votre entretien téléphonique avec la répondante d'accès - région de Montréal. Il s'agit de :

- Dernier rapport d'intervention d'urgence, 27 mai 2016, 2 pages.

Nous voulons porter à votre attention l'existence au dossier de 14 autres rapports d'urgence sur la période allant du 7 avril 2014 au 02 octobre 2015. Toutefois, il n'y a ni avis de non-conformité, ni avis d'infraction, ni fiche GTC à cette adresse.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

1 Identification

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Date de l'évènement : 2016-05-27 | Heure de l'évènement : h | |
| Date du signalement : 2016-05-27 | Heure du signalement : 13 h 13 | |
| Date de l'intervention : 2016-05-27 | Heure de début : 14 h 46 | Heure de fin : h |
| Intervenant d'urgence : André Ménard | | Accompagné de : |

| | |
|--|--|
| N° intervention : 301036552 | Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement) |
| N° gestion documentaire : 7110-06-16-66023-127 | N° du rapport d'urgence : 401357003 |
| N° demande : 200394985 | Type de demande : Urgence |
| Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | |
| Objet de l'intervention : MONTRÉAL Rapport de rejet d'halocarbure fréon R-507 (Trifluoroéthane 50%, Pentafluoroéthane 50%) de 45 kg survenu au 1875, rue Bercy chez les Aliments Wong Wing inc. | |

Signalement

| Nom | Fonction | Organisme | N° de téléphone |
|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| article 53, 54 | chargé de projet | Aliments Wong Wing | article 53, 54 |

Lieu

| | |
|--|-------------------------|
| Nom du lieu : Les Aliments Wong Wing inc. | |
| Nom usuel du lieu : | |
| N° du lieu : X2147570 | Type de lieu : commerce |
| Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1875, rue Bercy Montréal (Québec) H2K 2T9 | |
| Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,533903214000;-73,547856127300 | |
| Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol | |
| Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface | |

Intervenant du lieu

| Nom | Fonction | Adresse postale (si différente du lieu) | No intervenant SAGO |
|-----------------------------|----------|--|---------------------|
| Les Aliments Wong Wing inc. | | 1875, rue Bercy Montréal (Québec) H2K 2T9 | Y2108467 |

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

| Nom (Inscrire le CAS si nécessaire) | NIP | Classe | État | Quantité | Quantité déversée | Quantité récupérée | Unité |
|--|------|--------|---------|---------------|-------------------|--------------------|-------|
| halocarbure R507 | 3163 | 2.2 | gaz | précise | 45 | | kg |
| | | | liquide | approximative | | | |
| | | | liquide | approximative | | | |

Organismes impliqués (Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



| Date | Heure | Activités | |
|------|------------|-----------|---|
| 1 | 2016-05-27 | 13h13 | De : Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'un halocarbure. |
| | | | A : |

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence | Coûts : \$

Autre :

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux urgences
environnementales

Signature :

Date : 2016-05-27

Commentaires :