

De : [Accès à l'information - Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Qc](#)
A : [REDACTED]
Objet : RÉPONSE: Demande loi accès - Fiche 1734 - Répertoire des terrains contaminés
Date : 9 février 2021 14:56:00
Pièces jointes : [Avis de recours.pdf](#)
[Fiche GTC 1734.pdf](#)
[image006.jpg](#)
[image007.jpg](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)

PAR COURRIEL

Rouyn-Noranda, le 9 février 2021

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 1734 (30)

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 5 février 2021 concernant l'objet mentionné ci-dessus.

Le document demandé est accessible et vous le trouverez en pièce jointe.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819-763-3333, poste 273.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

[REDACTED]

De : [REDACTED]

Envoyé : 5 février 2021 13:31

À : Lacroix, Elaine <Elaine.Lacroix@environnement.gouv.qc.ca>

Objet : Demande - Fiche 1734 - Répertoire des terrains contaminés

Bonjour Élane,

Est-ce que c'est possible pour toi de me sortir la fiche 1734 – *Plaintes terrains contaminés aux hydrocarbures* pour la Municipalité de Chibougamau du Répertoire des terrains contaminés?

J'aimerais la consulter dans le cadre d'une évaluation environnementale

Merci beaucoup,

[REDACTED]

Chargé de projet

Caractérisation et restauration de sites contaminés

Environnement et géosciences

Ingénierie, conception et gestion de projet

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1734

NO LIEU : X0800813

ANCIEN NO GTC : 1088

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Boulanger R.

NOM DE LA FICHE GTC : Plaintes terrains contaminés aux hydrocarbures

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

rue Moisan & 3e Rue
Chibougamau (Québec)

MUNICIPALITÉ

Chibougamau

MRC

Jamésie (terr. conventionné)

CODE POSTAL

G8P 5B7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3868350

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 49,913417

LONGITUDE : -74,382765

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Huiles usées*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune

Présente

Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun

En cours

Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1734

NO LIEU : X0800813

ANCIEN NO GTC : 1088

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1987

ANNÉE DE FERMETURE :

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gagnon, Raynald

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

INSPECTIONS VISUELLES RÉALISÉES SUITE À DES PLAINTES AUX ADRESSES:

(925 MOISAN), (951 MOISAN)

(832 3E RUE), CHIBOUGAMAU DIAMOND DRILLING (3E RUE)

(823 3E RUE): AUCUN SOLS CONTAMINÉS APPARENTS LORS INSPECTION LE 6 OCT 99.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-08-09

DATE D'IMPRESSON DE LA FICHE : 2021-02-09