

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200752572 - Courriel réponse
Date : 19 mars 2021 10:36:00
Pièces jointes : [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[4059.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[image010.png](#)
Importance : Haute

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 mars dernier, concernant la fiche GTC 4059.

Le document visé par votre demande est accessible. Il s'agit de :

- Fiche GTC 4059, 2009-07-14

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

201 place Charles-LeMoine, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4059

NO LIEU : 53397352

ANCIEN NO GTC : 16426

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Polyvalente Marcel Landry

NOM DE LA FICHE GTC : Polyvalente Marcel Landry (Commission scolaire des Hautes-Rivières)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

365, rue Landry,
Saint-Jean-sur-Richelieu, (arr. Iberville)

MUNICIPALITÉ

Saint-Jean-sur-Richelieu

MRC

Le Haut-Richelieu

CODE POSTAL

J2X 2P6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

444-928

444-929

444-930

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Iberville, Ville d'

Iberville, Ville d'

Iberville, Ville d'

CADASTRE DU QUÉBEC

4040886

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2955638889

LONGITUDE : -73,2332305556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Benzène (pot)
Produits pétroliers*
Xylènes (o,m,p) (pot)

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures légers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non applicable

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4059

NO LIEU : 53397352

ANCIEN NO GTC : 16426

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: retrait de quatre réservoirs souterrains provenant de deux excavations. Trois réservoirs contiennent des produits pétroliers et le quatrième du varsol (rapport - mise en situation-- du 31 janvier 1996)

Nature des contaminants: Du varsol a été retrouvé dans l'eau souterraine mais le ministère n'a établi aucun critère pour ce produit. Compte tenu que le secteur est desservi par l'aqueduc et qu'aucun impact manifeste n'a été signalé au Ministère depuis 1996, aucun suivi n'est requis.

Aucune année civique de fermeture du dossier n'est inscrite sur cette fiche à cause de la présence d'une paroi d'excavation montrant le dépassement du critère applicable pour les hydrocarbures C10-C50 (identifiés en 1996 sous l'appellation Huiles et graisses minérales). De plus, plusieurs informations étaient manquantes ou insuffisantes en regard des exigences du Ministère pour considérer ce dossier comme complet.

Dernière mise à jour faite par Pierre Fortin, chimiste, le 14 juillet 2009.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-07-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-03-19