

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200754214 - Courriel réponse
Date : 7 avril 2021 11:37:00
Pièces jointes : [image004.png](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[4919_biffé.pdf](#)
[image001.png](#)
[Article_28.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 30 mars dernier, concernant la fiche GTC 4919.

Le document suivant est accessible :

- Fiche GTC 4919, 2011-08-09

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dir16acc@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques

Québec

**L'équipe de l'accès à l'information et de la
protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de
la Montérégie**

201 place Charles-LeMoine, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607 poste 455

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4919

NO LIEU : 23198229

ANCIEN NO GTC : 161429

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Les Enfouissements de Saint-Valérien inc (Dépotoir Deslandes)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

St-Valérien-de-Milton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Valérien-de-Milton

MRC

Les Maskoutains

CODE POSTAL

J0H 2B0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

239 ptie

RANG, CONCESSION ...

rang VIII

CADASTRE

Saint-Valérien-de-Milton, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3556686

3556690

3556807

3882335

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5564940784

LONGITUDE : -72,7710598934

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 200 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Azote ammoniacal (NH4+)

Baryum (Ba)

Manganèse (Mn)

Mercure total (Hg)

Plomb (Pb)

Sulfures (H2S)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4919

NO LIEU : 23198229

ANCIEN NO GTC : 161429

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

art. 28

ANNÉE D'OUVERTURE : 1971

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre
Rainville, Serge

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Eau souterraine : document de référence, rapport du 19 décembre 1997; S.R., ing. 27 févr. 2008

Responsable du dossier : Yves Boutin avant juin 1997; Pascal Ledoux de juin 1997 à octobre 2001

Inscrit au GERLED en 1991, ce lieu est maintenant inscrit au Passif environnemental. Une caractérisation de l'eau souterraine réalisée en décembre 2009 (TechnoRem) confirme une faible contamination de l'eau souterraine sur le site mais aucun des 5 puits d'eau potable situés en aval du site ne sont contaminés. Un suivi sera réalisé à l'automne 2011 ainsi qu'au printemps et à l'été 2012 pour évaluer l'évolution de la situation.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-08-09

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-04-07