

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : TR: Demande d'accès numéro 200754784
Date : 12 avril 2021 14:57:00
Pièces jointes : [pastedImagebase640.png](#)
[pastedImagebase641.png](#)
[A- Art. 118.4 2020.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[image001.png](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[A- Art. 23 et 24 2020.pdf](#)
[Fiche. 4128_biffé.pdf](#)
[Fiche 4122_biffé.pdf](#)
[Fiche. 9505.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 7 avril dernier, concernant les fiches GTC 4122, 4128 et 9505.

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Fiche 4122 – 15 mai 2014
2. Fiche 4128 – 14 juillet 2006
3. Fiche 9505 – 27 mars 2012

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie**

201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4122

NO LIEU : X2003991

ANCIEN NO GTC : 16508

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : 53-54

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

17, rue Industrielle
Delson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Delson

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

J0L 1G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

10-77

8-56

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Constant, Paroisse de

Saint-Constant, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3131946

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3733694444

LONGITUDE : -73,5338944444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 10

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage C-D

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS : Argile (CH-OH)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4122

NO LIEU : X2003991

ANCIEN NO GTC : 16508

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2014

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1997
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1997
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Réf. 97/11/20 : " Il y a eu deux terrains contaminés soit au 11 et au 17 rue Industrielle à Delson.

L'origine de la pollution provient du 17 rue Industrielle propriété de Articles 53 et 54 L.A.D., il y a eu un déversement (env. 300 litres) d'une partie d'un réservoir d'huile usée et il y a eu un ruissellement de cette huile sur la propriété de Articles 53 et 54 L.A.D. (Usinage RGR inc. au 11 rue Industrielle). Ce déversement a eu lieu au mois de février 1997.

En septembre 1997, 53-54 a procédé à l'excavation du sol contaminé sur sa propriété avec la collaboration de la compagnie Pompage 23-24. Et nous avons reçu le 4/11/97, le rapport de décontamination des sols (ci-joint à ce dossier).

53-54 n'a pas fait décontaminer son terrain, il a fait l'objet d'une enquête."

Voir également 7610-16-01-0634200. Usinage RGR inc

Élément déclencheur: Un déversement (env. 300 litres) d'une partie d'un réservoir d'huile usée et le ruissellement de cette huile sur la propriété voisine a contaminé le sol.

Nature des contaminants: huile usée (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 5 juillet 1999

Superficie affectée: 10 m²

Technique de réhabilitation: excavation

À JOUR AU X AOUT 2001, BV, MC

2014-05-01

Le rapport du 23 sept 2013 de la 23-24, semble montré que la contamination a été excavé. Aucun rapport de restauration ni de disposition n'est fourni. Mais les analyses effectuées en 2013, montrent que le sol de surface est exempt de contamination. le laboratoire ne semble pas accrédité par le MDDEFP.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-05-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-04-12

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4128

NO LIEU : X2003404

ANCIEN NO GTC : 16515

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Usinage RGR inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Usinage RGR inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

332710 Ateliers d'usinage

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

11, rue Industrielle
Delson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Delson

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

J0L 1G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

10-24

8-8

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Constant, Paroisse de

Saint-Constant, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3446134

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3734638889

LONGITUDE : -73,5338972222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 140

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4128

NO LIEU : X2003404

ANCIEN NO GTC : 16515

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 1997

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1997
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1997
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Élimination dans un LET/LEET/LEDCE/LEMN/LETI

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Réf. 97/11/20 : " Il y a eu deux terrains contaminés soit au 11 et au 17 rue Industrielle à Delson.

L'origine de la pollution provient du 17 rue Industrielle propriété de Articles 53 et 54 L.A.D., il y a eu un déversement d'une partie d'un réservoir d'huile usée et il y a eu un ruissellement de cette huile sur la propriété de Articles 53 et 54 L.A.D. (11 rue Industrielle). Ce déversement a eu lieu au mois de février 1997.

En septembre 1997, Articles 53 et 54 L.A.D. (Usinage RGR Inc.) a procédé à l'excavation du sol contaminé sur sa propriété avec la collaboration de la compagnie Articles 23 et 24 L.A.D.. Et nous avons reçu le 4/11/97, le rapport de décontamination des sols (ci-joint à ce dossier). Articles 53 et 54 L.A.D. n'a pas fait décontaminer son terrain, il fait présentement l'objet d'une enquête." Aucune analyse d'eau souterraine n'a été réalisée. Voir également 7610-16-01-0586500 Articles 53 et 54 L.A.D.

Élément déclencheur: Un déversement d'une partie d'un réservoir d'huile usée et le ruissellement de cette huile de la propriété voisine aurait contaminé le remblai.

Nature des contaminants: huile usée (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 5 juillet 1999

Superficie affectée: 140m²

Technique de réhabilitation: Élimination dans un L.E.S., excavation

À JOUR AU 7 AOUT 2001, BV, MC

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-07-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-04-12

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9505

NO LIEU : X2004765

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Placages Boréal inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Placages Boréal inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Inconnu

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

331490 Trait. second. métaux non ferr. (sauf Cu & Al)

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

300, rue François-Xavier, suite 216
Delson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Delson

MRC

Roussillon

CODE POSTAL

J0L 1G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3132011

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3715

LONGITUDE : -73,534853

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

partie du lot rénové 3 132 011

MUNICIPALITÉ

Delson

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	250	0	250
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	0	0
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 18 400

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 500

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M : 1

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Azote ammoniacal (NH₄⁺)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9505

NO LIEU : X2004765

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2011
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Henri, Jean-François

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

La caractérisation révèle la présence de sols contaminés dans la plage B-C.

Le volume n'a pas été estimé par le consultant et un volume approximatif est donc inscrit à la fiche GTC.

Il est tout de même demandé au propriétaire de restaurer volontairement le terrain tel qu'avant l'implantation de l'usine.

Un avis de contamination et un plan de rehab devra être exigé si l'usage ou le zonage du site change pour résidentiel.

JFH

DATE DE CRÉATION : 2012-03-26

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2012-03-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-04-12