

De : Accès à l'information - Montérégie
A :
Objet : Demande d'accès numéro 200756585
Date : 26 avril 2021 14:45:00
Pièces jointes : [A- Art. 118.4 2020.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[image002.png](#)
[Fiche GTC 4483 biffé.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 23 avril dernier, concernant la fiche GTC 4483, pour le 146, rue Bellevue à Hudon.

Vous trouverez en pièce jointe le document demandé. Il s'agit de :

- Fiche GTC 4483 du 6 septembre 2001

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53, 54 et 118.4 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4483

NO LIEU : 90252198

ANCIEN NO GTC : 16936

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Articles 53 et 54 L.A.L.

NOM DE LA FICHE GTC : Articles 53 et 54 L.A.D.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

146, Bellevue
Hudson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Hudson

MRC

Vaudreuil-Soulanges

CODE POSTAL

J0P 1H0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

17-256

17-257

17-258

17-259

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Como, Village de

Como, Village de

Como, Village de

Como, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

1833700

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4378972222

LONGITUDE : -74,1160055556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4483

NO LIEU : 90252198

ANCIEN NO GTC : 16936

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Lafortune, Diane

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Adresse : Le propriétaire du terrain a changé, passant de **Articles 53 et 54 L.A.D.**

Élément déclencheur : Lors du remplissage du réservoir d'huile à chauffage situé à l'intérieur du sous-sol de la résidence de **Articles 53 et 54 L.A.D.** les supports du réservoir ont cédé, causant le bris de la valve et la perte d'environ 500 litres. La pompe submersible a évacué un certain nombre de litres dans le fossé situé à l'arrière de la maison.

Technique de réhabilitation : pompage de l'huile (environ 45 gallons) dans le sous-sol et utilisation de boudin absorbant dans le fossé.

Note : Un rapport d'événement produit par la municipalité devait être remis au Ministère, ce qui n'a pas été fait.

À JOUR LE 6 SEPTEMBRE 2001 PAR **Articles 53 et 54 L.A.D.**

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-04-26